









序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	东平金牛矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107071-2022	2022-09-12	/		
2	东平金牛矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107072-2022	2022-09-12	/		
3	东平金牛矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107073-2022	2022-09-12	/		


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107074-2022	2022-09-22	/	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 金华矿业</p>	
5	山东五莲县鲁地矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107075-2022	2022-09-23	/	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 鲁地矿业</p>	
6	山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107076-2022	2022-09-25	/	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 莱西金矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	东平金牛矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108196-2022	2022-09-12	综合判定:合格		
8	东平金牛矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108197-2022	2022-09-12	综合判定:合格		
9	东平金牛矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108198-2022	2022-09-12	综合判定:合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108200-2022	2022-09-22	综合判定: 合格	 <p>经纬度: 121.534560 海拔: 25.99997 地址: 山东省威海市乳山市唐家沟 日期: 2022-09-22 05:30:53 天气: 22.0℃</p>	
11	乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108201-2022	2022-09-22	综合判定: 合格	 <p>经纬度: 121.534560 海拔: 25.99997 地址: 山东省威海市乳山市唐家沟 日期: 2022-09-22 05:30:53 天气: 22.0℃</p>	
12	山东五莲县鲁地矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108203-2022	2022-09-23	综合判定: 合格	 <p>经纬度: 113.081215 海拔: 35.851572 地址: 山东省日照市五莲县高林路 鲁地矿业 海拔: 162.8米 天气: 16~21℃ 北风 备注: 鲁地矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108204-2022	2022-09-25	综合判定:合格		
14	东平金牛矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109044-2022	2022-09-12	综合指标判定:合格		
15	东平金牛矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109045-2022	2022-09-12	综合指标判定:合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	东平金牛矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109046-2022	2022-09-12	综合指标判定:合格		
17	乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109047-2022	2022-09-22	综合指标判定:合格	 <p>经纬:网络获取失败 纬:网络获取失败 地址:网络获取失败 时间:网络获取失败 备注:蓝华矿业</p>	
18	山东五莲县鲁地矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109048-2022	2022-09-23	综合指标判定:合格	 <p>经纬:119.098309 纬:35.853987 地址:同德矿业有限公司 附司:同德矿业有限公司 海拔:0.00m 天气:网络获取失败 备注:鲁地矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109049-2022	2022-09-25	综合指标判定:合格	 <p> 2022-09-25 09:13:04 经纬度: 36.0243 地址: 山东省青岛市莱西市332省道 山东黄金矿业(莱西)有限公司 海拔: 206.5米 天气: 19~28℃ 西阵风 备注: 莱西金矿 </p>	