






序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107013-2023	2023-03-23	/	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 东平建龙</p>	
2	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107017-2023	2023-03-28	/	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 蓬莱矿业有限公司</p>	
3	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108045-2023	2023-03-23	综合判定合格	 <p>经纬度: 116.299616 纬度: 36.021525 地址: 山东省泰安市东平县152县道西山庄 时间: 2023-03-23 08:49:32 海拔: 39.9米 天气: 12-17℃ 东北风 备注: 东平建龙</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108046-2023	2023-03-23	综合判定合格	 <p> 经纬: 116.294569 高度: 36.021249 地址: 山东省泰安市东平县152号 遼山山仁 时间: 2023-03-23 08:44:23 海拔: 178.8米 天气: 晴 2-17℃ 东北风 备注: 东平建龙 </p>	
5	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108047-2023	2023-03-23	综合判定合格	 <p> 经纬: 116.311749 高度: 36.015275 地址: 山东省泰安市东平县的冯恩德风景区 (山仁) 时间: 2023-03-23 09:12:53 海拔: 96.4米 天气: 晴 2-17℃ 东北风 备注: 东平建龙 </p>	
6	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108056-2023	2023-03-28	综合判定合格	 <p> 山东泰安检测技术有限公司 检测日期: 2023-03-28 18:00:00 地址: 山东省泰安市泰山区 经纬: 117.1010221 高度: 37.549772 天气: 晴 2-17℃ 东北风 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109013-2023	2023-03-23	综合指标判定:合格	 <p>东平建龙矿业有限公司 金属非金属矿山通风系统鉴定109</p>	
8	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109017-2023	2023-03-28	综合指标判定:合格	 <p>东平建龙矿业有限公司 金属非金属矿山通风系统鉴定109</p>	