






序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107013-2023	2023-03-23	/	 <p>经纬度: 网络获取失败          纬度: 网络获取失败          地址: 正在加载...          时间: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败          备注: 东平建龙</p>	
2	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107017-2023	2023-03-28	/	 <p>经纬度: 网络获取失败          纬度: 网络获取失败          地址: 网络获取失败          时间: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败          备注: 蓬莱矿业有限公司</p>	
3	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108045-2023	2023-03-23	综合判定合格	 <p>经纬度: 116.299616          纬度: 36.021525          地址: 山东省泰安市东平县152县道西山庄          时间: 2023-03-23 08:49:32          海拔: 39.9米          天气: 12-17℃ 东北风          备注: 东平建龙</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108046-2023	2023-03-23	综合判定合格	 <p>           经纬: 116.294569            高度: 36.021249            地址: 山东省泰安市东平县152县道            时间: 2023-03-23 08:44:23            海拔: 178.8米            天气: 晴 2-17℃ 东北风            备注: 东平建龙         </p>	
5	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108047-2023	2023-03-23	综合判定合格	 <p>           经纬: 116.311749            高度: 36.015275            地址: 山东省泰安市东平县的冯恩德风景区(山门)            时间: 2023-03-23 09:12:53            海拔: 96.4米            天气: 晴 2-17℃ 东北风            备注: 东平建龙         </p>	
6	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108056-2023	2023-03-28	综合判定合格	 <p>           经纬: 121.010221            高度: 27.549772            地址: 山东省烟台市莱州市            时间: 2023-03-28 18:04:50            海拔: 21.1米            天气: 晴 3-17℃ 东北风            备注: 东平建龙         </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109013-2023	2023-03-23	综合指标判定:合格	 <p>时间: 网络获取失败 地点: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 东平县建龙矿业有限公司</p>	
8	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109017-2023	2023-03-28	综合指标判定:合格	 <p>时间: 网络获取失败 地点: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司</p>	
9	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107005-2023	2023-03-01	/	 <p>时间: 网络获取失败 备注: 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108021-2023	2023-03-01	综合判定合格。	 <p>时间: 2023-03-01 15:05:01 备注: 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司</p>	
11	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109006-2023	2023-03-01	综合指标判定: 合格	 <p>时间: 网络获取失败 备注: 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司</p>	