




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	东平百成矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107019-2023	2023-04-13	/		
2	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108075-2023	2023-04-13	综合判定合格。		
3	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108076-2023	2023-04-13	综合判定合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109024-2023	2023-04-13	综合指标判定:合格		
5	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111008-2023	2023-03-14	合格		
6	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111009-2023	2023-03-15	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111010-2023	2023-03-15	合格	 <p>           经纬: 121.565646            高程: 37.044726            地址: 山东省威海市环翠区303国道王家            庄            时间: 2023-03-15 14:28:20            海拔: 5.8米            天气: 晴 5~7℃ 西北风            物种: 鲁南矿业集团有限公司         </p>	
8	陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107020-2023	2023-04-13	/	 <p>           经纬: 105.848484            高程: 1058.484848            地址: 内蒙古自治区            赤峰市            红山区            经纬: 105.848484            高程: 1058.484848            地址: 内蒙古自治区         </p>	
9	陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109025-2023	2023-04-13	综合指标判定: 合格	 <p>           经纬: 105.848484            高程: 1058.484848            地址: 内蒙古自治区            赤峰市            红山区            经纬: 105.848484            高程: 1058.484848            地址: 内蒙古自治区         </p>	