







序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	东平百成矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107021-2023	2023-04-13	/	 <p>           单位: 网络获取失败            姓名: 网络获取失败            地址: 网络获取失败            时间: 网络获取失败            海拔: 网络获取失败            天气: 网络获取失败            备注: 东平百成矿业有限公司         </p>	
2	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108077-2023	2023-04-13	综合判定合格	 <p>           单位: 网络获取失败            姓名: 网络获取失败            地址: 网络获取失败            时间: 网络获取失败            海拔: 网络获取失败            天气: 网络获取失败            备注: 东平百成矿业有限公司         </p>	/
3	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108078-2023	2023-04-13	综合判定合格	 <p>           单位: 网络获取失败            姓名: 网络获取失败            地址: 网络获取失败            时间: 网络获取失败            海拔: 网络获取失败            天气: 网络获取失败            备注: 三友矿上         </p>	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109026-2023	2023-04-13	综合指标判定:合格	 <p>经度: 107.824444 纬度: 35.824444 地址: 东平百成矿业 时间: 2023-04-13 海拔: 1000.0米 天气: 晴 备注: 东平百成矿业</p>	/
5	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107010-2023	2023-03-06	/	 <p>经度: 119.020027 纬度: 46.446092 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 时间: 2023-03-06 09:51:38 海拔: 999.1米 天气: 0~12℃ 南风 备注: 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司</p>	
6	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109010-2023	2023-03-06	综合指标判定:合格	 <p>经度: 119.019202 纬度: 46.446244 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 时间: 2023-03-06 09:44:08 海拔: 999.1米 天气: 0~12℃ 南风 备注: 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司</p>	