










序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	赤峰金都矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107034-2023	2023-05-07	/	 <p> 经度: 117.5425806 纬度: 42.510433 地址: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区新街十地 时间: 2023-05-07 14:20:09 高度: 0.00米 天气: 23-26℃ 北风 人员: 李强 </p>	
2	赤峰金都矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107035-2023	2023-05-08	/	 <p> 经度: 117.5425806 纬度: 42.510433 地址: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区新街十地 时间: 2023-05-08 14:20:09 高度: 0.00米 天气: 23-26℃ 北风 人员: 李强 </p>	
3	内蒙古光大矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107036-2023	2023-05-10	/	 <p> 经度: 117.5425806 纬度: 42.510433 地址: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区新街十地 时间: 2023-05-10 14:20:09 高度: 0.00米 天气: 23-26℃ 北风 人员: 李强 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	内蒙古光大矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107037-2023	2023-05-10	/		
5	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108064-2023	2023-03-22	综合判定合格		
6	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108065-2023	2023-03-22	综合判定合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108066-2023	2023-03-22	综合判定合格	 <p>地点: 贵州开磷集团 站名: 开磷集团 地址: 贵州省贵阳市 井口: 开磷集团 设备: 开磷集团 天气: 晴 备注: 开磷集团</p>	
8	贵州锦丰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108068-2023	2023-03-26	综合判定合格	 <p>地点: 贵州锦丰矿业有限公司 站名: 贵州锦丰矿业有限公司 地址: 贵州省锦丰矿业有限公司 井口: 贵州锦丰矿业有限公司 设备: 贵州锦丰矿业有限公司 天气: 晴 备注: 贵州锦丰矿业有限公司</p>	
9	赤峰金都矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109036-2023	2023-05-09	综合指标判定: 合格	 <p>地点: 赤峰金都矿业有限公司 站名: 赤峰金都矿业有限公司 地址: 内蒙古自治区赤峰市 井口: 赤峰金都矿业有限公司 设备: 赤峰金都矿业有限公司 天气: 晴 备注: 赤峰金都矿业有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	赤峰金都矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109037-2023	2023-05-09	综合指标判定:合格	 <p> 单位: 内蒙古赤峰 站名: 赤峰 地址: 赤峰市 井口: 赤峰 设备: 赤峰 类型: 赤峰 用途: 赤峰 </p>	
11	内蒙古光大矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109038-2023	2023-05-10	综合指标判定:合格	 <p> 单位: 内蒙古赤峰 站名: 赤峰 地址: 赤峰市 井口: 赤峰 设备: 赤峰 类型: 赤峰 用途: 赤峰 </p>	
12	内蒙古光大矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109039-2023	2023-05-11	综合指标判定:合格	 <p> 单位: 内蒙古赤峰 站名: 赤峰 地址: 赤峰市 井口: 赤峰 设备: 赤峰 类型: 赤峰 用途: 赤峰 </p>	