

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 矿山在用缠绕式 提升机7F01)	DAJC-7F01006-2023	2023-02-16	综合判定 合格	 经度: 118.653429 纬度: 46.532128 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗锡林 时间: 2023-02-16 09:10:14 海拔: 1013.0米 天气: 19~25℃ 东南风	
2	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 矿山在用缠绕式 提升机7F01)	DAJC-7F01007-2023	2023-02-16	综合判 定: 合格	 经度: 118.614351 纬度: 46.540033 地址: 内蒙古自治 锡林郭勒盟锡林浩特市二 道 时间: 2023-02-16 09:05:08 海拔: 915.0米 天气: 19~25℃ 西北风	
3	赤峰金都矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用缠 绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01009-2023	2023-02-21	综合判定 该提升机 合格。	 来源: 网络公开数据 备注: 赤峰金都矿业有 限公司	

4	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02009-2023	2023-02-14	综合判定 该提升机合格。	 时间: 2023-02-14 08:50:28 单位: 陈巴尔虎	
5	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02010-2023	2023-02-14	综合判定 该提升机合格。	 时间: 2023-02-14 14:10:29 单位: 陈巴尔虎	
6	内蒙古光大矿业有限责任公司 (金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03007-2023	2023-02-23	综合判定 该提升绞车合格。	 时间: 2023-02-23 14:10:29 单位: 内蒙古光大矿业有限责任公司	

7	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04017-2023	2023-02-14	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 2023-02-14 13:36:11 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	
8	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04018-2023	2023-02-14	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 2023-02-14 13:47:00 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	
9	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04019-2023	2023-02-14	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 2023-02-14 14:48:38 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	

10	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04020-2023	2023-02-14	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 2023-02-14 14:44:03 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
11	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04021-2023	2023-02-14	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 2023-02-14 14:44:40 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
12	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04022-2023	2023-02-14	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 2023-02-14 14:48:00 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
13	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04023-2023	2023-02-14	检测检验项目结论: 合格			
14	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04024-2023	2023-02-15	检测检验项目结论: 合格			
15	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04025-2023	2023-02-15	检测检验项目结论: 合格			

16	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04026-2023	2023-02-15	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 同检验报告 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
17	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04027-2023	2023-02-15	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 同检验报告 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
18	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04028-2023	2023-02-15	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 2023-02-15 09:57:12 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		

19	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04029-2023	2023-02-15	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 2023-02-15 10:09:30 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
20	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04030-2023	2023-02-15	检测检验 项目结 论: 合格	 时间: 同检验报告 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
21	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04042-2023	2023-02-17	综合判定 合格	 经度: 118.659548 纬度: 46.631897 地址: 同检验报告 时间: 2023-02-17 08:32:05 海拔: 1007.9米 天气: 天气获取失败		

22	赤峰金都矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04046-2023	2023-02-21	综合判定该防坠器合格。	 时间：2023年2月21日 备注：赤峰金都矿业有限公司	
23	内蒙古银都矿业有限责任公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04048-2023	2023-02-25	综合判定该防坠器合格。	 时间：2023年2月25日 备注：内蒙古银都矿业有限责任公司	
24	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05014-2023	2023-02-14	合格。	 时间：2023-02-14 13:43:14 备注：山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05015-2023	2023-02-14	合格。	 时间: 2023-02-14 13:44:35 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	
26	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05016-2023	2023-02-14	合格。	 时间: 2023-02-14 14:32:03 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	
27	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05017-2023	2023-02-14	合格。	 时间: 2023-02-14 14:32:11 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	

28	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05018-2023	2023-02-14	合格。	 时间: 2023-02-14 13:49:25 备注: 山东黄金鑫汇矿业有限公司	
29	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05019-2023	2023-02-14	合格。	 时间: 2023-02-14 14:14:17 备注: 山东黄金鑫汇矿业有限公司	
30	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05020-2023	2023-02-14	合格。	 时间: 2023-02-14 15:06:53 备注: 山东黄金鑫汇矿业有限公司	

31	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05021-2023	2023-02-14	合格。	 时间: 2023-02-14 15:27:41 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
32	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05022-2023	2023-02-14	合格。	 时间: 2023-02-14 15:29:47 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
33	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05028-2023	2023-02-15	合格。	 时间: 2023-02-15 08:35:22 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		

34	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05029-2023	2023-02-15	合格。	 时间: 2023-02-15 09:40:37 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
35	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05030-2023	2023-02-15	合格。	 时间: 同检验批次 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
36	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05031-2023	2023-02-15	合格。	 时间: 同检验批次 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
37	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05032-2023	2023-02-15	合格。	 时间: 2023-02-15 09:59:17 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	
38	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05033-2023	2023-02-15	合格。	 时间: 2023-02-15 10:02:41 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	
39	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05034-2023	2023-02-15	合格。	 时间: 2023-02-15 13:28:37 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	

40	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公 司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05035-2023	2023-02-15	合格。	 时间：同检获即失效 备注：山东黄金矿业(鑫汇)有限公司		
41	内蒙古光大矿业 有限责任公司 (矿山在用斜井 人车7F06)	DAJC-7F06003-2023	2023-02-23	综合判定 该斜井人 车合格。	 时间：2023-02-23 11:17:47 备注：内蒙古光大矿业有限责任公司		
42	内蒙古银都矿业 有限责任公司 (矿山在用斜井 人车7F06)	DAJC-7F06004-2023	2023-02-24	综合判定 该斜井人 车合格。	 时间：同检获即失效 备注：内蒙古银都矿业有限责任公司		

43	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10046-2023	2023-02-16	所检试件未发现可记录缺陷。			
44	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10047-2023	2023-02-16	所检试件未发现可记录缺陷。			
45	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10048-2023	2023-02-14	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷			

46	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10049-2023	2023-02-14	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。			
47	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10050-2023	2023-02-14	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。			
48	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10051-2023	2023-02-14	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
49	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10059-2023	2023-02-24	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 118.951159 纬度: 45.250179 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗内蒙古玉龙矿业股份有限公司 时间: 2023-02-24 15:07:08 海拔: 976.0米 天气: 4 - 3℃ 北风	
50	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10060-2023	2023-02-24	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 118.952233 纬度: 45.250661 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-24 15:26:47 海拔: 4011.3米 天气: 4 - 5℃ 西北风	
51	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10061-2023	2023-02-24	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 118.952015 纬度: 45.253870 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-24 15:10:42 海拔: 1008.2米 天气: 4 - 5℃ 西北风	

52	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10062-2023	2023-02-24	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 118.969910 经度: 45.255555 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-24 15:41:35 海拔: 1000.6米 天气: 10 ~ 20℃ 东南风	
53	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10063-2023	2023-02-24	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 118.969912 经度: 45.265271 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-24 15:56:18 海拔: 950.4米 天气: -4 ~ -5℃ 西北风	
54	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10064-2023	2023-02-24	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 118.969994 经度: 45.255594 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-24 15:45:10 海拔: 998.4米 天气: -4 ~ 5℃ 西北风	

55	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10065-2023	2023-02-24	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 118.859273 高程: 45.253365 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-24 15:16:14 海拔: 1013.9米 天气: 4~8℃ 北风		
56	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10066-2023	2023-02-24	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 118.852226 高程: 45.253651 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西 乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-24 15:26:51 海拔: 1012.3米 天气: 4~9℃ 西北风		
57	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11040-2023	2023-02-15	综合判定该空气压缩机合格。	 时间: 2023-02-15 09:24:20 单位: 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司		

58	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11041-2023	2023-02-15	综合判定 该空气压缩机合格。			
59	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11042-2023	2023-02-15	综合判定 该空气压缩机合格。			
60	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11043-2023	2023-02-15	综合判定 该空气压缩机合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
61	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 矿山固定式空气 压缩机7F11)	DAJC-7F11044-2023	2023-02-17	综合判定 合格	 经纬: 113.613436 海拔: 46.539935 地址: 内蒙古自治州锡林郭勒盟东乌珠鲁旗112 路 时间: 2023-02-17 09:03:46 海拔: 912.6米 天气: ☁️-19--12℃ 微风	
62	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 矿山固定式空气 压缩机7F11)	DAJC-7F11045-2023	2023-02-17	综合判定 合格	 经纬: 113.613450 海拔: 46.539892 地址: 内蒙古自治州锡林郭勒盟东乌珠鲁旗112 路 时间: 2023-02-17 09:11:56 海拔: 912.5米 天气: ☁️-19--12℃ 微风	
63	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 矿山固定式空气 压缩机7F11)	DAJC-7F11046-2023	2023-02-17	综合判定 合格	 经纬: 113.613446 海拔: 46.539929 地址: 内蒙古自治州锡林郭勒盟东乌珠鲁旗112 路 时间: 2023-02-17 10:03:42 海拔: 913.4米 天气: ☁️-19--12℃ 微风	

64	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 矿山固定式空气 压缩机7F11)	DAJC-7F11048-2023	2023-02-17	综合判定 合格	 经纬: 113.653284 海拔: 4655.211 地址: 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市 时间: 2023-02-17 09:09 海拔: 1000.4米 天气: 晴 -11 ~ -12℃ 北风	
65	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 矿山固定式空气 压缩机7F11)	DAJC-7F11049-2023	2023-02-17	综合判定 合格	 经纬: 113.653281 海拔: 4655.128 地址: 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市 时间: 2023-02-17 09:09 海拔: 1000.7米 天气: 晴 -11 ~ -12℃ 北风	
66	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 矿山固定式空气 压缩机7F11)	DAJC-7F11050-2023	2023-02-17	综合判定 合格	 经纬: 113.653290 海拔: 4655.501 地址: 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市 时间: 2023-02-17 09:09 海拔: 1000.6米 天气: 晴 -11 ~ -12℃ 北风	

67	内蒙古光大矿业 有限责任公司 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11051-2023	2023-02-23	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 时间：网络视频截图 备注：内蒙古光大矿业有限责任公司	
68	内蒙古银都矿业 有限责任公司 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11061-2023	2023-02-24	综合判定 该空气压 缩机合格	 时间：网络视频截图 备注：内蒙古银都矿业有限责任公司	
69	内蒙古银都矿业 有限责任公司 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11062-2023	2023-02-24	综合判定 该空气压 缩机合格	 时间：网络视频截图 备注：内蒙古银都矿业有限责任公司	

70	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12010-2023	2023-02-12	综合判定 该主排水系统合格。			
71	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12011-2023	2023-02-12	综合判定 该主排水系统合格。			
72	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12013-2023	2023-02-18	综合判定 合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
73	赤峰金都矿业 (金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12018-2023	2023-02-22	综合判定 该主排水系统合格。			
74	赤峰金都矿业 (金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12019-2023	2023-02-21	综合判定 该主排水系统合格。			
75	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12021-2023	2023-02-24	综合判定 该主排水系统合格。			

76	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12022-2023	2023-02-25	综合判定 该主排水系统合格。	 经纬: 网络数据失效 经度: 网络数据失效 地址: 正在加载中... 时间: 网络数据失效 海拔: 网络数据失效 天气: 网络数据失效 备注: 内蒙古银都矿业有限责任公司		
77	陈巴尔虎天宝矿业 有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13049-2023	2023-02-12	综合判定 合格。	 经纬: 网络数据失效 经度: 网络数据失效 地址: 正在加载中... 时间: 网络数据失效 海拔: 网络数据失效 天气: 网络数据失效 备注: 内蒙古银都矿业有限责任公司	/	
78	陈巴尔虎天宝矿业 有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13053-2023	2023-02-12	综合判定 合格。	 经纬: 网络数据失效 经度: 网络数据失效 地址: 正在加载中... 时间: 网络数据失效 海拔: 网络数据失效 天气: 网络数据失效 备注: 内蒙古银都矿业有限责任公司	/	

79	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13057-2023	2023-02-12	综合判定合格。	 时间: 网络获取失败 地点: 天宝矿业	/
80	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13061-2023	2023-02-18	综合判定合格	 时间: 网络获取失败 地点: 网络获取失败 时间: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	
81	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13062-2023	2023-02-18	综合判定合格	 时间: 网络获取失败 地点: 网络获取失败 时间: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	

82	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 地下矿山主排水 泵7F13)	DAJC-7F13063-2023	2023-02-18	综合判定 合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	
83	赤峰金都矿业 (金属非金属地 下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13077-2023	2023-02-22	综合判定 所检水泵 合格。	 时间: 网络获取失败 备注: 赤峰金都矿业有限公司	
84	赤峰金都矿业 (金属非金属地 下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13078-2023	2023-02-22	综合判定 所检水泵 合格。	 时间: 网络获取失败 备注: 赤峰金都矿业有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
85	赤峰金都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13079-2023	2023-02-22	综合判定 所检水泵合格。			
86	赤峰金都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13080-2023	2023-02-21	综合判定 所检水泵合格。			
87	赤峰金都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13081-2023	2023-02-21	综合判定 所检水泵合格。			

88	赤峰金都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13082-2023	2023-02-21	综合判定 所检水泵合格。			
89	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13086-2023	2023-02-24	综合判定 所检水泵合格。			
90	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13087-2023	2023-02-24	综合判定 所检水泵合格。			

91	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13088-2023	2023-02-24	综合判定 所检水泵 合格。	 时间：内蒙古银都矿业 地点：内蒙古银都矿业有限责任公司		
92	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13089-2023	2023-02-24	综合判定 所检水泵 合格。	 时间：内蒙古银都矿业 地点：内蒙古银都矿业有限责任公司		
93	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13090-2023	2023-02-24	综合判定 所检水泵 合格。	 时间：内蒙古银都矿业 地点：内蒙古银都矿业有限责任公司		

94	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13091-2023	2023-02-24	综合判定 所检水泵合格。	 时间：2023年2月24日 地点：内蒙古银都矿业有限责任公司	
95	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13092-2023	2023-02-25	综合判定 所检水泵合格。	 时间：2023年2月25日 地点：内蒙古银都矿业有限责任公司	
96	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13093-2023	2023-02-25	综合判定 所检水泵合格。	 时间：2023年2月25日 地点：内蒙古银都矿业有限责任公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
97	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13094-2023	2023-02-25	综合判定 所检水泵合格。	 时间: 网络数据失败 经纬度: 网络数据失败 海拔: 网络数据失败 气压: 网络数据失败 备注: 内蒙古银都矿业有限责任公司	
98	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13095-2023	2023-02-25	综合判定 所检水泵合格。	 时间: 网络数据失败 经纬度: 网络数据失败 海拔: 网络数据失败 气压: 网络数据失败 备注: 内蒙古银都矿业有限责任公司	
99	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13096-2023	2023-02-25	综合判定 所检水泵合格。	 时间: 网络数据失败 经纬度: 网络数据失败 海拔: 网络数据失败 气压: 网络数据失败 备注: 内蒙古银都矿业有限责任公司	

100	内蒙古银都矿业 (金属非金属地下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13097-2023	2023-02-25	综合判定 所检水泵 合格。	 经纬: 网络数据失败 经度: 网络数据失败 地址: 正在加载... 时间: 网络数据失败 海拔: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 内蒙古银都矿业有限责任公司		
101	陈巴尔虎天宝矿业 有限责任公司 (高低压开关柜 7F14)	DAJC-7F14164-2023	2023-02-10	合格	 时间: 2023-02-10 09:00:29 经纬: 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司		
102	陈巴尔虎天宝矿业 有限责任公司 (高低压开关柜 7F14)	DAJC-7F14198-2023	2023-02-11	合格	 时间: 2023-02-11 08:35:08 经纬: 陈巴尔虎矿业		

103	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14202-2023	2023-02-11	合格			
104	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14218-2023	2023-02-12	合格			
105	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14230-2023	2023-02-12	合格			

106	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15063-2023	2023-02-13	合格	 时间: 2023-02-13 08:13:13 地点: 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司	
107	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15070-2023	2023-02-11	合格	 时间: 2023-02-11 11:03:13 地点: 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司	
108	呼伦贝尔山金矿业股份有限公司 (矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15120-2023	2023-02-26	合格。	 时间: 2023-02-26 08:06:37 地点: 呼伦贝尔山金矿业股份有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
109	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16167-2023	2023-02-10	合格。	 时间: 2023-02-10 C: 1:29 单位: 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司	/
110	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16197-2023	2023-02-11	合格。	 时间: 2023-02-11 18:58:38 单位: 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司	/
111	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16214-2023	2023-02-13	合格。	 时间: 2023-02-13 单位: 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司	/

112	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17022-2023	2023-02-11	合格		/
113	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (避雷器7F22)	DAJC-7F22063-2023	2023-02-11	合格		
114	呼伦贝尔山金矿业有限公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22102-2023	2023-02-26	合格。		

115	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23024-2023	2023-02-11	合格	 时间: 2023-02-11 09:01:10 单位: 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司	
116	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23025-2023	2023-02-11	合格	 时间: 2023-02-11 09:01:10 单位: 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司	
117	呼伦贝尔山金矿业股份有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23030-2023	2023-02-25	所检试件合格。	 时间: 2023-02-25 09:01:10 单位: 呼伦贝尔山金矿业股份有限公司	

118	呼伦贝尔山金矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23031-2023	2023-02-25	所检试件合格。	 日期: 2023年2月25日 单位: 呼伦贝尔山金矿业有限公司		
119	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24010-2023	2023-02-12	合格	 日期: 2023年2月12日 单位: 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司		
120	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24014-2023	2023-02-26	合格。	 日期: 2023年2月26日 单位: 呼伦贝尔山金矿业有限公司		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
121	内蒙古钜航矿山工程有限公司 (金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31019-2023	2023-02-26	所检项目合格		经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	
122	内蒙古钜航矿山工程有限公司 (金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31020-2023	2023-02-26	所检项目合格		经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	
123	内蒙古钜航矿山工程有限公司 (金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31021-2023	2023-02-26	所检项目合格		经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	

124	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (金属非金属矿 山地下铲运机 7F31)	DAJC-7F31022-2023	2023-02-26	所检项目 合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		
125	内蒙古金堆矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32004-2023	2023-02-28	综合判定 合格	 经度: 118.962342 纬度: 45.254114 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西 乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-28 08:25:28 海拔: 1007.6米 天气: 🌤️ 2~0℃ 东北风		
126	内蒙古金堆矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32005-2023	2023-02-28	综合判定 合格	 经度: 118.962392 纬度: 45.254055 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西 乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-28 10:25:42 海拔: 1005.9米 天气: 🌤️ 2~0℃ 东北风		

127	内蒙古金堆矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32006-2023	2023-02-28	综合判定 合格	 经纬度: 118.96268 海拔: 1001.7米 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西 乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-28 17:31:53 海拔: 1001.7米 天气: 2-9℃ 东北风		
128	内蒙古金堆矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32007-2023	2023-02-28	综合判定 合格	 经纬度: 118.96268 海拔: 1001.2米 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西 乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-28 17:30:15 海拔: 1001.2米 天气: 2-9℃ 东北风		
129	内蒙古金堆矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32008-2023	2023-02-28	综合判定 合格	 经纬度: 118.96268 海拔: 1001.2米 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西 乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-28 17:30:15 海拔: 1001.2米 天气: 2-9℃ 东北风		

130	内蒙古金堆矿 山工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32009-2023	2023-02-28	综合判定 合格	 经度: 118.962280 纬度: 46.284089 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-28 09:15:09 海拔: 1008.5米 天气: 2-0℃ 东北风	
131	内蒙古玉龙矿业 股份有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32010-2023	2023-02-24	综合判定 合格	 经度: 118.959189 纬度: 46.289973 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-24 15:00:25 海拔: 1014.3米 天气: 4-8℃ 北风	
132	内蒙古玉龙矿业 股份有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32011-2023	2023-02-24	综合判定 合格	 经度: 118.959007 纬度: 46.289948 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-24 15:52:55 海拔: 1035.4米 天气: 4-8℃ 北风	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
133	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32012-2023	2023-02-24	综合判定合格		
134	内蒙古钜航矿山工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32013-2023	2023-02-27	综合判定合格		
135	内蒙古钜航矿山工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32014-2023	2023-02-27	综合判定合格	#NAME?	

136	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32015-2023	2023-02-27	综合判 定：合格	 经纬：116.951766 高度：78.299867 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西 乌旗满达湖内蒙古钜航矿业股份有 限公司 时间：2023-02-27 15:00:19 海拔：9953米 天气：2-0℃ 东北风		
137	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32016-2023	2023-02-27	综合判 定：合格	 经纬：116.951766 高度：78.299867 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西 乌旗满达湖内蒙古钜航矿业股份有 限公司 时间：2023-02-27 15:00:19 海拔：9953米 天气：2-0℃ 东北风		
138	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32017-2023	2023-02-27	综合判 定：合格	 经纬：116.951766 高度：78.299867 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西 乌旗满达湖内蒙古钜航矿业股份有 限公司 时间：2023-02-27 15:00:19 海拔：9953米 天气：2-0℃ 东北风		

139	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32018-2023	2023-02-27	综合判 定：合格			
140	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32019-2023	2023-02-27	综合判 定：合格			
141	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32020-2023	2023-02-27	综合判 定：合格			

142	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32021-2023	2023-02-27	综合判 定：合格	 经度: 116.957713 纬度: 45.261834 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西 乌珠穆沁旗内蒙古钜航矿业有限 公司 时间: 2023-02-27 15:30:00 海拔: 996.3米 天气: 2-10℃ 东北风		
143	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (蓄电池式电机 车7F34)	DAJC-7F34001-2023	2023-02-26	所检项目 合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		
144	内蒙古金堆矿山 工程有限公司 (蓄电池式电机 车7F34)	DAJC-7F34002-2023	2023-02-28	所检项目 合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
145	内蒙古金堆矿 山工程有限公司 (蓄电池式电机 车7F34)	DAJC-7F34003-2023	2023-02-28	所检项目 合格		
146	内蒙古钜航矿 山工程有限公司 (矿用炮孔钻机 7F49)	DAJC-7F49001-2023	2023-02-26	合格	#NAME?	
147	内蒙古钜航矿 山工程有限公司 (矿用炮孔钻机 7F49)	DAJC-7F49002-2023	2023-02-26	合格		

148	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50002-2023	2023-02-15	综合判定该空气压缩机合格。			
149	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50003-2023	2023-02-15	综合判定该空气压缩机合格。			
150	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50004-2023	2023-02-15	综合判定该空气压缩机合格。			

151	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山在用矿用电梯7F59)	DAJC-7F59002-2023	2023-02-13	综合判定 该矿用电梯合格。			
152	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61016-2023	2023-02-14	综合判定 该矿用电梯合格。			
153	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61022-2023	2023-02-14	综合判定 该矿用电梯合格。			

154	赤峰金都矿业 (钢丝绳(缆)在 线无损检测 7F61)	DAJC-7F61036-2023	2023-02-22	所检钢丝绳符合 MT/T970- 2005的要 求: 1#尾绳面 积损失百 分比为 4.39%,小 于5%,为 正常。 2#尾绳面 积损失百 分比为 4.45%,小 于5%,为 正常。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰金都矿业有限公司	237F6100 36-237F6 10037共 用一张照 片
-----	--------------------------------------	-------------------	------------	---	--	---

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
155	赤峰光大矿业 (钢丝绳(缆)在 线无损检测 7F61)	DAJC-7F61038-2023	2023-02-23	所检钢丝绳符合 MT/T970- 2005的要求: 1#首绳面 积损失百 分比为 6.08%, 2# 首绳面 积损失百 分比为 6.71%, 3# 首绳面 积损失百 分比为 6.43%, 4# 首绳面 积损失百 分比为 6.58%, 1# 尾绳面 积损失百 分比为 5.87%, 2# 尾绳面 积损失百 分比为 5.41%, 以上钢 丝绳面 积损 失百分 比大于 5%, 但小于 10%, 被 测钢 丝绳可 在加强 养护的 条件 下继续 使用	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 内蒙古光大矿业有限责任公司	237F6100 38-237F6 10043共 用一张照 片


156	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69001-2023	2023-02-02	合格。			
157	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69002-2023	2023-02-02	合格。			
158	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69003-2023	2023-02-02	合格。			


159	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69004-2023	2023-02-02	合格。			
160	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69005-2023	2023-02-02	合格。			
161	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69006-2023	2023-02-02	合格。			

162	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69007-2023	2023-02-02	合格。			
163	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69008-2023	2023-02-02	合格。			
164	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69009-2023	2023-02-02	合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
165	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69010-2023	2023-02-02	合格。		
166	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69011-2023	2023-02-02	合格。		
167	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69012-2023	2023-02-02	合格。		

168	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69013-2023	2023-02-02	合格。		
169	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69014-2023	2023-02-02	合格。		
170	甘肃福保信工程有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69015-2023	2023-02-02	合格。		

171	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69023-2023	2023-02-26	合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		
172	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69024-2023	2023-02-26	合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		
173	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69025-2023	2023-02-26	合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		

174	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69026-2023	2023-02-26	合格	 经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中		
175	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69027-2023	2023-02-26	合格	 经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中		
176	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69028-2023	2023-02-26	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
177	内蒙古钜航矿山工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69029-2023	2023-02-26	合格		 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	
178	内蒙古钜航矿山工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69030-2023	2023-02-26	合格		 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	
179	内蒙古钜航矿山工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69031-2023	2023-02-26	合格		 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	

180	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69032-2023	2023-02-26	合格	 设备：同轴鼓取头鼓 种类：同轴鼓取头鼓 部位：正在加鼓中 时间：同轴鼓取头鼓 海拔：同轴鼓取头鼓 天气：同轴鼓取头鼓 备注：同轴鼓取头鼓		
181	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69033-2023	2023-02-26	合格	 设备：同轴鼓取头鼓 种类：同轴鼓取头鼓 部位：同轴鼓取头鼓 时间：同轴鼓取头鼓 海拔：同轴鼓取头鼓 天气：同轴鼓取头鼓 备注：同轴鼓取头鼓		
182	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69034-2023	2023-02-26	合格	 设备：同轴鼓取头鼓 种类：同轴鼓取头鼓 部位：正在加鼓中 时间：同轴鼓取头鼓 海拔：同轴鼓取头鼓 天气：同轴鼓取头鼓 备注：同轴鼓取头鼓		

183	甘肃福保信工程有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75001-2023	2023-02-02	合格。			
184	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75002-2023	2023-02-12	合格			
185	呼伦贝尔山金矿业公司(人员定位系统7F78)	DAJC-7F78001-2023	2023-02-27	合格。			

186	呼伦贝尔山金矿业有限公司(人员定位系统 7F78)	DAJC-7F78002-2023	2023-02-27	合格。	 同用：原矿数据系统 备注：呼伦贝尔山金矿业有限公司	
187	呼伦贝尔山金矿业有限公司(人员定位系统 7F78)	DAJC-7F78003-2023	2023-02-27	合格。	 同用：原矿数据系统 备注：呼伦贝尔山金矿业有限公司	
188	内蒙古金堆矿业有限公司(矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89005-2023	2023-02-28	所检项目合格	 经纬度：118.322387 海拔：465.4159 地址：内蒙古自治区包头市固阳县 车辆编号：7F89005 生产日期：2023-02-28 检验日期：2023-02-28	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
189	内蒙古金堆矿 山工程有限公司 (矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89006-2023	2023-02-28	所检项目 合格		
190	内蒙古玉龙矿业 股份有限公司 (矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89007-2023	2023-02-25	所检项目 合格		
191	内蒙古玉龙矿业 股份有限公司 (矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89008-2023	2023-02-25	所检项目 合格		

192	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89009-2023	2023-02-25	所检项目合格			
193	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89010-2023	2023-02-25	所检项目合格			
194	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89011-2023	2023-02-25	所检项目合格			

195	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89012-2023	2023-02-25	所检项目合格	 经纬度: 118.956488 经度: 45.21581 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-25 09:32:39 海拔: 1143.0米 天气: 4 ~ 8℃ 北风	
196	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89013-2023	2023-02-25	所检项目合格	 经纬度: 118.957372 经度: 45.21430 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 时间: 2023-02-25 17:34:51 海拔: 996.4米 天气: 4 ~ 8℃ 北风	
197	内蒙古钜航矿山工程有限公司 (矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89015-2023	2023-02-27	合格	 经纬度: 118.952359 经度: 45.250492 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗内蒙古玉龙矿业股份有限公司 时间: 2023-02-27 15:07:12 海拔: 992.7米 天气: 2 ~ 0℃ 东北风	


198	内蒙古钜航矿山 工程有限公司 (矿用装载机 7F89)	DAJC-7F89016-2023	2023-02-27	合格	 经纬：116.551439 高度：45.820521 地址：内蒙古自治区包头市 乌达市海拉尔区内蒙古钜航矿业股份有 限公司 时间：2023-02-27 13:39:32 海拔：992.1米 天气：2~0℃ 东北风		
199	内蒙古兴业集团 锡林矿业有限公司(金属非金属 矿山在用缠绕式 提升机7F01)	DAJC-7F01006-2023	2023-02-16	综合判定 合格	 经纬：116.658429 高度：46.532120 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟东 乌珠沁县锡林郭勒 时间：2023-02-16 09:10:14 海拔：1013.0米 天气：19~25℃ 东风		
200	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11490-2022	2022-11-18	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 时间：2022-11-09 15:56:09 备注：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司		

201	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11491-2022	2022-11-18	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 时间：2022-11-09 15:05:10 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司	
202	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11492-2022	2022-11-18	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 时间：2022-11-09 15:07:05 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司	
203	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11493-2022	2022-11-18	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 时间：2022-11-09 15:22:33 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司	

204	海南矿业有限公司(金属非金属 矿山避雷器 7F22)	DAJC-7F22571~ 589-2022-A1	2022-12-29	除直流 1mA下的 电压值 (U1mA)无 法判定 外,其他 所检项目 合格。	 时间: 网络获取失败 备注: 海南矿业有限公司	
205	海南矿业有限公司(金属非金属 矿山避雷器 7F22)	DAJC-7F22590~ 622-2022-A1	2022-12-29	除直流 1mA下的 电压值 (U1mA)无 法判定 外,其他 所检项目 合格。	 时间: 网络获取失败 备注: 海南矿业有限公司	
206	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山架线式电机车 7F33)	DAJC-7F33022-2022	2022-11-18	合格。	 时间: 网络获取失败 备注: 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司	

207	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山架线式电机 车7F33)	DAJC-7F33023-2022	2022-11-18	合格。	 时间：网络获取失败 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司	
208	内蒙古高尔奇矿 业(金属非金属 矿山架线式电 机7F33)	DAJC-7F33045-2022	2022-11-18	合格。	 时间：网络获取失败 备注：内蒙古高尔奇矿业有限公司	
209	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山蓄电池式电 机7F34)	DAJC-7F34008-2022	2022-11-18	合格。	 时间：网络获取失败 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司	

210	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山蓄电池式电机 车7F34)	DAJC-7F34009-2022	2022-11-18	合格。	 时间：网络获取失败 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司		
211	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山蓄电池式电机 车7F34)	DAJC-7F34010-2022	2022-11-18	合格。	 时间：网络获取失败 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司		
212	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山蓄电池式电机 车7F34)	DAJC-7F34011-2022	2022-11-18	除第1.1 项、1.2 项、6.3项 不合格 外，其他 项目合 格。	 时间：网络获取失败 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司		

213	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山蓄电池式电机 车7F34)	DAJC-7F34012-2022	2022-11-18	除第1.1 项、1.2 项、6.3项 不合格 外，其他 项目合 格。	 时间：网络获取失败 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司		
214	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山蓄电池式电机 车7F34)	DAJC-7F340132022	2022-11-18	除第1.1 项、1.2 项、6.3项 不合格 外，其他 项目合 格。	 时间：网络获取失败 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司		
215	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山蓄电池式电机 车7F34)	DAJC-7F34014-2022	2022-11-18	除第1.1 项、1.2 项、6.3项 不合格 外，其他 项目合 格。	 时间：网络获取失败 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司		

216	正镶白旗乾金达 矿业有限公司 (金属非金属矿 山蓄电池式电机 车7F34)	DAJC-7F34015-2022	2022-11-18	除第1.1 项、1.2 项、6.3项 不合格 外，其他 项目合 格。	 时间：网络获取失败 备注：正镶白旗乾金达矿业有限公司	
217	内蒙古光大矿业 有限公司(金属 非金属矿山钢丝 绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61213~ 216-2022	2022-11-25	所检钢丝 绳符合 MT/T970- 2005的要 求。 面积损失 百分比大 于5%，但 小于10%， 被测钢丝 绳（缆） 可在加强 养护的条 件下继续 使用	 时间：2022-11-25 09:05:44 备注：内蒙古光大矿业有限公司  时间：2022-10-25 09:05:44 备注：内蒙古光大矿业有限公司  时间：2022-11-25 09:05:44 备注：内蒙古光大矿业有限公司  时间：2022-10-25 09:05:44 备注：内蒙古光大矿业有限公司	
218	海南矿业股份有 限公司(矿山无 轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75187-2022- A1	2022-10-22	合格	 时间：2022-10-22 09:01:51 备注：海南矿业股份有限公司	/