

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01045-2023	2023-05-30	综合判定该提升机合格。		
2	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01046-2023	2023-06-01	综合判定该提升机合格。		
3	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01047-2023	2023-06-02	综合判定该提升机合格。		

4	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用缠 绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01048-2023	2023-06-10	综合判定 合格	 时间: 2023-06-10 09:01:09 地点: 阿尔哈达矿	
5	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用缠 绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01051-2023	2023-06-10	综合判 定:合格。	 时间: 2023-06-10 10:08:44 地点: 阿尔哈达矿	
6	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用摩 擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02036-2023	2023-06-05	综合判定 合格	 经纬: 117.741518 高度: 46.018801 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗锡林郭勒盟山金白音 布矿业有 限公司 时间: 2023-06-05 15:37:16	

7	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02041-2023	2023-06-01	综合判定该提升机合格。		
8	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02042-2023	2023-06-01	综合判定该提升机合格。		
9	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02043-2023	2023-06-01	综合判定该提升机合格。		

10	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用摩 擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02044-2023	2023-06-08	综合判定 合格	 经纬: 116.012379 高程: 45452724 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 东乌珠鲁旗 时间: 2023-06-08 10:54 单位: 阿尔哈达矿业		
11	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用摩 擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02045-2023	2023-06-09	综合判 定:合格。	 摘要: 正在安装中 进度: 正在安装中 地址: 正在安装中 时间: 2023-06-09 16:33:19 单位: 阿尔哈达矿业		
12	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公 司(金属非金属 矿山在用提升绞 车7F03)	DAJC-7F03052-2023	2023-05-30	综合判定 该提升机 合格。	 时间: 2023-05-30 14:57:26 单位: 鑫汇矿业		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03057-2023	2023-06-02	综合判定该提升机合格。	 时间: 2023-06-02 14:31:46 地点: 鑫汇矿业	
14	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03058-2023	2023-05-31	综合判定该提升绞车合格。	 时间: 2023-05-31 14:31:46 地点: 鑫汇矿业	
15	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03059-2023	2023-05-31	综合判定该提升绞车合格。	 时间: 2023-05-31 14:31:46 地点: 鑫汇矿业	

16	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山在用提升绞 车7F03)	DAJC-7F03060-2023	2023-06-02	综合判定 该提升绞 车合格。			
17	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04144-2023	2023-05-30	综合判定 该防坠器 合格。			
18	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04145-2023	2023-05-30	综合判定 该防坠器 合格。			

19	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04146-2023	2023-05-30	综合判定 该防坠器 合格。			
20	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04147-2023	2023-05-30	综合判定 该防坠器 合格。			
21	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04148-2023	2023-05-30	综合判定 该防坠器 合格。			

22	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04149-2023	2023-06-01	综合判定 该防坠器 合格。			
23	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04150-2023	2023-05-31	综合判定 该防坠器 合格。			
24	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04151-2023	2023-05-31	综合判定 该防坠器 合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04152-2023	2023-05-31	综合判定该防坠器合格。		
26	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04153-2023	2023-05-31	综合判定该防坠器合格。		
27	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04154-2023	2023-06-02	综合判定该防坠器合格。		

28	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04155-2023	2023-06-02	综合判定 该防坠器 合格。			
29	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04156-2023	2023-06-02	综合判定 该防坠器 合格。			
30	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04157-2023	2023-06-02	综合判定 该防坠器 合格。			

31	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05122-2023	2023-06-06	所检项目合格			
32	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10257-2023	2023-06-06	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
33	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10260-2023	2023-06-04	所检工件经超声波探伤未发现可记录缺陷。			

34	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10269-2023	2023-05-30	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			
35	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10270-2023	2023-05-30	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			
36	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10271-2023	2023-05-30	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
37	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10272-2023	2023-05-30	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
38	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10273-2023	2023-05-30	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
39	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10274-2023	2023-05-30	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

40	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10275-2023	2023-05-30	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			
41	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10276-2023	2023-05-30	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			
42	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10277-2023	2023-05-31	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			

43	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10278-2023	2023-05-31	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			
44	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10279-2023	2023-05-31	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			
45	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10280-2023	2023-05-31	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			

46	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10281-2023	2023-05-31	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			
47	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10282-2023	2023-05-31	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			
48	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10283-2023	2023-05-31	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
49	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10284-2023	2023-05-31	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
50	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10285-2023	2023-06-01	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
51	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10286-2023	2023-06-01	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

52	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10287-2023	2023-06-01	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
53	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10288-2023	2023-06-01	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
54	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10289-2023	2023-06-01	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

55	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10290-2023	2023-06-01	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。		
56	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10291-2023	2023-06-01	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。		
57	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(金属非金属 矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10292-2023	2023-06-01	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷。		

58	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10293-2023	2023-06-02	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
59	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10294-2023	2023-06-02	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
60	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10295-2023	2023-06-02	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
61	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10296-2023	2023-06-02	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-06-02 14:07:47 地点: 鑫汇矿业	
62	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10297-2023	2023-06-02	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-06-02 14:07:47 地点: 鑫汇矿业	
63	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10298-2023	2023-06-02	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-06-02 14:07:47 地点: 鑫汇矿业	

64	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10299-2023	2023-06-07	检测检验结论：所检试件未发现可记录缺陷。	 时间：网络获取失败 备注：莱芜矿业有限公司马庄铁矿		
65	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10300-2023	2023-06-07	检测检验结论：所检试件未发现可记录缺陷。	 时间：网络获取失败 备注：莱芜矿业有限公司马庄铁矿		
66	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10301-2023	2023-06-07	检测检验结论：所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间：网络获取失败 备注：莱芜矿业有限公司马庄铁矿		

67	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10302-2023	2023-06-07	检测检验结论：所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间：网络获取失败 备注：莱芜矿业有限公司马庄铁矿		
68	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10310-2023	2023-06-08	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度：118.999243 纬度：46.428917 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠鲁旗 时间：2023-06-08 09:21:08		
69	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10311-2023	2023-06-08	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度：118.004569 纬度：46.438157 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠鲁旗锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 时间：2023-06-08 10:21:16		

70	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10312-2023	2023-06-08	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度: 119.007652 纬度: 46.441123 地址: 阿拉善盟阿拉善 县: 阿拉善盟阿拉善 县: 阿拉善盟阿拉善		
71	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10313-2023	2023-06-08	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度: 119.007652 纬度: 46.438157 地址: 阿拉善盟阿拉善 县: 阿拉善盟阿拉善		
72	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10314-2023	2023-06-09	所检试件 未发现可 记录缺 陷。	 经度: 119.007652 纬度: 46.438157 地址: 阿拉善盟阿拉善 县: 阿拉善盟阿拉善		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
73	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10315-2023	2023-06-09	综合判定 合格		 经纬: 119.01'52.4" 纬度: 40.43'03.15" 地址: 内蒙古自治州锡林郭勒盟东乌 珠穆沁旗 海拔: 990.0米 天气: 28.2℃ 微风	
74	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10316-2023	2023-06-10	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。		 经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 海拔: 正在获取中	
75	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10317-2023	2023-06-10	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。		 经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 海拔: 正在获取中	

76	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10318-2023	2023-06-10	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 时间: 2023-06-10 09:55:47 地点: 锡林郭勒盟		
77	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10319-2023	2023-06-10	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经纬: 正在加载 高度: 正在加载 地址: 正在加载 时间: 2023-06-10 06:25		
78	敖汉旗信德商贸 有限公司(金属 非金属矿山机械 部件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10322-2023	2023-06-29	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 时间: 2023-06-29 10:00:00 经纬: 敖汉旗信德商贸有限公司		

79	敖汉旗信德商贸有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10323-2023	2023-06-29	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
80	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11228-2023	2023-06-05	综合判定合格	 经度: 117.742179 纬度: 46.019209 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗锡林郭勒盟山金白音呼布矿业 布业有限公司 时间: 2023-06-05 17:53:13		
81	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11229-2023	2023-06-05	综合判定合格	 经度: 117.742177 纬度: 46.019209 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗锡林郭勒盟山金白音呼布矿业 布业有限公司 时间: 2023-06-05 17:53:49		

82	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11283-2023	2023-06-07	综合判 定:合格。	 经纬: 47.5000507 高度: 46.439289 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗阿尔哈达山金矿哈 达矿业有 限公司 时间: 2023-06-07 15:33:17		
83	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11284-2023	2023-06-07	综合判 定:合格。	 经纬: 47.5000412 高度: 46.439048 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗阿尔哈达山金矿哈 达矿业有 限公司 时间: 2023-06-07 15:53:07		
84	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11285-2023	2023-06-07	综合判 定:合格。	 经纬: 47.5000352 高度: 46.439041 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗阿尔哈达山金矿哈 达矿业有 限公司 时间: 2023-06-07 16:55:01		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
85	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11286-2023	2023-06-07	综合判 定:合格。	 经纬: 119.000600 纬度: 46.439268 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗锡林郭勒盟山金阿尔哈 达矿业有 限公司 时间: 2023-06-07 15:38:35	
86	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11287-2023	2023-06-07	综合判 定:合格。	 经纬: 119.000614 纬度: 46.439292 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗锡林郭勒盟山金阿尔哈 达矿业有 限公司 时间: 2023-06-07 15:21:05	
87	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11288-2023	2023-06-07	综合判 定:合格。	 经纬: 119.000607 纬度: 46.439212 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌珠穆沁旗锡林郭勒盟山金阿尔哈 达矿业有 限公司 时间: 2023-06-07 15:30:24	

88	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11289-2023	2023-06-07	综合判 定:合格。	 经纬: 115.000648 纬度: 46.439306 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌审旗的旗府锡林郭勒盟山金阿尔哈 达矿业有 限公司 时间: 2023-06-07 11:31:17		
89	浙江兴安建设集 团有限公司驻内 蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11292-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 时间: 2023-06-17 10:56:02 地址: 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗 扎赉特旗兴安建设集团项目部		
90	浙江兴安建设集 团有限公司驻内 蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11292-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 时间: 2023-06-17 10:56:02 地址: 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗 扎赉特旗兴安建设集团项目部		

91	浙江兴安建设集团有限公司驻内蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11293-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压缩机合格。			
92	浙江兴安建设集团有限公司驻内蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11294-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压缩机合格。			
93	浙江兴安建设集团有限公司驻内蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11295-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压缩机合格。			

94	浙江兴安建设集团有限公司驻内蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11296-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压缩机合格。			
95	浙江兴安建设集团有限公司驻内蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11297-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压缩机合格。			
96	浙江兴安建设集团有限公司驻内蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11298-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压缩机合格。			


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
97	浙江兴安建设集团有限公司驻内蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11299-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压缩机合格。		
98	浙江兴安建设集团有限公司驻内蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11300-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压缩机合格。		
99	浙江兴安建设集团有限公司驻内蒙古拜仁矿业有 限公司项目部 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11301-2023	2023-06-17	综合判定 该空气压缩机合格。		

100	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12086-2023	2023-06-05	综合判定合格	 经纬: 网络数据失败 经度: 网络数据失败 地址: 正在加载中 时间: 网络数据失败		
101	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12092-2023	2023-06-09	综合判定合格	 经纬: 正在加载中 经度: 正在加载中 地址: 网络数据失败 时间: 网络数据失败 备注: 阿尔哈达矿		
102	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12094-2023	2023-06-07	综合判定合格	 经纬: 118.006828 经度: 46.44223 地址: 网络数据失败 时间: 网络数据失败 备注: 阿尔哈达矿		

103	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13416-2023	2023-06-05	综合判定合格	 经纬: 网络数据失败 高度: 网络数据失败 地址: 网络数据失败 时间: 网络数据失败		
104	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13417-2023	2023-06-05	综合判定合格	 经纬: 网络数据失败 高度: 网络数据失败 地址: 网络数据失败 时间: 网络数据失败		
105	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13418-2023	2023-06-05	综合判定合格	 经纬: 网络数据失败 高度: 网络数据失败 地址: 正在加载中 时间: 网络数据失败		

106	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13419-2023	2023-06-05	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败		
107	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13420-2023	2023-06-05	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败		
108	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13436-2023	2023-06-09	综合判定合格	 经度: 正在加载中 纬度: 正在加载中 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 阿尔哈达矿		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
109	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13437-2023	2023-06-09	综合判定 合格			
110	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13438-2023	2023-06-09	综合判定 合格			
111	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13439-2023	2023-06-07	综合判定 合格			

112	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13440-2023	2023-06-07	综合判定合格	 层别：正在探矿中 矿段：正在探矿中 地址：正在探矿中 时间：阿拉善盟 地点：阿拉善盟		
113	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13441-2023	2023-06-07	综合判定合格	 层别：正在探矿中 矿段：正在探矿中 地址：正在探矿中 时间：阿拉善盟 地点：阿拉善盟		
114	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13442-2023	2023-06-07	综合判定合格	 层别：正在探矿中 矿段：正在探矿中 地址：正在探矿中 时间：阿拉善盟 地点：阿拉善盟		

115	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13443-2023	2023-06-08	综合判定合格	 经度: 118.996604 纬度: 46.425540 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠鲁旗 时间: 2023-06-08 14:48:37		
116	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13444-2023	2023-06-08	综合判定合格	 经度: 118.996598 纬度: 46.425577 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠鲁旗 时间: 2023-06-08 15:45:59		
117	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13445-2023	2023-06-08	综合判定合格	 经度: 118.996580 纬度: 46.425545 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠鲁旗 时间: 2023-06-08 16:48:53		

118	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13446-2023	2023-06-08	综合判定合格	 经度: 118.995538 纬度: 46.425510 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠鲁旗 时间: 2023-06-08 17:49:59		
119	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13447-2023	2023-06-08	综合判定合格	 经度: 118.995546 纬度: 46.425561 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠鲁旗 时间: 2023-06-08 18:51:53		
120	阿巴嘎旗金地矿业业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13451-2023	2023-06-13	综合判定: 合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
121	阿巴嘎旗金地矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13452-2023	2023-06-13	综合判定：合格		
122	林西县世江墨玉石材有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F142905-2023	2023-06-19	合格		
123	海勃湾区千里山阿拉坦图磁铁矿(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15683-2023	2023-05-30	检测检验项目结论：合格		683-685

124	林西县世江墨玉 石材有限公司 (矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15880-2023	2023-06-19	合格			
125	林西县世江墨玉 石材有限公司 (矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15886-2023	2023-06-19	合格			
126	海勃湾区千里山 阿拉坦图磁铁矿 (避雷器7F22)	DAJC-7F22416-2023	2023-05-30	检测检验 结论：合格。			416-418

127	林西县世江墨玉 石材有限公司 (避雷器7F22)	DAJC-7F22520-2023	2023-06-19	合格	 时间: 2023-06-19 15:05:46 备注: 世江墨玉石材有限公司		
128	赤峰中色白音诺 尔矿业有限公司 (绝缘安全工器 具7F23)	DAJC-7F23149-2023	2023-06-18	所检试件 合格。	 时间: 2023-06-18 09:04:45 备注: 白音诺尔		
129	林西县世江墨玉 石材有限公司 (绝缘安全工器 具7F23)	DAJC-7F23155-2023	2023-06-18	所检试件 合格。	 时间: 2023-06-18 09:04:45 备注: 世江墨玉石材有限公司		

130	林西县世江墨玉 石材有限公司 (绝缘安全工器 具7F23)	DAJC-7F23156-2023	2023-06-18	所检试件 合格。	 时间：2023-06-18 14:37:44 备注：林西县世江墨玉石材有限公司		
131	海勃湾区千里山 阿拉坦图磁铁矿 (矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24056-2023	2023-05-30	检测检验 项目结 论：合格	 时间：2023-05-30 14:37:44 备注：海勃湾区千里山阿拉坦图磁铁矿		
132	莱芜钢铁集团莱 芜矿业有限公司 (矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24067-2023	2023-06-07	检测检验 项目结 论：合格	 时间：2023-06-07 15:50:46 备注：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	铁源炉料 厂	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
133	林西县世江墨玉 石材有限公司 (矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24068-2023	2023-06-18	合格。			
134	莱芜钢铁集团莱 芜矿业有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69149-2023	2023-06-07	检测检验 项目结 论：合格			
135	莱芜钢铁集团莱 芜矿业有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69150-2023	2023-06-07	检测检验 项目结 论：合格			

136	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69151-2023	2023-06-07	检测检验 项目结 论：合格	 时间：2023-06-07 14:15:18 备注：莱芜矿业有限公司马庄铁矿	
137	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69152-2023	2023-06-07	检测检验 项目结 论：合格	 时间：2023-06-07 14:49:22 备注：莱芜矿业有限公司马庄铁矿	
138	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(地下矿 山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75094-2023	2023-06-09	除5.3、 6.8、10.1 和14.3不 合格，所 检项目合 格。	 经纬：115.006804 海拔：46.438765 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟 锡林郭勒盟锡林郭勒盟山金阿尔哈达 矿业有限公司 时间：2023-06-09 11:41:35	

139	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75095-2023	2023-06-09	除5.3、6.8、10.1和14.3不合格,所检项目合格。	 经度: 115.006818 纬度: 46.438811 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌审旗的旗林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 时间: 2023-06-09 11:05:13	
140	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75096-2023	2023-06-09	除5.3、6.8、10.1和14.3不合格,所检项目合格。	 经度: 115.006818 纬度: 46.438811 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌审旗的旗林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 时间: 2023-06-09 11:32:17	
141	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75097-2023	2023-06-09	除5.3、6.8、10.1和14.2不合格,所检项目合格。	 经度: 115.006818 纬度: 46.438734 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 乌审旗的旗林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 时间: 2023-06-09 11:48:00	

142	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75098-2023	2023-06-09	除5.3、6.8、10.1和14.2不合格,所检项目合格.	 时间: 2023-06-09 11:15:18 地点: 内蒙古赤峰市松山区 设备: 无轨运人车辆 检测: 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司		
143	莱芜市康华矿业有限公司(人员定位系统7F78)	DAJC-7F78006-2023	2023-06-07	合格	 时间: 网络获取失败 备注: 莱芜市康华矿业有限公司		
144	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(矿用通风机7FA11)	DAJC-7FA1008-2023	2023-06-05	合格	 时间: 网络获取失败 备注: 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
145	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(矿用通风机7FA11)	DAJC-7FA1009-2023	2023-06-05	合格			
146	赤峰吉隆矿业有限责任公司(矿用通风机7FA11)	DAJC-7FA1015-2023	2023-06-27	合格。			
147	赤峰吉隆矿业有限责任公司(矿用通风机7FA11)	DAJC-7FA1016-2023	2023-06-27	合格。			

148	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1017-2023	2023-06-27	合格。			
149	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1018-2023	2023-06-27	合格。			
150	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1019-2023	2023-06-27	合格。			

151	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1020-2023	2023-06-27	合格。			
152	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1021-2023	2023-06-27	合格。			
153	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1022-2023	2023-06-27	合格。			

154	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1023-2023	2023-06-27	合格。			
155	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1024-2023	2023-06-27	合格。			
156	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1025-2023	2023-06-27	合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
157	赤峰吉隆矿业有限责任公司(矿用通风机7FA11)	DAJC-7FA1026-2023	2023-06-28	合格。			
158	赤峰吉隆矿业有限责任公司(矿用通风机7FA11)	DAJC-7FA1027-2023	2023-06-28	合格。			
159	赤峰吉隆矿业有限责任公司(矿用通风机7FA11)	DAJC-7FA1028-2023	2023-06-28	合格。			

160	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1029-2023	2023-06-28	合格。			
161	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1030-2023	2023-06-28	合格。			
162	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(矿 用通风机7FA11)	DAJC-7FA1031-2023	2023-06-28	合格。			

163	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107004-2023	2023-02-15	1. 矿井总风量: 205.6m ³ /s。其中南风井 190.8 m ³ /s, 主井14.8 m ³ /s。 2. 矿井通风阻力: 2404.5Pa。 。	 时间: 网络获取失败 备注: 陈生刚 录	
164	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107005-2023	2023-03-01	/	 经纬度: 115.079421 纬度: 42.230276 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 陈生刚 时间: 2023-03-01 08:13:49 海拔: 1453.1米 天气: ☀️ -11~ -2℃ 有北风 备注: 陈生刚 录	
165	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107005-2023	2023-03-01	/	 时间: 网络获取失败 备注: 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司	

166	烟台天昊矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山通 风系统检测107)	DAJC-107006-2023	2023-03-07	/	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 天昊矿业	
167	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(金 属非金属地下矿 山通风系统检测 107)	DAJC-107007-2023	2023-03-04	/	 时间: 2023-03-03 16:29:47 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司	
168	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(金 属非金属地下矿 山通风系统检测 107)	DAJC-107007-2023	2023-03-04	/	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司	

169	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(金 属非金属地下矿 山通风系统检测 107)	DAJC-107008-2023	2023-03-04	/	 时间: 2023-03-03 16:29:47 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司		
170	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(金 属非金属地下矿 山通风系统检测 107)	DAJC-107008-2023	2023-03-04	/	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司		
171	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(金 属非金属地下矿 山通风系统检测 107)	DAJC-107009-2023	2023-03-05	/	 时间: 2023-03-03 16:29:47 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司		

172	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(金 属非金属地下矿 山通风系统检测 107)	DAJC-107009-2023	2023-03-05	/	 时间: 2023-03-03 16:29:47 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司	
173	赤峰吉隆矿业有 限责任公司(金 属非金属地下矿 山通风系统检测 107)	DAJC-107009-2023	2023-03-05	/	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司	
174	锡林郭勒盟山金 阿尔哈达矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山通 风系统检测107)	DAJC-107010-2023	2023-03-06	/	 经度: 113.993568 纬度: 46.447910 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 锡林郭勒盟阿拉善盟 时间: 2023-03-06 12:09:17 海拔: 952.7米 天气: 6~12℃ 南风 备注: 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业 有限公司	

175	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107010-2023	2023-03-06	/	 经度: 119.020027 纬度: 46.446092 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 时间: 2023-03-06 09:51:38 海拔: 999.1米 天气: 🌤️ 0~12℃ 南风 备注: 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司	
-----	---------------------------------------	------------------	------------	---	--	--

176	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107011-2023	2023-03-07	/	 经纬: 113.673772 纬度: 45.263024 地址: 内蒙古自治区赤峰市 海拔: 1020.8米 天气: 4~11℃ 西南风 备注: 内蒙古玉龙矿业股份有限公司		
177	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107011-2023	2023-03-07	/	 经纬: 113.664853 纬度: 45.263024 地址: 内蒙古自治区赤峰市 海拔: 1020.6米 天气: 4~11℃ 西南风 备注: 内蒙古玉龙矿业股份有限公司		
178	呼伦贝尔山金矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107014-2023	2023-02-25	1. 矿井总风量: 23.3m ³ /s; 2. 矿井通风阻力: 323.5Pa;	 时间: 风测数据 备注: 呼伦贝尔山金矿业有限公司		

179	内蒙古鑫海矿业发展有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107018-2023	2023-03-20	1. 矿井总风量: 53.3m ³ /s; 2. 矿井通风阻力: 1090.3Pa;	 经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败		
180	赤峰金都矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107034-2023	2023-05-07	/	 经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 空		
181	赤峰金都矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107035-2023	2023-05-08	/	 经纬: 112.625806 经度: 42.310433 地址: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区十家镇十家 时间: 2023-05-08 14:20:09 海拔: 1100米 天气: 25-26℃ 北风 备注: 空		

182	/(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107036-2023	2023-05-10	/	 结论：网络数据完整 结论：网络数据完整 地址：网络数据完整 地址：网络数据完整 设备：网络数据完整 设备：网络数据完整 结论：网络数据完整 结论：网络数据完整		
183	/(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107037-2023	2023-05-10	/	 结论：网络数据完整 结论：网络数据完整 地址：网络数据完整 地址：网络数据完整 设备：网络数据完整 设备：网络数据完整 结论：网络数据完整 结论：网络数据完整		
184	赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107040-2023	2023-05-18	/	 结论：网络数据完整 结论：网络数据完整 地址：网络数据完整 地址：网络数据完整 设备：网络数据完整 设备：网络数据完整 结论：网络数据完整 结论：网络数据完整		

185	赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107040-2023	2023-05-18	/	 经纬: 119.08828° 海拔: 4463.509 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗林东镇 林东工业园区内赤峰山金红岭有色矿业 有限公司地下矿山通风系统检测点 检测: 2023-05-18 12:43:55 检测: 11.17.00 人员: 20-2222 卢永昌 照片: 213		
186	赤峰永丰矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108103-2023	2023-05-14	综合判定: 合格。	 经纬: 118.024830° 海拔: 4463.509 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗林东镇 林东工业园区内赤峰永丰矿业有限责任公司 地下矿山在用主通风机检测点 检测: 2023-05-14 12:43:55 检测: 11.17.00 人员: 20-2222 卢永昌 照片: 214		
187	赤峰永丰矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108104-2023	2023-05-15	综合判定: 合格。	 经纬: 118.024830° 海拔: 4463.509 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗林东镇 林东工业园区内赤峰永丰矿业有限责任公司 地下矿山在用主通风机检测点 检测: 2023-05-15 12:43:55 检测: 11.17.00 人员: 20-2222 卢永昌 照片: 215		

188	赤峰永丰矿业有 限责任公司(金 属非金属矿山在 用主通风机108)	DAJC-108105-2023	2023-05-16	综合判 定：合格。		
189	锡林郭勒盟山金 白音呼布矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用主 通风机108)	DAJC-108109-2023	2023-06-06	合格		
190	敖汉旗信德商贸 有限公司(金属 非金属矿山在用 主通风机108)	DAJC-108110-2023	2023-05-25	综合判 定：合格。		

191	敖汉旗信德商贸有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108111-2023	2023-05-25	综合判定:合格。	 经度: 119.427259 纬度: 42.252294 状态: 正在加载... 时间: 网络获取失败 备注: 敖汉旗信德商贸有限公司		
192	西和县中宝矿业 有限公司(金属 非金属矿山在用 主通风机108)	DAJC-108113-2023	2023-06-18	综合判定合格	 经度: 106.44 纬度: 34.33 状态: 正在加载... 时间: 网络获取失败 备注: 西和县中宝矿业 有限公司		
193	西和县中宝矿业 有限公司(金属 非金属矿山在用 主通风机108)	DAJC-108113-2023	2023-06-18	综合判定合格	 经度: 106.442266 纬度: 34.332294 地址: 甘肃省陇南市西和县511国道 时间: 网络获取失败 海拔: 1669.5米 天气: 网络获取失败 备注: 西和县中宝矿业 有限公司		

194	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108119-2023	2023-06-09	综合判定合格	 经度: 115.015833 纬度: 46.430961 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠鲁特旗 时间: 2023-06-09 14:40:21		
195	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108120-2023	2023-06-09	综合判定合格	 经度: 115.980814 纬度: 46.438367 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠鲁特旗 时间: 2023-06-09 09:34:42		
196	海勃湾区千里山阿拉坦图磁铁矿(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111023-2023	2023-05-21	检测检验项目结论: 合格	 时间: 2023-05-21 14:42:41 备注: 海勃湾区千里山阿拉坦图磁铁矿		

197	赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111024-2023	2023-05-17	合格。	 时间: 2023-05-17 14:46:43 备注: 白音诺尔		
198	赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111025-2023	2023-05-17	合格。	 时间: 2023-05-17 14:46:43 备注: 白音诺尔		
199	莱芜市康华矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111028-029-2023	2023-06-07	合格	 时间: 2023-06-07 09:42:15 备注: 莱芜康华矿业		

200	山东黄金矿业(玲珑)有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111031-2023	2023-06-13	合格		
201	山东黄金矿业(玲珑)有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111032-2023	2023-06-13	合格		
202	山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111033-2023	2023-07-03	检测检验项目结论: 合格		

203	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(矿井局部通 风机130)	DAJC-130001-2023	2023-01-06	所检项目 合格			
204	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公司(矿井局部通 风机130)	DAJC-130061-2023	2023-06-14	所检项目 合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		
205	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公司(矿井局部通 风机130)	DAJC-130062-2023	2023-06-14	所检项目 合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		

206	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公司(矿井局部通 风机130)	DAJC-130063-2023	2023-06-14	所检项目 合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		
207	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公司(矿井局部通 风机130)	DAJC-130064-2023	2023-06-14	所检项目 合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		
208	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公司(矿井局部通 风机130)	DAJC-130065-2023	2023-06-14	所检项目 合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败		

209	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公司(矿井局部通 风机130)	DAJC-130066-2023	2023-06-14	所检项目 合格	 经此：网络数据失败 程度：网络数据失败 地址：正在加载中 时间：网络数据失败		
-----	-------------------------------------	------------------	------------	------------	--	--	--

210	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公司(矿井局部通 风机130)	DAJC-130067-2023	2023-06-14	所检项目 合格	 经纬: 网络数据失败 高度: 网络数据失败 地址: 网络数据失败 时间: 网络数据失败	
-----	-------------------------------------	------------------	------------	------------	---	--