





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107044-2023	2023-06-13	/	 <p>综合：网络数据失败 语音：网络数据失败 地址：网络数据失败 时间：网络数据失败 设备：网络数据失败 天气：网络数据失败 备注：无异常</p>	
2	山东天承矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107045-2023	2023-06-14	/	 <p>综合：网络数据失败 语音：网络数据失败 地址：网络数据失败 时间：网络数据失败 设备：网络数据失败 天气：网络数据失败 备注：红布盖</p>	
3	西和县中宝矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107046-2023	2023-06-18	/	 <p>综合：10.14.14.78.86 语音：2023/07/04 地址：甘肃省白银市西和县111国道 时间：网络数据失败 设备：网络数据失败 天气：网络数据失败 备注：无异常</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	西和县中宝矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107049-2023	2023-06-17	/	 <p>姓名: 阿哈达别克 性别: 阿哈达别克 住址: 阿哈达别克 证件: 阿哈达别克 天气: 阿哈达别克 备注: 甘肃金和同和矿业有限公司</p>	
5	西和县中宝矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107050-2023	2023-06-17	/	 <p>姓名: 阿哈达别克 性别: 阿哈达别克 住址: 阿哈达别克 证件: 阿哈达别克 天气: 阿哈达别克 备注: 甘肃金和同和矿业有限公司</p>	
6	西和县中宝矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107051-2023	2023-06-17	/	 <p>姓名: 阿哈达别克 性别: 阿哈达别克 住址: 阿哈达别克 证件: 阿哈达别克 天气: 阿哈达别克 备注: 甘肃金和同和矿业有限公司</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	栖霞常鑫金矿有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107056-2023	2023-07-18	/	 <p>单位: 烟台常鑫金矿有限公司 地址: 烟台莱山区 电话: 0535-3811111 网址: www.cangxin.com.cn 邮编: 264000</p>	
8	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108106-2023	2023-06-13	综合判定合格	 <p>单位: 烟台黄金矿业股份有限公司 地址: 烟台莱山区 电话: 0535-3811111 网址: www.sdgold.com.cn 邮编: 264000</p>	
9	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108107-2023	2023-06-13	综合判定合格	 <p>单位: 烟台黄金矿业股份有限公司 地址: 烟台莱山区 电话: 0535-3811111 网址: www.sdgold.com.cn 邮编: 264000</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108108-2023	2023-06-13	综合判定合格		
11	山东天承矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108112-2023	2023-06-14	综合判定合格		
12	西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108113-2023	2023-06-18	综合判定合格		



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108116-2023	2023-06-17	综合判定合格	 <p>速度 正在校验中 角度 正在校验中 地址 正在校验中 时间 网络获取失败 海拔 正在校验中 天气 正在校验中 名称 山东黄金西和县中宝矿业有限公司</p>	
14	西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108117-2023	2023-06-17	综合判定合格	 <p>速度 网络获取失败 角度 网络获取失败 地址 正在校验中 时间 网络获取失败 海拔 网络获取失败 天气 网络获取失败</p>	
15	西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108118-2023	2023-06-17	综合判定合格	 <p>速度 网络获取失败 角度 网络获取失败 地址 网络获取失败 时间 网络获取失败 海拔 网络获取失败 天气 网络获取失败 名称 山东黄金西和县中宝矿业有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	栖霞常鑫金矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108130-2023	2023-07-18	综合判定合格		
17	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109046-2023	2023-06-13	综合指标判定: 合格		/
18	山东天承矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109047-2023	2023-06-14	综合指标判定: 合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	栖霞常鑫金矿有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109055-2023	2023-07-18	综合指标判定:合格	 <p>经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 常鑫金矿</p>	
20	山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111027-2023	2023-06-15	合格	 <p>经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 莱西金矿</p>	
21	赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107038-2023	2023-05-17	/	 <p>经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 白音诺尔</p>	

22	内蒙古银都矿业 有限责任公司 (金属非金属地 下矿山通风系统 检测107)	DAJC-107041-2023	2023-05-19	/				
23	贵州开磷有限责 任公司(金属非 金属矿山通风系 统鉴定109)	DAJC-109018-2023	2023-03-18	综合指标 判定: 合 格				
24	贵州开磷有限责 任公司(金属非 金属矿山通风系 统鉴定109)	DAJC-109019-2023	2023-03-19	综合指标 判定: 合 格				

25	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109020-2023	2023-03-20	综合指标判定:合格				
26	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109021-2023	2023-03-22	综合指标判定:合格		 <p> 单位: 开磷集团 名称: 通风系统 地址: 开磷集团 时间: 2023年3月22日 海拔: 2000m 天气: 晴 备注: 李XX </p>		
27	贵州锦丰矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109022-2023	2023-03-25	综合指标判定:合格		 <p> 单位: 锦丰矿业 名称: 通风系统 地址: 锦丰矿业 时间: 2023年3月25日 海拔: 2000m 天气: 晴 备注: 李XX </p>		

28	贵州锦丰矿业有 限公司(金属非 金属矿山通风系 统鉴定109)	DAJC-109023-2023	2023-03-25	综合指标 判定: 合 格		 <p>经纬: 网络双摄头灯 海拔: 网络双摄头灯 地点: 网络双摄头灯 时间: 网络双摄头灯 拍摄: 网络双摄头灯 天气: 网络双摄头灯 备注: 锦丰矿业</p>		
29	内蒙古银都矿业 有限责任公司 (金属非金属矿 山通风系统鉴定 109)	DAJC-109043-2023	2023-05-19	综合指标 判定: 合 格		 <p>经纬: 网络双摄头灯 海拔: 网络双摄头灯 地点: 网络双摄头灯 时间: 网络双摄头灯 拍摄: 网络双摄头灯 天气: 网络双摄头灯</p>		