


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107059-2023	2023-07-21	/	 <p>经纬: 可略经纬度 地址: 可略地址 时间: 可略时间 天气: 可略天气 备注: 可略备注</p>	
2	山东黄金归来庄矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108125-2023	2023-06-29	综合判定合格	 <p>经纬: 116.805056 地址: 35.372348 时间: 2023-06-29 08:05:43 天气: 15.6℃ 西北风 备注: 17821100</p>	
3	山东黄金归来庄矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108126-2023	2023-06-29	综合判定合格	 <p>经纬: 117.805535 地址: 35.371708 时间: 2023-06-29 08:05:43 天气: 13.1℃ 西北风 备注: 17821100</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108134-2023	2023-07-21	综合判定合格	 <p>现场拍照 经纬: 117.702277 纬度: 36.365529 地址: 山东省淄博市周村区土村镇源源 时间: 2023-07-21 05:51:16 海拔: 222.6米 天气: 天气数据未获取 备注: 璞泰矿业</p>	
5	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108135-2023	2023-07-21	综合判定合格	 <p>经纬: 网络数据未获取 纬度: 网络数据未获取 地址: 三定村桥中... 时间: 网络数据未获取 海拔: 网络数据未获取 天气: 网络数据未获取 备注: 璞泰矿业 主: 200年主通风机</p>	
6	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108136-2023	2023-07-21	综合判定合格	 <p>经纬: 网络数据未获取 纬度: 网络数据未获取 地址: 三定村桥中... 时间: 网络数据未获取 海拔: 网络数据未获取 天气: 网络数据未获取 备注: 璞泰矿业 主: 200年主通风机</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109057-2023	2023-07-21	综合指标判定:合格	 <p>经纬: 0000000000 经纬: 0000000000 地址: 山东烟台... 时间: 0000000000 类型: 0000000000 人员: 0000000000 单位: 山东璞泰矿业有限公司</p>	