

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01018-2023	2023-09-01	综合判定该提升机合格。		
2	平凉新安煤业有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10178-2023	2023-08-08	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量平底孔缺陷。		


3	平凉新安煤业有限责 任公司(矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10179-2023	2023-08-08	所检试件检验区 域未发现可记录 表面开口缺陷。		
4	平凉新安煤业有限责 任公司(矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10180-2023	2023-08-09	所检工件暴露部 位经超声波探伤 未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量平底孔缺陷。		



5	平凉新安煤业有限责 任公司(矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10181-2023	2023-08-09	所检试件检验区 域未发现可记录 表面开口缺陷。	 <p>经纬: 106.922422 高度: 35.138721 地址: 甘肃省平凉市崆峒区 时间: 2023-08-09 10:28:20 备注: 平凉新安煤业</p>	
6	准格尔旗荣祥焦煤化 有限责任公司山不拉 煤矿(矿用机械部件无 损检测7M10)	DAJC-7M10186-2023	2023-08-13	所检工件暴露部 位经超声波探伤 未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 106.922422 高度: 35.138721 地址: 甘肃省平凉市崆峒区 时间: 2023-08-09 10:28:20 备注: 平凉新安煤业</p>	



7	中煤大同能源有限责 任公司(煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11118-2023	2023-08-11	合格	 <p>位置: 采煤工作面 任务: 检查设备 时间: 2023-08-11 地点: 采煤工作面 姓名: 张三</p>	
8	中煤大同能源有限责 任公司(煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11119-2023	2023-08-11	合格	 <p>位置: 采煤工作面 任务: 检查设备 时间: 2023-08-11 地点: 采煤工作面 姓名: 张三</p>	



9	中煤大同能源有限责任公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11120-2023	2023-08-11	合格		
10	中煤大同能源有限责任公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11121-2023	2023-08-11	合格		



11	中煤大同能源有限责 任公司(煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11122-2023	2023-08-11	合格	 <p>位置：大同煤矿 名称：大同煤矿 型号：7M11 日期：2023-08-11</p>	
12	中煤大同能源有限责 任公司(煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11123-2023	2023-08-11	合格	 <p>位置：大同煤矿 名称：大同煤矿 型号：7M11 日期：2023-08-11</p>	

13	中煤大同能源有限责 任公司(煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11124-2023	2023-08-11	合格	 <p>经纬: 113.214477 坐标: 39.652475 地址: 山西省朔州市怀仁市355号 厂商: 广源盛 时间: 2023-08-11 12:50:50 备注: 广源盛空压机</p>	
14	中煤大同能源有限责 任公司(煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11125-2023	2023-08-11	合格	 <p>经纬: 113.214477 坐标: 39.652475 地址: 山西省朔州市怀仁市355号 厂商: 广源盛 时间: 2023-08-11 12:51:05 备注: 广源盛空压机</p>	


15	中煤大同能源有限责任公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11126-2023	2023-08-11	合格	 <p> 经度: 113.214477 纬度: 39.652475 地址: 山西省朔州市怀仁市355号 厂家: 广源盛 时间: 2023-08-11 12:51:40 备注: 广源盛空压机 </p>	
16	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29069-2023	2023-08-13	综合判定该带式输送机合格。	 <p> 厂家: 荣祥焦煤化 型号: 荣祥带式输送机 地址: 山西省准格尔旗 时间: 2023-08-13 10:00:00 备注: 荣祥带式输送机 </p>	



17	河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50036-2023	2023-08-02	综合判定该单轨吊车合格。		
18	河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50037-2023	2023-08-02	合格。		



19	河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50038-2023	2023-08-03	合格。		
20	山西煤炭运销集团古交铂龙煤业(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52009	2023-08-04	合格		



21	山西煤炭运销集团古交铂龙煤业（固定式空气压缩机7M11）	DAJC-7M11102-2023	2023-08-04	合格		
22	山西煤炭运销集团古交铂龙煤业（固定式空气压缩机7M11）	DAJC-7M11103-2023	2023-08-04	合格	 <p>时间：网络获取失败</p>	


23	山西煤炭运销集团古交 铂龙煤业(煤矿用无极绳 绞车7M52)	DAJC-7M52010-202 3	2023-08-04	合格			
24	山西煤炭运销集团古交 铂龙煤业(煤矿用无极绳 绞车7M52)	DAJC-7M52011-202 3	2023-08-04	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 海拔: 网络获取失败</p>		

25	山西煤炭运销集团古交 铂龙煤业（在用电机车 7M64）	DAJC-7M64032-202 3	2023-08-04	合格	 <p>经度: 111.997579 纬度: 37.844360 地址: 山西省太原市古交市古交铂龙煤业有 限公司 时间: 2023-07-04 10:40:06</p>	
26	山西煤炭运销集团古交 铂龙煤业（在用电机车 7M64）	DAJC-7M64033-20 23	2023-08-04	合格		

27	国家能源集团杭锦能源有限公司（潜水电泵7MA01）	DAJC-7MA01006~007-2023	2023-08-01	合格		
28	内蒙古平庄煤业风水沟煤矿（卡轨人车7MA09）	DAJC-7MA09002-2023	2023-08-02	合格		

29	准格尔旗荣祥焦化有限公司山不拉煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402029-2023	2023-08-03	合格		
30	准格尔旗荣祥焦化有限公司山不拉煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402030-2023	2023-08-03	合格		

31	山西煤炭运销集团古交 铂龙煤业(煤矿在用主 通风机系统安全检验 A402)	DAJC-A402031-202 3	2023-07-30	合格	 <p>经度: 111.995764 纬度: 37.828619 地址: 山西省太原市古交市武武线 下石沟村 时间: 2023-07-01 11:06:14 海拔: 1197.7米 天气: 28 ~ 33℃ 西北风</p>	
32	山西煤炭运销集团古交 铂龙煤业(煤矿在用主 通风机系统安全检验 A402)	DAJC-A402032-202 3	2023-07-30	合格		

33	国家能源集团杭锦能源有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402033-2023	2023-08-08	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度：109.207876 纬度：39.999567 地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇塔乔公路 时间：2023-06-30 11:47:11</p>	
34	国家能源集团杭锦能源有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402034-2023	2023-08-08	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度：110.599692 纬度：39.308370 地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗 时间：2023-07-04 10:32:47 备注：山不拉煤矿</p>	