




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东五莲县鲁地 矿业有限公司 (金属非金属地 下矿山通风系 统检测107)	DAJC-107069-2023	2023-09-09	/	 <p>程度: 网络获取失败 程度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 内容: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东五莲县鲁地矿业有限公司</p>	
2	乳山市金华矿业 有限公司唐家沟 矿区(金属非金属 地下矿山通风 系统检测107)	DAJC-107070-2023	2023-09-10	/	 <p>程度: 网络获取失败 程度: 网络获取失败 地址: 正在加载 时间: 网络获取失败 内容: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 乳山市金华矿业有限公司</p>	
3	山东黄金矿业 (莱西)有限公 司(金属非金属 地下矿山通风系 统检测107)	DAJC-107071-2023	2023-09-11	/	 <p>程度: 网络获取失败 程度: 网络获取失败 地址: 正在加载 时间: 网络获取失败 内容: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金矿业(莱西)有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东五莲县鲁地 矿业有限公司 (金属非金属矿 山在用主通风机 108)	DAJC-108162-2023	2023-09-09	综合判定 合格	 <p>经纬: 119.077544 纬度: 35.854354 地址: 山东省日照市五莲县齐山乡 时间: 2023-09-09 09:45:40 海拔: 175.0米 天气: 22~27℃ 西风 备注: 山东五莲县鲁地矿业有限公司</p>	
5	乳山市金华矿业 有限公司唐家沟 矿区(金属非金属 矿山在用主通 风机108)	DAJC-108163-2023	2023-09-10	综合判定 合格	 <p>经纬: 121.534648 纬度: 37.090136 地址: 山东省威海市乳山市唐楼 镇 时间: 2023-09-10 08:48:21 海拔: 114.5米 天气: 24~29℃ 东北风 备注: 乳山市金华矿业有限公司</p>	
6	乳山市金华矿业 有限公司唐家沟 矿区(金属非金属 矿山在用主通 风机108)	DAJC-108164-2023	2023-09-10	综合判定 合格	 <p>经纬: 121.522757 纬度: 37.079236 地址: 山东省威海市乳山市唐楼 镇 时间: 2023-09-10 海拔: 114.5米 天气: 24~29℃ 东北风 备注: 乳山市金华矿业有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108165-2023	2023-09-11	综合判定合格	 <p>网络: 网络获取失败 语音: 网络获取失败 位置: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金矿业(莱西)有限公司</p>	
8	山东五莲县鲁地矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109067-2023	2023-09-09	综合指标判定: 合格	 <p>网络: 网络获取失败 语音: 网络获取失败 位置: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东五莲县鲁地矿业有限公司</p>	
9	乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109068-2023	2023-09-10	综合指标判定: 合格	 <p>网络: 网络获取失败 语音: 网络获取失败 位置: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 乳山市金华矿业有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	山东黄金矿业 (莱西) 有限公司 (金属非金属 矿山通风系统鉴 定109)	DAJC-109069-2023	2023-09-11	综合指标 判定：合 格	 <p> 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东莱西黄金矿业股份有限公司 </p>	