







序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	攀钢集团矿业有限公司朱兰铁矿分公司(尖山地下矿)(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11379-2023	2023-08-03	综合判定该空气压缩机合格。		
2	攀钢集团矿业有限公司朱兰铁矿分公司(尖山地下矿)(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11380-2023	2023-08-03	综合判定该空气压缩机合格。		
3	攀钢集团矿业有限公司朱兰铁矿分公司(尖山地下矿)(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11381-2023	2023-08-03	综合判定该空气压缩机合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	烟台天昊矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23252-2023	2023-09-26	所检试件合格。		
5	华润水泥(阳春)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32281-2023	2023-09-20	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 111.978038 纬度: 22.354213 地址: 广东省阳江市阳春市125乡道新朝 时间: 2023-09-20 09:07:40 海拔: 99.0米</p>	
6	华润水泥(阳春)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32282-2023	2023-09-20	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 111.979521 纬度: 22.354691 地址: 广东省阳江市阳春市石岐镇 时间: 2023-09-20 10:16:43 海拔: 106.2米</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	华润水泥(阳春)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32283-2023	2023-09-20	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 111.978121 纬度: 22.354270 地址: 广东省阳江市阳春市125乡道石崖村 时间: 2023-09-20 09:23:36 海拔: 121.7米</p>	
8	华润水泥(阳春)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32284-2023	2023-09-20	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 111.977920 纬度: 22.354230 地址: 广东省阳江市阳春市125乡道石崖村 时间: 2023-09-20 09:09:18 海拔: 106.0米</p>	
9	华润水泥(阳春)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32285-2023	2023-09-20	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 111.978094 纬度: 22.354351 地址: 广东省阳江市阳春市石崖村 时间: 2023-09-20 09:34:15 海拔: 126.8米</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	华润水泥(阳春)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32286-2023	2023-09-20	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 111.978089 纬度: 22.354301 地址: 广东省阳江市阳春市石隆村 时间: 2023-09-20 09:39:10 海拔: 111.5米</p>	
11	华润水泥(阳春)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32287-2023	2023-09-20	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 111.978137 纬度: 22.354322 地址: 广东省阳江市阳春市125乡道石隆村 时间: 2023-09-20 09:48:10 海拔: 104.6米</p>	
12	华润水泥(阳春)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32288-2023	2023-09-20	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 111.978321 纬度: 22.354404 地址: 广东省阳江市阳春市石隆村 时间: 2023-09-20 09:58:28 海拔: 107.7米</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	华润水泥(阳春)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32289-2023	2023-09-20	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 111.977636 纬度: 22.354216 地址: 广东省阳江市阳春市125乡道新朝 时间: 2023-09-20 10:09:21 海拔: 95.0米</p>	
14	华润水泥(阳春)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32290-2023	2023-09-20	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 111.952672 纬度: 22.370511 地址: 广东省阳江市阳春市125乡道阳春市胜利石矿有限公司 时间: 2023-09-20 10:58:57 海拔: 47.4米</p>	
15	攀钢集团矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108148-2023	2023-08-03	综合判定合格。	 <p>经度: 101.721022 纬度: 26.614215 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 1519.3米 备注: 长按水印编辑备注</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	攀钢集团矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108149-2023	2023-08-03	综合判定合格。	 <p>经度: 101.720162 纬度: 26.609966 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1511.4米 备注: 长按水印编辑备注</p>	
17	攀钢集团矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108150-2023	2023-08-03	综合判定合格。	 <p>经度: 101.720836 纬度: 26.614568 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1511.7米 备注: 长按水印编辑备注</p>	
18	攀钢集团矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108151-2023	2023-08-03	综合判定合格。	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	攀钢集团矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108152-2023	2023-08-03	综合判定合格。	