










序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01099-2023	2023-10-17	除无定车装置外,其余所检项目合格。	 <p>经纬度: 125.847340 高程: 50.231075 地址: 黑龙江省牡丹江市 日期: 2023-10-17 09:43:47 海拔: 62.231</p>	
2	中国华冶科工集团有限公司西藏山南分公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04246-2023	2023-10-20	合格。	 <p>经纬度: 81.211111 高程: 4500.000000 地址: 西藏自治区山南市 日期: 2023-10-20 17:53:53 海拔: 4500.000</p>	
3	中国华冶科工集团有限公司西藏山南分公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05188-2023	2023-10-20	合格。	 <p>经纬度: 81.211111 高程: 4500.000000 地址: 西藏自治区山南市 日期: 2023-10-20 16:08:58 海拔: 4500.000</p>	




4	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10）	DAJC-7F10524-2023	2023-10-06	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经度: 113.499469 纬度: 33.375933 地址: 河南省平顶山市舞钢市赵案庄村 时间: 2023-10-06 15:46:25 海拔: 96.0米</p>		
5	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10）	DAJC-7F10525-2023	2023-10-08	所检试件未发现可记录缺陷。		 <p>经度: 113.490788 纬度: 33.380212 地址: 河南省平顶山市舞钢市赵案庄村 时间: 2023-10-08 10:40:57 海拔: 97.9米</p>		
6	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10）	DAJC-7F10526-2023	2023-10-08	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经度: 113.499252 纬度: 33.375628 地址: 河南省平顶山市舞钢市赵案庄村 时间: 2023-10-08 10:14:17 海拔: 140.0米</p>		




7	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10527-2023	2023-10-07	所检试件未发现可记录缺陷。		 <p>现场拍照</p> <p>经度: 113.512689 纬度: 33.328736 地址: 河南省平顶山市舞钢市安钢舞阳矿业公司(西门) 时间: 2023-10-07 10:59:17 海拔: 115.7米</p>		
8	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10528-2023	2023-10-07	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>现场拍照</p> <p>经度: 113.512758 纬度: 33.328827 地址: 河南省平顶山市舞钢市安钢舞阳矿业公司(西门) 时间: 2023-10-07 11:46:19 海拔: 126.4米</p>		
9	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10529-2023	2023-10-07	所检试件未发现可记录缺陷。		 <p>现场拍照</p> <p>经度: 113.512483 纬度: 33.328663 地址: 河南省平顶山市舞钢市安钢舞阳矿业公司(西门) 时间: 2023-10-07 16:30:20 海拔: 116.4米</p>		




10	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10530-2023	2023-10-07	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经度: 113.512452 纬度: 33.328651 地址: 河南省平顶山市舞钢市安钢舞阳矿业公司(西门) 时间: 2023-10-07 16:38:30 海拔: 115.5米</p>		
11	中国华冶科工集团有限公司西藏山南分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10556-2023	2023-10-20	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经度: 81.210622 纬度: 29.210622 地址: 西藏自治区山南市泽当镇 时间: 2023-10-20 10:27:10 海拔: 1414.3米</p>		
12	紫金矿业建设有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10560-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经度: 125.547247 纬度: 50.230827 地址: 黑龙江省哈尔滨市道里区 时间: 2023-10-12 08:47:41 海拔: 521.5米</p>		




13	紫金矿业建设有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10561-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>设备: 125816589 资质: 50229822 地址: 黑龙江省大庆市红岗区 时间: 2023-10-12 11:52 海拔: 507.3米 单位: 紫金矿业建设有限公司</p>		
14	紫金矿业建设有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10562-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>设备: 125816710 资质: 50230122 地址: 黑龙江省大庆市红岗区 时间: 2023-10-12 09:29:41 海拔: 628.0米 单位: 紫金矿业建设有限公司</p>		
15	紫金矿业建设有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10563-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>设备: 125817001 资质: 50230472 地址: 正在安装中 时间: 2023-10-12 09:29:34 海拔: 638.1米 单位: 紫金矿业建设有限公司</p>		




16	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32291-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格	 <p>经纬: 109.581215 坐标: 41.781979 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 16:08:21 海拔: 1570.81米 品牌: 白云鄂博</p>	/
17	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32292-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格	 <p>经纬: 109.580408 坐标: 41.782158 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 16:12:12 海拔: 1581.89米 品牌: 白云鄂博</p>	/
18	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32293-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格	 <p>经纬: 109.585131 坐标: 41.783854 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 16:57:52 海拔: 1573.92米 品牌: 白云鄂博</p>	/




19	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32294-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格		/
20	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32295-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格		/
21	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32296-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格		/




22	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32297-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格	 <p>经纬度: 109.366825 海拔: 4179.156 地址: 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 15:21:45 海拔: 1672.5 备注: 长款水卸矿车</p>	/
23	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32298-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格	 <p>经纬度: 109.379759 海拔: 4179.2899 地址: 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 15:37:35 海拔: 1679.72米 备注: 白云鄂博</p>	/
24	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32299-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格	 <p>经纬度: 109.366825 海拔: 4179.156 地址: 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 15:21:45 海拔: 1672.5 备注: 长款水卸矿车</p>	/

25	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32300-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格	 <p>经纬度: 109.5705728 高程: 4170.1847 地址: 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 日期: 2023-09-12 16:39:41 海拔: 1622.5米 备注: 白云鄂博矿区</p>	/
26	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32301-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格	 <p>经纬度: 109.570998 高程: 4178.2200 地址: 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 日期: 2023-09-12 16:43:21 海拔: 1636.42米 备注: 白云鄂博矿区</p>	/
27	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32302-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格	 <p>经纬度: 109.585201 高程: 4178.9679 地址: 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 日期: 2023-09-12 17:19:16 海拔: 1647.7米 备注: 白云鄂博矿区</p>	/




28	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32303-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格		 <p>经纬: 109.595171 高程: 41.789206 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 7:10:42 海拔: 1570.07米 备注: 白云铁矿</p>	/
29	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32304-2023	2023-09-12	综合判定该矿用自卸汽车合格		 <p>经纬: 109.595193 高程: 41.789204 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 7:30:00 海拔: 1568.47米 备注: 白云铁矿</p>	/
30	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32305-2023	2023-09-13	综合判定该矿用自卸汽车合格		 <p>经纬: 109.581156 高程: 41.787195 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-13 6:07:26 海拔: 1576.30米 备注: 白云铁矿</p>	/




31	包钢（集团公司）白云鄂博铁矿（矿用自卸汽车7F32）	DAJC-7F32306-2023	2023-09-13	综合判定该矿用自卸汽车合格		 <p> 品牌: 包钢 型号: 7F32 产地: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 日期: 2023-09-13 10:30:31 海拔: 1023.5米 风速: 1.1米/秒 </p>	/
32	包钢（集团公司）白云鄂博铁矿（矿用自卸汽车7F32）	DAJC-7F32307-2023	2023-09-13	综合判定该矿用自卸汽车合格		 <p> 品牌: 包钢 型号: 7F32 产地: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 日期: 2023-09-13 10:41 海拔: 1023.5米 风速: 1.1米/秒 </p>	/
33	包钢（集团公司）白云鄂博铁矿（矿用自卸汽车7F32）	DAJC-7F32308-2023	2023-09-13	综合判定该矿用自卸汽车合格		 <p> 品牌: 包钢 型号: 7F32 产地: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 日期: 2023-09-13 10:41 海拔: 1023.5米 风速: 1.1米/秒 </p>	/




34	包钢（集团公司）白云鄂博铁矿（矿用自卸汽车7F32）	DAJC-7F32309-2023	2023-09-13	综合判定该矿用自卸汽车合格		 <p>经纬：109.595216 邮编：41789079 地址：内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 时间：2023-09-13 7:19:32 海拔：1566.84米 来源：白云铁矿</p>	/
35	包钢（集团公司）白云鄂博铁矿（矿用自卸汽车7F32）	DAJC-7F32310-2023	2023-09-13	综合判定该矿用自卸汽车合格		 <p>经纬：109.595209 邮编：41789079 地址：内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 时间：2023-09-13 7:22:21 海拔：1568.88米 来源：白云铁矿</p>	/
36	包钢（集团公司）白云鄂博铁矿（矿用自卸汽车7F32）	DAJC-7F32311-2023	2023-09-13	综合判定该矿用自卸汽车合格		 <p>经纬：109.595208 邮编：41789079 地址：内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 时间：2023-09-13 7:22:21 海拔：1568.88米 来源：白云铁矿</p>	/

37	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32312-2023	2023-09-13	综合判定该矿用自卸汽车合格		 <p>设备: 10001035 产量: 43801320 地址: 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 交通: 白云鄂博矿区综合材料加工站 日期: 2023-09-13 17:21:35 海拔: 1610 备注: 白云鄂博矿区</p>	/
38	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿(金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50034-2023	2023-09-12	综合判定该空气压缩机合格。		 <p>设备: 109571275 产量: 41782702 地址: 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 日期: 2023-09-12 17:10:00 海拔: 1678.09米 备注: 白云鄂博</p>	/
39	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61420~423-2023	2023-10-06	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 1#~4#首绳: 面积损失百分比为: 3.06%, 4.50%, 2.24%, 4.78%, 可正常使用		 <p>设备: 115488584 产量: 35371496 地址: 河南省三门峡市灵宝市 日期: 2023-10-06 10:24:30 海拔: 100.8米</p>	/




40	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61424~427-2023	2023-10-06	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 1#~4#首绳：面积损失百分比为： 4.49%， 4.18%， 3.72%， 3.98%， 可正常使用。		 <p>经纬度: 112.494222 高程: 33.37147 地址: 河南省平顶山市舞阳县 时间: 2023-10-06 13:44:33 海拔: 88.334 备注: 现场检测</p>	/	
41	甘肃镜铁山矿业有限责任公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75195-2023	2023-09-05	合格		 <p>经纬度: 97.048263 高程: 53.794355 地址: 甘肃省白银市白银区 时间: 2023-09-05 16:46:17 海拔: 2587.6米 备注: 现场检测</p>		
42	甘肃镜铁山矿业有限责任公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75196-2023	2023-09-05	合格		 <p>经纬度: 97.048263 高程: 53.794355 地址: 甘肃省白银市白银区 时间: 2023-09-05 16:46:17 海拔: 2587.6米 备注: 现场检测</p>		




43	甘肃镜铁山矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75197-2023	2023-09-05	合格		 <p> 经纬: 97.27905 海拔: 2928402 地址: 甘肃省白银市景泰县五里川乡5715 时间: 2023-09-05 14:12:57 海拔: 2956.31米 备注: 镜铁山矿北 </p>		
44	甘肃镜铁山矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75198-2023	2023-09-05	合格		 <p> 经纬: 正在获取中 海拔: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 2023-09-05 14:14:01 海拔: 正在获取中 备注: 镜铁山矿北 </p>		
45	甘肃镜铁山矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75199-2023	2023-09-05	合格		 <p> 经纬: 97.04215 海拔: 2929405 地址: 甘肃省白银市景泰县五里川乡5715 时间: 2023-09-05 14:19:28 海拔: 2934.01米 备注: 镜铁山矿北 </p>		




46	甘肃镜铁山矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75200-2023	2023-09-05	合格		 <p> 车架: 9704814 车牌: 88 29444 地址: 甘肃镜铁山矿业有限公司 电话: 0929 391 0418/3911 高度: 2284.2米 来源: 长安车印编印 </p>		
47	甘肃镜铁山矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75201-2023	2023-09-05	合格		 <p> 车架: 97048149 车牌: 88 29445 地址: 甘肃镜铁山矿业有限公司 电话: 0929 391 0418/3911 高度: 2284.2米 来源: 长安车印编印 </p>		
48	甘肃镜铁山矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75202-2023	2023-09-05	合格		 <p> 车架: 9704825 车牌: 88 29446 地址: 甘肃镜铁山矿业有限公司 电话: 0929 391 0418/3911 高度: 2281.5米 来源: 长安车印编印 </p>		




49	甘肃镜铁山矿业有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75203-2023	2023-09-05	合格	 <p>经纬度: 97.247707 海拔: 19.251493 地址: 甘肃省白银市景泰县五里川镇5715 日期: 2023-09-05 12:41:10 高度: 2678.42米 备注: 镜铁山矿业</p>	
50	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA1026-2023	2023-09-05	合格	 <p>经纬度: 97.048597 海拔: 59.294622 地址: 甘肃省白银市景泰县五里川镇 日期: 2023-09-05 15:53:46 高度: 2621.9米 备注: 长安水运设备厂</p>	
51	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12027-2023	2023-09-05	合格	 <p>经纬度: 97.048189 海拔: 59.294496 地址: 甘肃省白银市景泰县五里川镇 日期: 2023-09-05 15:05:05 高度: 2627.6米 备注: 长安水运设备厂</p>	


52	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12028-2023	2023-09-05	合格		 <p>经度: 97.048222 纬度: 33.293415 地址: 甘肃省白银市景泰县五营镇 日期: 2023-09-05 12:08:54 海拔: 2577.5米 备注: 爆破器材运输车</p>		
53	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12029-2023	2023-09-05	合格		 <p>经度: 97.048411 纬度: 33.29398 地址: 甘肃省白银市景泰县五营镇五营村 日期: 2023-09-05 12:17:51 海拔: 2579.69米 备注: 镜铁山矿北</p>		
54	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12030-2023	2023-09-05	合格		 <p>经度: 97.048236 纬度: 33.293415 地址: 甘肃省白银市景泰县五营镇五营村 日期: 2023-09-05 12:30:43 海拔: 2581.1米 备注: 爆破器材运输车</p>		

55	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12031-2023	2023-09-05	合格		 <p> 经度: 107.048121 纬度: 39.294466 地址: 甘肃省白银市景泰县五寨镇 日期: 2023-09-05 17:32:55 海拔: 2578.2米 备注: 白银市印信局 </p>		
56	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12032-2023	2023-09-05	合格		 <p> 经度: 107.048121 纬度: 39.294466 地址: 甘肃省白银市景泰县五寨镇 日期: 2023-09-05 17:57:54 海拔: 2578.2米 备注: 白银市印信局 </p>		
57	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12033-2023	2023-09-05	合格		 <p> 经度: 107.048121 纬度: 39.294466 地址: 甘肃省白银市景泰县五寨镇 日期: 2023-09-05 17:57:54 海拔: 2578.2米 备注: 白银市印信局 </p>		

58	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12034-2023	2023-09-05	合格			
59	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12035-2023	2023-09-05	合格			
60	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12036-2023	2023-09-05	合格			

61	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12037-2023	2023-09-05	合格	 <p> 车牌: 07-06227 电话: 89-294395 地址: 甘肃省白银市白银区 日期: 2023-09-05 18:22:05 海拔: 2025.6米 备注: 甘肃永通运输有限公司 </p>		
62	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12038-2023	2023-09-05	合格	 <p> 车牌: 02-07395 电话: 39-29392 地址: 甘肃省白银市白银区 日期: 2023-09-05 19:24:17 海拔: 2025.6米 备注: 甘肃永通运输有限公司 </p>		
63	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12039-2023	2023-09-05	合格	 <p> 车牌: 02-07395 电话: 39-29392 地址: 甘肃省白银市白银区 日期: 2023-09-05 09:11:12 海拔: 2048.35米 备注: 甘肃永通运输有限公司 </p>		

64	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA10040-2023	2023-09-05	合格			
65	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA10041-2023	2023-09-05	合格			
66	甘肃镜铁山矿业有限公司(爆破器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA10042-2023	2023-09-05	合格			

67	甘肃镜铁山矿业 有限公司(爆破 器材运输车 7FA12)	DAJC-7FA12043-2023	2023-09-05	合格			
----	---------------------------------------	--------------------	------------	----	--	--	--