






序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F03109~110-2023	2023-12-9	综合判定该提升绞车合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2023.12.09玲珑灵山矿区</p>
2	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F04265~266-2023	2023-12-1	综合判定该防坠器合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
3	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F04267-2023	2023-12-4	综合判定该防坠器合格	 <p>经纬: 117.564603 纬度: 36.398856 地址: 山东省济南市莱芜区003 县道02号明德村村民委员会 时间: 2023-12-04 09:26:00</p> <p>经纬: 117.571294 纬度: 36.393563 地址: 山东省济南市莱芜区003 县道02号明德村村民委员会 时间: 2023-12-04 09:37:56</p>
4	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F04268-2023	2023-12-7	综合判定该防坠器合格	 <p>经纬: 116.42577 纬度: 35.888066 地址: 山东省泰安市东平县 东平镇东平镇大牛村小学 时间: 2023-12-07 11:11:11</p> <p>经纬: 116.426104 纬度: 35.884956 地址: 山东省泰安市东平县 东平镇大牛村 时间: 2023-12-07 11:39:39</p>
5	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F05199~200-2023	2023-12-1	合格	 <p>经纬: 117.564603 纬度: 36.398856 地址: 山东省济南市莱芜区003 县道02号明德村村民委员会 时间: 2023-12-04 09:26:00</p> <p>经纬: 117.571294 纬度: 36.393563 地址: 山东省济南市莱芜区003 县道02号明德村村民委员会 时间: 2023-12-04 09:37:56</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
6	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F05201-2023	2023-12-4	合格	
7	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F05202-2023	2023-12-7	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
8	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F10598-2023	2023-12-4	符合标准要求	 <p>经纬: 117.570240 纬度: 36.193421 地址: 山东省济南市莱芜区金牛东路027号 检测材料检测站 时间: 2023-12-04</p> <p>经纬: 117.571280 纬度: 36.194249 地址: 山东省济南市莱芜区金牛东路027号 检测材料检测站 时间: 2023-12-04 09:14:07</p>
9	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F10601~602-2023	2023-12-6	符合标准要求	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.12.06 东平百成矿业有限公司</p> <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.12.06 东平百成矿业有限公司</p>
10	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F144743~4751-2023	2023-12-1	合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.12.01 东平宏达矿业有限公司</p> <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.12.01 东平宏达矿业有限公司</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
11	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F144783-2023	2023-12-1	合格	
12	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F151423~1425-2023	2023-12-1	合格	
13	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F151432~1435-2023	2023-12-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
14	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F161876~1884-2023	2023-12-1	合格	 <p>结果: 网络探测失败 原因: 网络探测失败 地址: 网络探测失败 时间: 网络探测失败 备注: 2023-12-01山东东平宏达矿业有 限公司</p> <p>结果: 网络探测失败 原因: 网络探测失败 地址: 正在加载中 时间: 网络探测失败 备注: 2023-12-01山东东平宏达矿业有 限公司</p>
15	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F24105-2023	2023-12-1	合格	 <p>结果: 网络探测失败 原因: 网络探测失败 地址: 网络探测失败 时间: 网络探测失败 备注: 2023-12-01山东东平宏达矿业有 限公司</p> <p>结果: 网络探测失败 原因: 网络探测失败 地址: 正在加载中 时间: 网络探测失败 备注: 2023-12-01山东东平宏达矿业有 限公司</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F61512-2023	2023-12-7	符合 MT/T970-2005 要求	
17	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F69297~298-2023	2023-12-5	合格	
18	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381243-2023	2023-12-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
19	193 中煤五建三处纱岭项目回风井	DAJC-7F381244-2023	2023-12-1	合格	
20	193 中煤五建三处纱岭项目回风井	DAJC-7F381245-2023	2023-12-2	合格	
21	193 中煤五建三处纱岭项目回风井	DAJC-7F381246-2023	2023-12-2	所检样品不合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
22	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F46162~166-2023	2023-12-2	合格	
23	204 烟台市百恒金矿有限公司	DAJC-7F47368~369-2023	2023-12-11	合格	
24	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F47370~371-2023	2023-12-13	合格	

