

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	招远市金宝黄金 矿业有限公司 (金属非金属地 下矿山通风系统 检测107)	DAJC-107072-2023	2023-10-11	/	 <p>现场拍照</p> <p>经纬：120.255968          纬度：37.346703          地址：山东省烟台市招远市          福源路招远市金宝黄金矿业          有限公司          时间：网络获取失败          海拔：174.5米          天气：☀️ 15 - 22℃ 西风          备注：金宝黄金矿业</p>	
2	招远市金宝黄金 矿业有限公司 (金属非金属矿 山在用主通风机 108)	DAJC-108167-2023	2023-10-11	综合判定 合格	 <p>现场拍照</p> <p>经纬：120.256537          纬度：37.344969          地址：山东省烟台市招远市          福源路招远市金宝黄金矿业          有限公司          时间：2023-10-11          08:21:25          海拔：176.0米          天气：☀️ 15 - 22℃ 西风</p>	
3	招远市金宝黄金 矿业有限公司 (金属非金属矿 山在用主通风机 108)	DAJC-108168-2023	2023-10-11	综合判定 合格	 <p>现场拍照</p> <p>经纬：120.255968          纬度：37.346703          地址：山东省烟台市招远市          福源路招远市金宝黄金矿业          有限公司          时间：网络获取失败          海拔：174.5米          天气：☀️ 15 - 22℃ 西风          备注：金宝黄金矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	招远市金宝黄金 矿业有限公司 (金属非金属矿 山通风系统鉴定 109)	DAJC-109070-2023	2023-10-11	综合指标 判定: 合 格	 <p>现场拍照</p> <p>经纬: 120.255968          纬: 37.346703          地址: 山东省烟台市招远市          福海路招远市金宝黄金矿业          有限公司          时间: 网络获取          海拔: 179.5米          天气: 15-22℃ 西风          备注: 金宝黄金矿业</p>	
5	烟台中嘉矿业有 限公司(金属非 金属矿山通风系 统鉴定109)	DAJC-109045-2023-A 1	2023-05-29	综合指标 判定: 合 格	 <p>经纬: 网络获取          纬: 网络获取          地址: 网络获取          时间: 网络获取          海拔: 网络获取          天气: 网络获取          备注: 烟台中嘉矿业</p>	
6	临沂会宝岭铁矿 有限公司(金属 非金属矿山通风 系统鉴定109)	DAJC-109027-2023-A 1	2023-04-23	综合指标 判定: 合 格	 <p>经纬: 网络获取          纬: 网络获取          地址: 网络获取          时间: 网络获取          海拔: 网络获取          天气: 网络获取          备注: 会宝岭铁矿</p>	