




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107052-2023	2023-06-26	/	 <p>经纬度：同德数联头联          经度：同德数联头联          地址：正在加载中...          海拔：同德数联头联          天气：同德数联头联          备注：金牛矿业</p>	
2	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107053-2023	2023-06-26	/	 <p>经纬度：同德数联头联          经度：同德数联头联          地址：同德数联头联          海拔：同德数联头联          天气：同德数联头联          备注：金牛矿业</p>	
3	山东金莱矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107055-2023	2023-07-01	/	 <p>经纬度：正在加载          经度：正在加载          地址：正在加载          时间：2023-07-01 16:48:57          海拔：正在加载          天气：正在加载</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108123-2023	2023-06-26	综合判定合格	 <p>现场拍照</p> <p>经纬: 112.569171          纬度: 36.203058          地址: 山东省济南市莱芜区027乡道金牛矿业开发公司          时间: 2023-06-26 09:14:47          海拔: 173.7米          天气: 25 ~ 32℃ 西风          备注: 金牛矿业</p>	
5	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108124-2023	2023-06-26	综合判定合格	 <p>现场拍照</p> <p>经纬: 112.572730          纬度: 36.194377          地址: 山东省济南市莱芜区金十东街003县西梁河村          时间: 2023-06-26 10:47:29          海拔: 179.0米          天气: 25 ~ 32℃ 西风          备注: 金牛矿业</p>	
6	山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108127-2023	2023-06-30	综合判定合格	 <p>现场拍照</p> <p>经纬: 网络检测失败          纬度: 网络检测失败          地址: 正在检测中          时间: 网络检测失败          海拔: 网络检测失败          天气: 网络检测失败          备注: 金牛矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109050-2023	2023-06-26	综合指标判定:合格	 <p>经纬: 网络获取失败          高程: 网络获取失败          地址: 正在加载中...          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败          备注: 金牛矿业</p>	
8	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109051-2023	2023-06-26	综合指标判定:合格	 <p>经纬: 网络获取失败          高程: 网络获取失败          地址: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败          备注: 金牛矿业</p>	
9	山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109053-2023	2023-07-01	综合指标判定:合格	 <p>经纬: 正在获取中          高程: 正在获取中          地址: 正在加载中...          时间: 2023-07-01 16:47:13          海拔: 正在获取中          天气: 正在获取中</p>	