




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131025-2023	2023-10-27	所检项目合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 华丰煤矿监控年检</p>	
2	山东东山新驿煤矿有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131034-2023	2023-12-14	所检项目合格	 <p>经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 2023-12-14 15:24:00 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 新驿煤矿监控年检</p>	
3	山东新查庄矿业集团有限责任公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131036-2023	2023-12-27	所检项目合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 新查庄煤矿安全监控系统年检</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东里能鲁西矿业有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131037-2023	2023-12-29	所检项目合格	 <p>经纬: 116.593948 纬度: 35.549384 地址: 山东省济宁市任城区济北旅游大 道靠近莱州马蜂窝酒店 时间: 2023-12-29 11:50:55 海拔: 25.49米 天气: 16~20℃ 西南风 备注: 鲁西煤矿</p>	
5	滕州郭庄矿业有限责任公司锦丘煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131001-2024	2024-01-05	所检项目合格	 <p>程度: 网络获取失败 深度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 锦丘煤矿</p>	