






序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	莱芜市垂阳铁矿有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107003-2024	2024-02-23	/	 <p>程度: 网络获取失败 深度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 莱芜市垂阳铁矿有限公司</p>	
2	烟台天昊矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107004-2024	2024-02-27	/	 <p>程度: 网络获取失败 深度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 烟台天昊矿业有限公司</p>	
3	山东金召矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107008-2024	2024-03-06	/	 <p>程度: 网络获取失败 深度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东金召矿业有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	莱芜市垂阳铁矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108053-2024	2024-02-23	综合判定合格	 <p>经纬: 117.638095 海拔: 36.303328 地址: 山东省莱芜市莱城区234 时间: 2024-02-23 09:52:22 天气: 晴 备注: 莱芜市垂阳铁矿有限公司</p>	
5	烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108057-2024	2024-02-27	综合判定合格	 <p>经纬: 121.100025 海拔: 35.827051 地址: 山东省烟台市福山区 时间: 2024-02-27 09:02:30 天气: 晴 备注: 烟台天昊矿业有限公司</p>	
6	莱芜市垂阳铁矿有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109003-2024	2024-02-23	综合指标判定: 合格	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 莱芜市垂阳铁矿有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109004-2024	2024-02-27	综合指标判定:合格	 <p> 经纬: 烟台天昊矿业 经度: 烟台天昊矿业 纬度: 烟台天昊矿业 时间: 烟台天昊矿业 海拔: 烟台天昊矿业 天气: 烟台天昊矿业 备注: 烟台天昊矿业有限公司 </p>	
8	山东金召矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109007-2024	2024-03-06	综合指标判定:合格	 <p> 经纬: 烟台天昊矿业 经度: 烟台天昊矿业 纬度: 烟台天昊矿业 时间: 烟台天昊矿业 海拔: 烟台天昊矿业 天气: 烟台天昊矿业 备注: 烟台天昊矿业有限公司 </p>	