



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	临沂会宝岭铁矿有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107023-2023	2023-04-23	/	 <p>           单位: 临沂会宝岭铁矿有限公司            检测: 通风系统检测            地址: 临沂市兰山区...            时间: 2023-04-23            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测         </p>	
2	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107030-2023	2023-05-09	/	 <p>           检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测         </p>	
3	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108095-2023	2023-05-09	综合判定合格	 <p>           检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测            检测: 通风系统检测         </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108096-2023	2023-05-09	综合判定合格	 <p>经纬: 正在使用中          纬度: 正在使用中          地址: 网络暂时失效          时间: 2023-05-09 10:45          海拔: 正在使用中          天气: 正在使用中          备注: 金鼎矿业</p>	
5	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108097-2023	2023-05-09	综合判定合格	 <p>经纬: 118.196608          纬度: 36.979489          地址: 山东省潍坊市坊子区工业园1号山东金鼎矿业公司          时间: 正在使用中          海拔: 51.5米          天气: 21~27℃ 西北风          备注: 金鼎矿业</p>	
6	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108098-2023	2023-05-09	综合判定合格	 <p>经纬: 正在使用中          纬度: 正在使用中          地址: 网络暂时失效          时间: 2023-05-09 10:54:55          海拔: 正在使用中          天气: 正在使用中          备注: 金鼎矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	临沂会宝岭铁矿有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109027-2023-A 1	2023-04-23	综合指标判定:合格	 <p>           经纬度: 118.135620            海拔: 51.5米            日期: 2023-05-09 12:00:29            天气: 21~27℃ 西北风            备注: 金鼎矿业         </p>	替代报告 编号 DAJC-109 027-2023
8	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109032-2023	2023-05-09	综合指标判定:合格	 <p>           经纬度: 118.135620            海拔: 51.5米            日期: 2023-05-09 12:00:29            天气: 21~27℃ 西北风            备注: 金鼎矿业         </p>	