








序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107007-2023	2023-03-04	/	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	
2	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107008-2023	2023-03-04	/	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	
3	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107009-2023	2023-03-05	/	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108022-2023	2023-03-03	综合判定合格	 <p>经纬度: 119.594449 纬度: 42.296915 地址: 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗吉隆矿业 时间: 2023-03-03 17:09:25 海拔: 658.2米 天气: 12~12℃ 微风 备注: 长源水印防伪备注</p>	
5	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108023-2023	2023-03-03	综合判定合格	 <p>经纬度: 119.594373 纬度: 42.297122 地址: 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗吉隆矿业 时间: 2023-03-03 17:15:17 海拔: 655.6米 天气: 12~12℃ 微风 备注: 长源水印防伪备注</p>	
6	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108024-2023	2023-03-03	综合判定合格	 <p>经纬度: 119.601183 纬度: 42.295620 地址: 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 吉隆矿业 时间: 2023-03-03 18:05:11 海拔: 746.8米 天气: 12~12℃ 微风 备注: 长源水印防伪备注</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108025-2023	2023-03-03	综合判定合格	 <p>经度: 119.501220 纬度: 42.225618 地址: 内蒙古自治区赤峰市松山区 西道沟子镇吉隆矿业 时间: 2023-03-03 13:05:44 海拔: 752.1米 天气: 12~12℃ 微风 备注: 长按水印编辑备注</p>	
8	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108026-2023	2023-03-03	综合判定合格	 <p>经度: 119.511679 纬度: 42.307850 地址: 内蒙古自治区赤峰市松山区 西道沟子镇吉隆矿业 时间: 2023-03-03 16:55:10 海拔: 678.9米 天气: 12~12℃ 东南风 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	
9	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108027-2023	2023-03-03	综合判定合格	 <p>经度: 119.617686 纬度: 42.307850 地址: 内蒙古自治区赤峰市松山区 西道沟子镇吉隆矿业 时间: 2023-03-03 16:55:02 海拔: 678.7米 天气: 12~12℃ 东南风 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108028-2023	2023-03-03	综合判定合格	 <p>经纬: 119.511247 纬度: 42.324666 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	
11	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108029-2023	2023-03-03	综合判定合格	 <p>经纬: 119.621309 纬度: 42.311764 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 718.5米 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	
12	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108035-2023	2023-03-04	综合判定合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108036-2023	2023-03-04	综合判定合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	
14	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108037-2023	2023-03-04	综合判定合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	
15	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108038-2023	2023-03-05	综合判定合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108039-2023	2023-03-05	综合判定合格	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	
17	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108049-2023	2023-03-18	综合判定合格	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷有限责任公司</p>	
18	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108050-2023	2023-03-18	综合判定合格	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷有限责任公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108051-2023	2023-03-18	综合判定合格	 <p> 日期: 2023-03-18 时间: 14:30:00 地点: 主通风机房 天气: 晴 备注: 现场检查 </p>	
20	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108052-2023	2023-03-18	综合判定合格	 <p> 日期: 2023-03-18 时间: 14:35:00 地点: 主通风机房 天气: 晴 备注: 现场检查 </p>	
21	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108058-2023	2023-03-19	综合判定合格	 <p> 日期: 2023-03-19 时间: 10:00:00 地点: 主通风机房 天气: 晴 备注: 现场检查 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108059-2023	2023-03-19	综合判定合格	 <p> 地点: 网络取数站 时间: 2023年3月19日 地点: 正在检修中 地点: 网络取数站 时间: 网络取数站 地点: 网络取数站 时间: 网络取数站 地点: 网络取数站 </p>	
23	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108060-2023-A 1	2023-03-19	综合判定合格	 <p> 地点: 网络取数站 时间: 网络取数站 地点: 网络取数站 时间: 网络取数站 地点: 网络取数站 时间: 网络取数站 地点: 网络取数站 时间: 网络取数站 </p>	替代报告编号 DAJC-108060-2023
24	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108061-2023	2023-03-20	综合判定合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108062-2023	2023-03-20	综合判定合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 网络获取失败</p>	
26	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108063-2023	2023-03-20	综合判定合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 网络获取失败</p>	
27	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109007-2023	2023-03-04	综合指标判定: 合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
28	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109008-2023	2023-03-04	综合指标判定:合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	
29	赤峰吉隆矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109009-2023	2023-03-05	综合指标判定:合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司</p>	