

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	淮河能源西部煤电集团有限责任公司鄂尔多斯市矿建安装分公司(泊江海子矿)(煤矿用无轨胶轮车A4M30)	DAJC-A4M30179-2024	2024/6/24	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败 结论: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 泊江海子矿 2024.06.24 10:38</p>	
2	淮河能源西部煤电集团有限责任公司鄂尔多斯市矿建安装分公司(色连二矿)(煤矿用无轨胶轮车A4M30)	DAJC-A4M30170-2024	2024/6/23	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败 结论: 网络获取失败 地址: 未打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 色连二矿 2024.6.23 13:38</p>	
3	淮河能源西部煤电集团有限责任公司(色连二矿)(煤矿用无轨胶轮车A4M30)	DAJC-A4M30162-2024	2024/6/23	所检项目合格	 <p>经纬: 109.840508 纬度: 39.866340 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇中北煤化工有限责任公司 时间: 2024-06-23 14:29:32 备注: 色连二矿</p>	
4	神木县隆德矿业有限责任公司(煤矿用局部通风机A425)	DAJC-A425017-2024	2024/6/25	所检项目符合要求	 <p>经纬: 网络获取失败 结论: 网络获取失败 地址: 未打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 隆德矿 2024年6月25日</p>	

5	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425018-2024	2024/6/25	所检项目 符合要求		
6	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425019-2024	2024/6/25	所检项目 符合要求		
7	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425020-2024	2024/6/25	所检项目 符合要求		
8	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425021-2024	2024/6/25	所检项目 符合要求		

9	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425022-2024	2024/6/25	所检项目 符合要求	 <p> 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：未打开位置权限 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：梅雨时节 2024年6月25日 </p>	
10	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425023-2024	2024/6/25	所检项目 符合要求	 <p> 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：未打开位置权限 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：梅雨时节 2024年6月25日 </p>	
11	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425024-2024	2024/6/25	所检项目 符合要求	 <p> 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：未打开位置权限 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：梅雨时节 2024年6月25日 </p>	
12	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425025-2024	2024/6/26	所检项目 符合要求	 <p> 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：未打开位置权限 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：梅雨时节 2024年6月26日 </p>	

13	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425026-2024	2024/6/26	所检项目 符合要求		
14	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425027-2024	2024/6/26	所检项目 符合要求		
15	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425028-2024	2024/6/26	所检项目 符合要求		
16	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用局部通 风机A425)	DAJC-A425029-2024	2024/6/26	所检项目 符合要求		

17	神木县隆德矿业有限责任公司(煤矿用局部通风机A425)	DAJC-A425030-2024	2024/6/26	所检项目符合要求	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 排灯平台通风站 时间: 网络获取失败 网络: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 傅国军 2024年6月26日</p>	
18	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司石圪台煤矿(煤矿用空气压缩机A4M11)	DAJC-A4M11086-2024	2024/6/24	综合判定合格	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 网络: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 石克台煤矿 2024.06.24 15:13</p>	
19	晋能控股煤业集团有限公司四台矿(煤矿用架空乘人装置(无损检测)-鲁能源〔2024〕20 01-WS-B)	鲁能源〔2024〕20 01-WS-B0011	2024/6/7	未发现缺陷	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 网络: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李国平</p>	
20	重庆川九建设有限责任公司晋煤太钢三交煤矿工程施工项目部(煤矿在用缠绕式提升机系统(无损检测)WS-J)	鲁能源〔2024〕20 01-WS-J0010	2024/6/29	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 <p>经纬: 111.060412 纬度: 37.782599 地址: 山西省吕梁市临县011乡道车赶乡派出所 时间: 2024-06-29 14:50:10 海拔: 924.9米 天气: 26 ~ 34°C 西南风 备注: 川九</p>	

21	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (煤矿在用缠绕 式提升机系统 (无损检测) WS-J)	鲁能源〔2024〕20 01-WS-J0011	2024/6/29	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过 ϕ 2mm当量 平底孔缺 陷	 <p>经度: 111.060506 纬度: 37.782483 地址: 山西省吕梁市临县011 乡道车赶乡派出所 时间: 2024-06-29 14:51:44 海拔: 923.9米 天气: 26 ~ 34°C 西南风 备注: 川九</p>	
22	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (煤矿在用缠绕 式提升机系统 (无损检测) WS-J)	鲁能源〔2024〕20 01-WS-J0012	2024/6/29	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过 ϕ 2mm当量 平底孔缺 陷	 <p>经度: 111.042704 纬度: 37.781390 地址: 山西省吕梁市临县晋煤 太钢 时间: 2024-06-29 14:47:51 海拔: 977.8米 天气: 31 ~ 34°C 东风 备注: 川九</p>	
23	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (煤矿在用缠绕 式提升机系统 (无损检测) WS-J)	鲁能源〔2024〕20 01-WS-J0013	2024/6/29	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过 ϕ 2mm当量 平底孔缺 陷	 <p>经度: 111.042766 纬度: 37.781444 地址: 山西省吕梁市临县晋煤 太钢 时间: 2024-06-29 09:34:41 海拔: 976.1米 天气: 23 ~ 34°C 西风 备注: 川九</p>	
24	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (煤矿在用缠绕 式提升机系统 (无损检测) WS-J)	鲁能源〔2024〕20 01-WS-J0014	2024/6/29	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过 ϕ 2mm当量 平底孔缺 陷	 <p>经度: 111.042764 纬度: 37.781437 地址: 山西省吕梁市临县晋煤 太钢 时间: 2024-06-29 09:37:48 海拔: 975.5米 天气: 23 ~ 34°C 西风 备注: 川九</p>	

25	神木县隆德矿业 有限责任公司 (煤矿用带式输 送机A4M29)	DAJC-A4M29055-2024	2024/6/25	综合判定 合格		

