


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	紫金矿业建设有限公司繁峙分公司(金属非金属)矿山矿用炮孔钻机鲁应急{2024}1903-PKZ-H)	鲁应急{2024}1903-PKZ-H0002	2024/8/1	所检项目合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开手机网络和GPS 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 紫金建设 2024.08.01</p>	
2	紫金矿业建设有限公司繁峙分公司(金属非金属)矿山矿用炮孔钻机鲁应急{2024}1903-PKZ-H)	鲁应急{2024}1903-PKZ-H0004	2024/8/1	所检项目合格	 <p>经度: 113.588274 纬度: 39.353480 地址: 山西省忻州市繁峙县砂河镇紫金矿业建设有限公司繁峙分公司 时间: 2024-07-31 16:14:51 海拔: 0.0米 天气: 天气获取失败 备注: 紫金建设</p>	
3	紫金矿业建设有限公司繁峙分公司(金属非金属)矿山矿用炮孔钻机鲁应急{2024}1903-PKZ-H)	鲁应急{2024}1903-PKZ-H0005	2024/8/1	所检项目合格	 <p>经度: 113.588940 纬度: 39.353482 地址: 山西省忻州市繁峙县砂河镇紫金矿业建设有限公司繁峙分公司 时间: 2024-07-31 16:18:09 海拔: 0.0米 天气: 天气获取失败 备注: 紫金建设</p>	
4	紫金矿业建设有限公司繁峙分公司(金属非金属)矿山地下铲运机鲁应急{2024}1903-CYJ-H)	鲁应急{2024}1903-CYJ-H0001	2024/8/1	所检项目合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开手机网络和GPS 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 紫金建设 2024.08.01</p>	

5	紫金矿业建设有限公司繁峙分公司(矿用挖掘机鲁应急{2024}1903-WJJ-H)	鲁应急{2024}1903-WJJ-H0001	2024/8/1	所检项目合格			
---	---	-------------------------	----------	--------	--	--	--