









序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107087-2022	2022-11-24	/	 <p>经纬: 117.867200          经度: 36.220075          地址: 山东省济南市莱芜区北店北路003号建德山          时间: 2022-11-24 09:17:47          海拔: 30米          天气: 11~19℃ 东南风          备注: 马庄铁矿</p>	
2	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107088-2022	2022-12-10	/	 <p>经纬: 118.477129          经度: 35.593699          地址: 山东省临沂市沂南县313省道          山东黄金矿业(沂南)有限公司          时间: 2022-12-10 14:24:46          海拔: 135.0米          天气: 7~8℃ 东北风          备注: 长坂水印铸钢管站</p>	
3	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107089-2022	2022-12-11	/		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107090-2022	2022-12-10	/		
5	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108225-2022	2022-11-24	综合判定:合格		
6	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108226-2022	2022-11-24	综合判定:合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108228-2022	2022-12-10	综合判定:合格		
8	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108229-2022	2022-12-11	综合判定:合格。		
9	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108230-2022	2022-12-11	综合判定:合格。		



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108231-2022	2022-12-10	综合判定:合格		
11	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109055-2022	2022-11-24	综合指标判定:合格		
12	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109056-2022	2022-12-10	综合指标判定:合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109057-2022	2022-12-11	综合指标判定:合格		
14	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109058-2022	2022-12-10	综合指标判定:合格		
15	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109059-2022	2022-12-15	综合指标判定:合格	