










序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128029-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	
2	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128030-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	
3	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128031-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128032-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	
5	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128033-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	
6	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128034-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128035-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 正通煤业局用通风机128</p>	
8	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128036-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 正通煤业局用通风机128</p>	
9	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128037-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 正通煤业局用通风机128</p>	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128038-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 正通煤业局用通风机检测</p>	
11	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128039-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 正通煤业局用通风机检测</p>	
12	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128040-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局用通风机检测</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128041-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	
14	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128042-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	
15	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128043-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128044-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	
17	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128045-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	
18	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128046-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128047-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	
20	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128048-2023	2023-05-14	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 正通煤业局部通风机检测</p>	
21	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128017-2023	2023-05-14	合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 正通煤业西凤井128回风大巷 128</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128018-2023	2023-05-14	合格	 <p>经纬: 网络探测失败 纬高: 网络探测失败 时间: 网络探测失败 海拔: 网络探测失败 天气: 网络探测失败 备注: 正通煤业西四井128风大巷 摄像</p>	
23	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128019-2023	2023-05-14	合格	 <p>经纬: 正在探测中 纬高: 正在探测中 地址: 网络探测失败 时间: 正在探测中 海拔: 正在探测中 天气: 正在探测中 备注: 正通煤业西四井128风大巷 摄像</p>	
24	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128020-2023	2023-05-14	合格	 <p>经纬: 网络探测失败 纬高: 网络探测失败 时间: 网络探测失败 海拔: 网络探测失败 天气: 网络探测失败 备注: 正通煤业西四井128风大巷 摄像</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128021-2023	2023-05-14	合格	 <p>评审: 陈强 编写: 陈强 校对: 陈强 审核: 陈强 批准: 陈强 日期: 2023年5月14日</p>	
26	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128022-2023	2023-05-14	合格	 <p>评审: 陈强 编写: 陈强 校对: 陈强 审核: 陈强 批准: 陈强 日期: 2023年5月14日</p>	
27	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128023-2023	2023-05-14	合格	 <p>评审: 陈强 编写: 陈强 校对: 陈强 审核: 陈强 批准: 陈强 日期: 2023年5月14日</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
28	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128024-2023	2023-05-14	合格	 <p> 编写: 网络取图失败 校对: 网络取图失败 审核: 网络取图失败 审核: 网络取图失败 天气: 网络取图失败 商社: 正通煤业西工区平遥大巷 鲁机 </p>	
29	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128025-2023	2023-05-14	合格		
30	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128026-2023	2023-05-14	合格	 <p> 编写: 网络取图失败 校对: 网络取图失败 审核: 网络取图失败 审核: 网络取图失败 天气: 网络取图失败 商社: 正通煤业西工区平遥大巷 鲁机 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
31	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128027-2023	2023-05-14	合格	 <p>设备: 网络探测失败 地点: 网络探测失败 时间: 网络探测失败 海拔: 网络探测失败 天气: 网络探测失败 备注: 正通煤业网络探测失败</p>	
32	陕西正通煤业有限责任公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128028-2023	2023-05-14	合格	 <p>设备: 网络探测失败 地点: 网络探测失败 时间: 网络探测失败 海拔: 网络探测失败 天气: 网络探测失败 备注: 正通煤业网络探测失败</p>	
33	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131009-2023	2023-08-04	合格	 <p>设备: 网络探测失败 地点: 网络探测失败 时间: 网络探测失败 海拔: 网络探测失败 天气: 网络探测失败 备注: 长城五号网络探测失败</p>	