



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用架空乘人装置 7M07)	DAJC-7M07042~043-2023	2023-10-10	综合判定合格	 <p>地点: 桐城双泉采区 地点: 桐城双泉采区 地址: 正在使用中 地址: 桐城双泉采区 检测: 桐城双泉采区 备注: 2023.10.10王家寨煤矿</p> <p>地点: 桐城双泉采区 地点: 桐城双泉采区 地址: 正在使用中 地址: 桐城双泉采区 检测: 桐城双泉采区 备注: 2023.10.10</p>
2	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用架空乘人装置(无损检测)7M10)	DAJC-7M10213~214-2023	2023-10-10	符合标准要求	 <p>地点: 桐城双泉采区 地点: 桐城双泉采区 地址: 正在使用中 地址: 桐城双泉采区 检测: 桐城双泉采区 备注: 2023.10.10</p> <p>地点: 桐城双泉采区 地点: 桐城双泉采区 地址: 正在使用中 地址: 桐城双泉采区 检测: 桐城双泉采区 备注: 2023.10.10王家寨煤矿</p>
3	03 新汶矿业集团有限公司孙村煤矿(煤矿用卡轨人车(无损检测)7M10)	DAJC-7M10219-2023	2023-10-17	符合标准要求	 <p>地点: 孙村煤矿 地点: 孙村煤矿 地址: 正在使用中 地址: 孙村煤矿 检测: 孙村煤矿 备注: 2023.10.17新汶矿业集团孙村煤矿</p> <p>地点: 孙村煤矿 地点: 孙村煤矿 地址: 正在使用中 地址: 孙村煤矿 检测: 孙村煤矿 备注: 2023.10.17新汶矿业集团孙村煤矿</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	03 新汶矿业集团有限公司孙村煤矿(煤矿用卡轨人车(无损检测)7M10)	DAJC-7M10220-2023	2023-10-18	符合标准要求	
5	03 新汶矿业集团有限公司孙村煤矿(煤矿用卡轨人车(无损检测)7M10)	DAJC-7M10221~222-2023	2023-10-19	符合标准要求	
6	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16369-2023	2023-10-8	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16392~398-2023	2023-10-25	合格	
8	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(移动变电站 7M21)	DAJC-7M21017-2023	2023-10-13	合格	
9	03 新汶矿业集团有限公司孙村煤矿(煤矿用卡轨人车 7MA09)	DAJC-7MA09004-2023	2023-10-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	03 新汶矿业集团有限公司孙村煤矿(煤矿用卡轨人车7MA09)	DAJC-7MA09005-2023	2023-10-18	合格	 <p>           精度: 网络联取失败            纬度: 网络联取失败            地址: 正在加载中...            时间: 网络联取失败            备注: 2023.10.18新汶集团孙村煤矿         </p> <p>           精度: 网络联取失败            纬度: 网络联取失败            地址: 网络联取失败            时间: 网络联取失败            备注: 2023.10.18新汶集团孙村煤矿         </p>
11	03 新汶矿业集团有限公司孙村煤矿(煤矿用卡轨人车7MA09)	DAJC-7MA09006-2023	2023-10-19	合格	 <p>           精度: 网络联取失败            纬度: 网络联取失败            地址: 网络联取失败            时间: 网络联取失败            备注: 2023.10.19 孙村煤矿         </p> <p>           精度: 网络联取失败            纬度: 网络联取失败            地址: 网络联取失败            时间: 网络联取失败            备注: 2023.10.19 孙村煤矿         </p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
12	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35080-2023	2023-10-7	合格	
13	山东安顺工矿设备制造有限公司(山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司)(煤矿用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35081-2023	2023-10-10	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
14	山东安顺工矿设备制造有限公司(山西朔州平鲁区国强煤业有限公司)(煤矿用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35082-2023	2023-10-10	合格	
15	山东安顺工矿设备制造有限公司(安徽恒源煤电股份有限公司煤矿)(煤矿用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35083-2023	2023-10-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	泰安浩龙矿山机械有限公司 (陕西美鑫矿业冶坪煤矿)(煤矿用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35085-2023	2023-10-21	合格	
17	山东安顺工矿设备制造有限公司(山西晋煤集团泽州天安苇町煤业有限公司)(煤矿用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35086-2023	2023-10-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
18	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿用窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36059-2023	2023-10-7	合格	
19	山东安顺工矿设备制造有限公司(安徽恒源煤电股份有限公司煤矿)	DAJC-7M36060-2023	2023-10-10	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37155-2023	2023-10-6	合格	
21	山东万祥矿业有限公司潘西煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37169-2023	2023-10-23	合格	
22	山东万祥矿业有限公司潘西煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37170-2023	2023-10-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
23	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38243-2023	2023-10-8	合格	
24	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38244-2023	2023-10-9	合格	
25	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38247-2023	2023-10-5	合格	
26	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38248-2023	2023-10-6	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
27	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38249-2023	2023-10-22	合格	
28	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38250-2023	2023-10-23	合格	
29	贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿(煤矿用织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39134-2023	2023-10-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
30	甘肃启邦中州矿用装备有限公司(山西福山资源集团有限公司)(煤矿用织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39136-2023	2023-10-26	合格	
31	滕州市金达煤炭有限责任公司(煤矿用风筒涂覆布 7M41)	DAJC-7M41083-2023	2023-10-12	合格	