

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(寺庄矿区)	DAJC-7F01096-2023	2023-10-13	综合判定该提升机合格	
2	153 山东天承矿业有限公司马塘矿区	DAJC-7F03103-2023	2023-10-27	综合判定该提升绞车不合格	
3	152 山东天承矿业有限公司红布分矿	DAJC-7F04232~233-2023	2023-10-9	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	153 山东天承矿业有限公司马塘矿区	DAJC-7F04247-2023	2023-10-27	综合判定该防坠器不合格	
5	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F04248~249-2023	2023-10-29	综合判定该防坠器合格	
6	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F04257-2023	2023-11-3	综合判定该防坠器合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F04258-2023	2023-11-5	综合判定该防坠器合格	
8	313 烟台天昊矿业有限公司	DAJC-7F04259-2023	2023-11-11	合格	
9	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿	DAJC-7F05189~190-2023	2023-10-29	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	153 山东天承矿业有限公司马塘矿区	DAJC-7F05191-2023	2023-10-27	个别项目不合格	
11	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F05193-2023	2023-11-6	合格	
12	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F10534~535-2023	2023-10-8	符合标准要求	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
13	153 山东天承矿业有限公司马塘矿区	DAJC-7F10558-2023	2023-10-27	符合标准要求	 <p> 报告: 20231027084 标题: 37-393288 地址: 山东省烟台莱州市204国道 马塘村 创建: 2023-10-27 08:33:57 报告: 20231027180 标题: 37-390496 地址: 山东省烟台莱州市马塘村 创建: 2023-10-27 09:41:03 </p>
14	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿	DAJC-7F10559-2023	2023-10-29	符合标准要求	 <p> 报告: 20231029011 标题: 37-390340 地址: 山东省烟台市莱州市平度 灵山分矿 创建: 2023-10-29 08:04:19 报告: 20231029011 标题: 37-390318 地址: 山东省烟台市莱州市平度 灵山分矿 创建: 2023-10-29 08:05:07 </p>
15	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F10564-2023	2023-11-6	符合标准要求	 <p> 报告: 202311061832 标题: 37-017389 地址: 山东省青岛市平度市217国道 中灵山分矿 创建: 2023-11-06 13:51:54 报告: 202311061832 标题: 37-017389 地址: 山东省青岛市平度市217国道 中灵山分矿 创建: 2023-11-06 13:51:47 </p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部	DAJC-7F10569~572-2023	2023-11-12	判定合格	
17	153 山东天承矿业有限公司马塘矿区	DAJC-7F144515~4527-2023	2023-10-28	合格	
18	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F144528~4531-2023	2023-10-28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
19	177 招远市金宝黄金矿业 有限公司	DAJC-7F151363-2023	2023-10-28	合格	
20	153 山东天承矿业有限公 司马塘矿区	DAJC-7F151364~1367-2023	2023-10-28	合格	
21	193 中煤五建三处纱岭项 目部回风井	DAJC-7F151381~1383-2023	2023-11-4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
22	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F151400~1402-2023	2023-11-11	合格	
23	153 山东天承矿业有限公司马塘矿区	DAJC-7F161703~1706-2023	2023-10-28	合格	
24	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F161707~1708-2023	2023-10-28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
25	191 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F161709~1710-2023	2023-10-29	合格	
26	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F161729~1730-2023	2023-11-4	合格	
27	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F17233~236-2023	2023-11-4	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
28	193 中煤五建三处纱岭项目回风井	DAJC-7F18109~124-2023	2023-11-4	合格	
29	山东昌盛矿业有限公司	DAJC-7F23277~278-2023	2023-10-24	所检试件合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
30	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F23293-2023	2023-11-3	所检试件合格	
31	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(动修车间)	DAJC-7F23294-2023	2023-11-5	所检试件合格	
32	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(选矿车间)	DAJC-7F23295-2023	2023-11-5	所检试件合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
33	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(建材公司)	DAJC-7F23296-2023	2023-11-5	所检试件合格	
34	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F23307~308-2023	2023-11-7~8	所检试件合格	
35	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F23310-2023	2023-11-9~10	所检试件合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
36	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F23321-2023	2023-11-5	所检试件合格	
37	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F23322-2023	2023-11-10~11	所检试件合格	
38	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F61441-2023	2023-10-14	符合 MT/T970-2005 要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
39	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F61442~443-2023	2023-10-14	符合 MT/T970-2005 要求	
40	153 山东天承矿业有限公司马塘矿区	DAJC-7F61455-2023	2023-10-27	符合 MT/T970-2005 要求	
41	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F61461-2023	2023-11-6	符合 MT/T970-2005 要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F61480~1482-2023	2023-11-11	符合 MT/T970-2005 要求	
43	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F381042-2023	2023-10-6	合格	
44	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F381043-2023	2023-10-7	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F01102~103-2023	2023-11-23	综合判定该提升机合格	
46	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F02085-2023	2023-11-24	综合判定该提升机合格	 <p> 号数: 116-159913 机座: 35-885420 地址: 山东省泰安市东平县彭集 街道地区 新平东14号 时间: 2023-11-24 13:26:13 </p> <p> 号数: 35-885420 机座: 35-885420 地址: 山东省泰安市东平县彭集 街道地区 新平东14号 时间: 2023-11-24 17:00:01 </p>
47	西和县尖崖沟矿业发展有 限公司	DAJC-7F03105~107-2023	2023-11-19	综合判定该提升绞车合格	 <p> 号数: 116-159913 机座: 35-885420 地址: 山东省泰安市东平县彭集 街道地区 新平东14号 时间: 2023-11-19 14:30:22 </p> <p> 号数: 35-885420 机座: 35-885420 地址: 山东省泰安市东平县彭集 街道地区 新平东14号 时间: 2023-11-19 14:30:22 </p>



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
48	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F04260-2023	2023-11-23	合格	
49	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F04264-2023	2023-11-23	综合判定该防坠器合格	
50	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F05198-2023	2023-11-23	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
53	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F10587~588-2023	2023-11-24	符合标准要求	
54	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F10589-2023	2023-11-23	符合标准要求	
55	西和县创新矿业有限责任公司	DAJC-7F11473-2023	2023-11-17	综合判定该空气压缩机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
56	西和县尖崖沟矿业发展有限公司	DAJC-7F11474-2023	2023-11-19	综合判定该空气压缩机合格	
57	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F11476~480-2023	2023-11-24	综合判定该空气压缩机合格	
58	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F12131-2023	2023-11-28	综合判定该主排水系统合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
59	西和县尖崖沟矿业发展有限公司	DAJC-7F13625~627-2023	2023-11-19	综合判定该泵房所检水泵合格	
60	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F13644~647-2023	2023-11-28	综合判定该泵房所检水泵合格	
61	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F144677-2023	2023-11-27	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
62	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F144678~4685-2023	2023-11-29	合格	
63	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F144686~4689-2023	2023-11-23	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
64	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F144690~4695-2023	2023-11-28	合格	
65	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F144696~4701-2023	2023-11-27	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
66	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F144712~4724-2023	2023-11-28	合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.11.28 东平宏达矿 业有限公司</p> <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.11.28 东平宏达矿 业有限公司</p>
67	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F144725~4742-2023	2023-11-30	合格	 <p>经纬: 116.436895 纬度: 35.885988 地址: 山东省泰安市东平县彭集镇康平路 宏达矿业公司 时间: 2023-11-30 14:39:50</p> <p>经纬: 116.436866 纬度: 35.885911 地址: 山东省泰安市东平县康平路6号东 平宏达矿业(东平门) 时间: 2023-11-30 14:42:04</p>
68	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F144752~4757-2023	2023-11-27	合格	 <p>经纬: 116.436992 纬度: 35.886057 地址: 山东省泰安市东平县彭集镇 康平路6号宏达矿业(东平门) 时间: 2023-11-27 14:54:54</p> <p>经纬: 116.438553 纬度: 35.890277 地址: 山东省泰安市东平县康平路6 号东平宏达矿业(东平门) 时间: 2023-11-27 14:54:54</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
69	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F144755~4774-2023	2023-11-28	合格	
70	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F144775~4778-2023	2023-11-30	合格	
71	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F151408-2023	2023-11-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
72	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F151409~1410-2023	2023-11-24	合格	
73	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F151412~1413-2023	2023-11-28	合格	
74	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F151414-2023	2023-11-27	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
75	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F151415-2023	2023-11-29	合格	
76	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F151418~1422-2023	2023-11-28	合格	
77	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F151426-2023	2023-11-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
78	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F151427-2023	2023-11-28	合格	
79	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F151428~1429-2023	2023-11-30	合格	
80	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F151430~1431-2023	2023-11-28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
81	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F161815~1816-2023	2023-11-23	合格	 <p> 经纬: 莱州市东莱镇 井号: 莱州焦家分矿 地址: 正阳路中段 井深: 莱州焦家分矿 备注: 2023.11.23焦家分矿 </p> <p> 经纬: 莱州市东莱镇 井号: 莱州焦家分矿 地址: 正阳路中段 井深: 莱州焦家分矿 备注: 2023.11.23焦家分矿 </p>
82	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F161855-2023	2023-11-23	合格	 <p> 经纬: 莱州市东莱镇 井号: 莱州焦家分矿 地址: 正阳路中段 井深: 莱州焦家分矿 备注: 2023.11.23焦家分矿 </p> <p> 经纬: 莱州市东莱镇 井号: 莱州焦家分矿 地址: 正阳路中段 井深: 莱州焦家分矿 备注: 2023.11.23焦家分矿 </p>
83	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F161861~1863-2023	2023-11-29	合格	 <p> 经纬: 116.449688 井号: 35-076391 地址: 山东省泰安市东平县105国道51号交 井村: 山东省泰安市东平县麒麟镇南店村 井深: 2023-11-29 10:11:13 </p> <p> 经纬: 116.449672 井号: 35-076391 地址: 山东省泰安市东平县麒麟镇南店村 井深: 2023-11-29 10:13:55 </p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
84	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F161864~1875-2023	2023-11-28	合格	 <p>程度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.28</p> <p>程度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.28</p>
85	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F161887~1898-2023	2023-11-28	合格	 <p>程度: 正在获取中... 精度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.28</p> <p>程度: 正在获取中... 精度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.28</p>
86	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F161899~1903-2023	2023-11-30	合格	 <p>程度: 正在获取中... 精度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.30</p> <p>程度: 正在获取中... 精度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.30</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
87	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F22741~743-2023	2023-11-29	合格	 <p> 经纬: 116.449292 海拔: 35.676522 地址: 山东省泰安市东平县326 省道51号东平村 时间: 2023-11-29 10:39:25 </p> <p> 经纬: 116.449204 海拔: 35.676563 地址: 山东省泰安市东平县326 省道51号东平村 时间: 2023-11-29 10:40:44 </p>
88	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F22744~750-2023	2023-11-30	合格	 <p> 经纬: 116.43177 海拔: 35.882774 地址: 山东省泰安市东平县东平镇685号东平 镇东平村(东北角) 时间: 2023-11-30 15:19:59 </p> <p> 经纬: 116.436700 海拔: 35.886984 地址: 山东省泰安市东平县东平镇685号东平 镇东平村(东北角) 时间: 2023-11-30 15:20:34 </p>
89	153 山东天承矿业有限公司马塘矿区	DAJC-7F23311-2023	2023-11-9	所检试件合格	 <p> 经纬: 120.122222 海拔: 37.383333 地址: 山东省泰安市东平县马塘 镇马塘村 时间: 2023-11-09 16:28:54 </p> <p> 经纬: 120.123047 海拔: 37.383669 地址: 山东省泰安市东平县马塘216 镇马塘村 时间: 2023-11-09 14:32:22 </p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
90	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F23326~327-2023	2023-11-21	所检试件合格	
91	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F24104-2023	2023-11-27~30	合格	
92	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F33048~052-2023	2023-11-30	部分项目合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
93	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F33053~060-2023	2023-11-29	部分项目合格	 <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 标题: 正在加载中 标题: 网络获取失败 标题: 2023.11.29新城金矿 </p> <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 标题: 正在加载中 标题: 网络获取失败 标题: 2023.11.29新城金矿 </p>
94	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F61502~504-2023	2023-11-22	符合 MT/T970-2005 要求	 <p> 标题: 20231122 标题: 20231122 标题: 山东省莱西市莱西市 标题: 中国黄金集团莱西市莱西市 标题: 莱西市 标题: 2023-11-22 13:08:24 </p> <p> 标题: 20231122 标题: 20231122 标题: 山东省莱西市莱西市 标题: 中国黄金集团莱西市莱西市 标题: 莱西市 标题: 2023-11-22 13:08:17 </p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
95	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F61505-2023	2023-11-27	符合 MT/T970-2005 要求	 <p>经纬度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2023.11.27 金青顶矿区</p> <p>经纬度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2023.11.27 金青顶矿区</p>
96	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F61511-2023	2023-11-30	符合 MT/T970-2005 要求	 <p>经纬度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2023.11.30新城金矿</p> <p>经纬度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2023.11.30新城金矿</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
97	内蒙古金山矿业有限公司	DAJC-7F35023-2023	2023-11-20	合格	
98	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(中国黄金集团江西金山矿业有限公司)	DAJC-7F36025-2023	2023-11-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
99	内蒙古金山矿业有限公司	DAJC-7F36027-2023	2023-11-20	合格	
100	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F37059-2023	2023-10-30	合格	
101	贵州开磷有限责任公司马路坪矿	DAJC-7F37060-2023	2023-11-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
102	贵州开磷有限责任公司马路坪矿	DAJC-7F37061-2023	2023-11-11	合格	
103	贵州开磷有限责任公司马路坪矿	DAJC-7F37062-2023	2023-11-9	合格	
104	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F37063-2023	2023-11-20	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
105	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F37064-2023	2023-11-19	合格	
106	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F37065-2023	2023-11-19	合格	
107	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F37066-2023	2023-11-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
108	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F37067-2023	2023-11-21	合格	
109	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司	DAJC-7F381148-2023	2023-11-2	合格	
110	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司	DAJC-7F381149-2023	2023-11-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
111	160 山东五莲县鲁地矿业 有限公司	DAJC-7F381150-2023	2023-11-4	合格	
112	160 山东五莲县鲁地矿业 有限公司	DAJC-7F381151-2023	2023-11-4	合格	
113	168 山东黄金矿业(玲珑) 有限公司灵山矿区	DAJC-7F381153-2023	2023-11-2	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
114	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F381154-2023	2023-11-3	合格	
115	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F381155-2023	2023-11-7	合格	
116	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F381156-2023	2023-11-8	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
117	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F381157-2023	2023-11-9	合格	
118	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F381158-2023	2023-11-10	合格	
119	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区	DAJC-7F381159-2023	2023-11-11	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
120	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F381160-2023	2023-11-7	合格	
121	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F381161-2023	2023-11-8	合格	
122	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F381162-2023	2023-11-7	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
123	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F381163-2023	2023-11-8	合格	
124	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F381164-2023	2023-11-9	合格	
125	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F381165-2023	2023-11-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
126	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F381166-2023	2023-11-12	合格	
127	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	DAJC-7F381167-2023	2023-11-10	合格	
128	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381172-2023	2023-11-11	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
129	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381173-2023	2023-11-11	合格	
130	313 烟台天昊矿业有限公司	DAJC-7F381174-2023	2023-11-14	合格	
131	313 烟台天昊矿业有限公司	DAJC-7F381175-2023	2023-11-14	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
132	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F381176-2023	2023-11-16	合格	
133	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F381177-2023	2023-11-16	合格	
134	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F381178-2023	2023-11-17	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
135	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F381179-2023	2023-11-18	合格	
136	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381184-2023	2023-11-19	合格	
137	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381185-2023	2023-11-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
138	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381186-2023	2023-11-21	合格	
139	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381187-2023	2023-11-22	合格	
140	146 东平金牛矿业有限公司	DAJC-7F381191-2023	2023-11-17	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
141	146 东平金牛矿业有限公司	DAJC-7F381192-2023	2023-11-18	合格	
142	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381195-2023	2023-11-20	合格	
143	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381196-2023	2023-11-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
144	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381197-2023	2023-11-23	合格	
145	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381210-2023	2023-11-24	合格	
146	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381212-2023	2023-11-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
147	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381213-2023	2023-11-27	合格	
148	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381214-2023	2023-11-27	合格	
149	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381215-2023	2023-11-28	所检样品不合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
150	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381216-2023	2023-11-27	合格	
151	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381217-2023	2023-11-28	合格	
152	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区	DAJC-7F381218-2023	2023-11-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																
153	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区	DAJC-7F381219-2023	2023-11-28	合格	 <p>样品标示签(待检)</p> <table border="1"> <tr> <td>送检单位</td> <td>山东黄金矿业(玲珑)有限公司</td> <td>样品编号</td> <td>DAJC-7F381219-2023</td> </tr> <tr> <td>样品名称</td> <td>钢丝绳</td> <td>接收日期</td> <td>2023.11.25</td> </tr> <tr> <td>规格/型号</td> <td>W90F202</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>22.0</td> </tr> <tr> <td>使用地点</td> <td>3号竖井罐道钢丝绳</td> <td>用途</td> <td>罐道绳</td> </tr> </table>	送检单位	山东黄金矿业(玲珑)有限公司	样品编号	DAJC-7F381219-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.11.25	规格/型号	W90F202	钢丝绳直径	22.0	使用地点	3号竖井罐道钢丝绳	用途	罐道绳
送检单位	山东黄金矿业(玲珑)有限公司	样品编号	DAJC-7F381219-2023																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.11.25																		
规格/型号	W90F202	钢丝绳直径	22.0																		
使用地点	3号竖井罐道钢丝绳	用途	罐道绳																		
154	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	DAJC-7F381220-2023	2023-11-29	合格	 <p>样品标示签(待检)</p> <table border="1"> <tr> <td>送检单位</td> <td>中国华冶科工集团有限公司</td> <td>样品编号</td> <td>DAJC-7F381220-2023</td> </tr> <tr> <td>样品名称</td> <td>钢丝绳</td> <td>接收日期</td> <td>2023.11.27</td> </tr> <tr> <td>规格/型号</td> <td>W90F202</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>22.0</td> </tr> <tr> <td>使用地点</td> <td>程潮项目部</td> <td>用途</td> <td>罐道绳</td> </tr> </table>	送检单位	中国华冶科工集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381220-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.11.27	规格/型号	W90F202	钢丝绳直径	22.0	使用地点	程潮项目部	用途	罐道绳
送检单位	中国华冶科工集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381220-2023																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.11.27																		
规格/型号	W90F202	钢丝绳直径	22.0																		
使用地点	程潮项目部	用途	罐道绳																		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
155	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381239-2023	2023-11-29	合格	
156	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381240-2023	2023-11-29	合格	
157	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381241-2023	2023-11-30	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
158	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381242-2023	2023-11-30	所检样品不合格	
159	贵州开磷有限责任公司	DAJC-7F40003-2023	2023-11-23	所检样品不合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
160	西和县创新矿业有限责任公司	DAJC-7F47354-2023	2023-11-18	合格	
161	西和县尖崖沟矿业发展有限公司	DAJC-7F47355-2023	2023-11-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
162	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F47357~361-2023	2023-11-24	合格	
163	贵州开磷有限责任公司	DAJC-7F79001-2023	2023-11-8	所检样品不合格	
164	贵州开磷有限责任公司	DAJC-7F79002-2023	2023-11-24	所检样品不合格	