







序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿在用缠绕式提升机系统 7M01)	DAJC-7M01001-2024	2024-1-17	综合判定该提升机合格	
2	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿在用缠绕式提升机系统 7M01)	DAJC-7M01002-2024	2024-1-31	综合判定该提升机合格	
3	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用防坠器 7M04)	DAJC-7M04003~004-2024	2024-1-11	综合判定该防坠器合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用防爆干式变压器 7M15)	DAJC-7M15001~002-2024	2024-1-11	合格	 <p>温度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.01.11海力财富集团石桥煤矿</p>
5	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆干式变压器 7M15)	DAJC-7M15003~006-2024	2024-1-12	合格	 <p>温度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.12山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿</p>
6	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆干式变压器 7M15)	DAJC-7M15020~021-2024	2024-1-28	合格	 <p>温度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.28山东金阳矿业有限公司金阳煤矿</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆干式变压器 7M15)	DAJC-7M15022-2024	2024-1-30	合格	 <p>经纬度: 网络获取失败  纬度: 网络获取失败  地址: 正在加载中...  时间: 网络获取失败  备注: 2024-1-30山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿</p> <p>经纬度: 网络获取失败  纬度: 网络获取失败  地址: 正在加载中...  时间: 网络获取失败  备注: 2024-1-30山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿</p>
8	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16001~012-2024	2024-1-12	合格	 <p>经纬度: 网络获取失败  纬度: 网络获取失败  地址: 正在加载中...  时间: 网络获取失败  备注: 2024-1-12山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿</p> <p>经纬度: 网络获取失败  纬度: 网络获取失败  地址: 正在加载中...  时间: 网络获取失败  备注: 2024-1-12山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿</p>
9	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16013~016-2024	2024-1-13	合格	 <p>经纬度: 116.816422  纬度: 35.805735  地址: 山东省泰安市宁阳县  山东华宁包装印刷有限公司  时间: 2024-01-13 13:53:51</p> <p>经纬度: 116.816471  纬度: 35.805743  地址: 山东省泰安市宁阳县  山东华宁包装印刷有限公司  时间: 2024-01-13 13:53:51</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16017~021-2024	2024-1-11	合格	 <p>现场勘验影像资料</p> <p>检查：网络获取失败  精度：网络获取失败  地址：正在加载中...  时间：网络获取失败  备注：2024.1.11海力财富集团石桥煤矿</p>
11	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16055~059-2024	2024-1-28	合格	 <p>现场勘验影像资料</p> <p>检查：网络获取失败  精度：网络获取失败  地址：正在加载中...  时间：网络获取失败  备注：2024.1.28山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿</p>



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
12	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16060-2024	2024-1-30	合格	
13	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆交流电动机 7M17)	DAJC-7M17001~006-2024	2024-1-12	合格	
14	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆交流电动机 7M17)	DAJC-7M17011~013-2024	2024-1-30	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
15	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用防爆高压真空配电装置 7M18)	DAJC-7M18001~007-2024	2024-1-11	合格	
16	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆高压真空配电装置 7M18)	DAJC-7M18008~011-2024	2024-1-12	合格	
17	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用防爆馈电开关 7M19)	DAJC-7M19001~002-2024	2024-1-11	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
18	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆馈电开关 7M19)	DAJC-7M19003~007-2024	2024-1-12	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-12山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-12山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿</p>
19	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆馈电开关 7M19)	DAJC-7M19008~014-2024	2024-1-12	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开手机网络和GPS 时间: 网络获取失败 备注: 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 2024.01.12</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开手机网络和GPS 时间: 网络获取失败 备注: 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 2024.01.12</p>
20	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20001~003-2024	2024-1-12	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-12山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-12山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
21	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆移动变电站 7M21)	DAJC-7M21004~006-2024	2024-1-28	合格	
22	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆移动变电站 7M21)	DAJC-7M21009-2024	2024-1-27	合格	
23	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37001-2024	2024-1-7	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
24	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆7M37)	DAJC-7M37002-2024	2024-1-7	合格	
25	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆7M37)	DAJC-7M37003-2024	2024-1-7	合格	
26	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆7M37)	DAJC-7M37004-2024	2024-1-7	合格	
27	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆7M37)	DAJC-7M37005-2024	2024-1-7	合格	
28	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆7M37)	DAJC-7M37006-2024	2024-1-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37007-2024	2024-1-9	合格	
30	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37008-2024	2024-1-10	合格	
31	88 国能蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿(东区)(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37009-2024	2024-1-12	合格	
32	88 国能蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿(东区)(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37010-2024	2024-1-12	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
33	88 国能蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿(东区)(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37011-2024	2024-1-13	合格	
34	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38012-2024	2024-1-20	合格	
35	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38013-2024	2024-1-16	合格	
36	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38014-2024	2024-1-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
37	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38015-2024	2024-1-23	合格	
38	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38016-2024	2024-1-24	合格	
39	山西铺龙湾煤业有限公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38023-2024	2024-1-18	合格	
40	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38024-2024	2024-1-20	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
41	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38027-2024	2024-1-27	合格	
42	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38028-2024	2024-1-29	合格	
43	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38029-2024	2024-1-31	合格	
44	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38030-2024	2024-1-31	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38032-2024	2024-1-29	合格	
46	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38033-2024	2024-1-30	合格	
47	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39003-2024	2024-1-21	合格	
48	河北双龙橡胶有限公司(辽源矿业(集团)有限责任公司) (煤矿用织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39004-2024	2024-1-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
49	神木市孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿有限公司(煤矿用织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39005-2024	2024-1-18	合格	
50	鄂尔多斯市吴华红庆梁矿业有限公司(煤矿用织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39007-2024	2024-1-23	合格	
51	河北双龙橡胶有限公司(延安市华龙煤业有限公司)(煤矿用织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39008-2024	2024-1-28	合格	
52	河北双龙橡胶有限公司(延安市禾草沟煤业有限公司)(煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40001-2024	2024-1-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
53	国网能源哈密煤电有限公司大南湖一矿(煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40002-2024	2024-1-30	合格	
54	国网能源哈密煤电有限公司大南湖一矿(煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40003-2024	2024-1-31	合格	
55	滕州市金达煤炭有限责任公司(煤矿用风筒涂覆布 7M41)	DAJC-7M41004-2024	2024-1-15	合格	
56	滕州市金达煤炭有限责任公司(煤矿用风筒涂覆布 7M41)	DAJC-7M41005-2024	2024-1-15	合格	