

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东省邱集煤矿有限公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128001-2024	2024-01-26	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败          纬度: 网络获取失败          地址: 网络获取失败          时间: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败          备注: 邱集煤矿局部通风机          图</p>	
2	山东省邱集煤矿有限公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128002-2024	2024-01-26	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败          纬度: 网络获取失败          地址: 网络获取失败          时间: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败          备注: 邱集煤矿局部通风机          图</p>	
3	甘肃万胜矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102007-2024	2024-04-13	合格	 <p>经纬: 106.733955          纬度: 35.393572          地址: 甘肃省白银市平川区          时间: 2024-04-13 15:45:28          海拔: 1580.0米          天气: 13-21℃ 南风          备注: 万胜矿业有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	甘肃万胜矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102008-2024	2024-04-13	合格		