
















序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11557-2022	2022-12-16	综合判定该空气压缩机合格。		
2	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11558-2022	2022-12-16	综合判定该空气压缩机合格。		
3	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11559-2022	2022-12-16	综合判定该空气压缩机合格。		



4	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11560-2022	2022-12-16	综合判定该空气压缩机合格。		 <p>经度: 100.744383 纬度: 23.272502 地址: 靖西市锰矿 时间: 2022年12月16日 海拔: 437.3米</p>		
5	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11561-2022	2022-12-16	综合判定该空气压缩机合格。				
6	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11562-2022	2022-12-18	综合判定该空气压缩机合格。		 <p>经度: 100.743540 纬度: 23.270478 地址: 靖西市锰矿 时间: 2022年12月18日 海拔: 410.4米</p>		


7	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11563-2022	2022-12-18	综合判定该空气压缩机合格。				
8	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11564-2022	2022-12-18	综合判定该空气压缩机合格。				
9	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11565-2022	2022-12-16	综合判定该空气压缩机合格。				

10	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11566-2022	2022-12-16	综合判定该空气压缩机合格。		 <p>经纬: 100.715403 海拔: 22.572807 方位: 上东偏南... 时间: 483202年... 海拔: 304.0米</p>		
11	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13772~774-2022	2022-12-17	综合判定该泵房1#水泵合格。		 <p>经纬: 下东偏南... 海拔: 上东偏南... 方位: 上东偏南... 时间: 483202年... 海拔: 上东偏南...</p>		
12	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13775~777-2022	2022-12-18	综合判定该泵房1#水泵合格。		 <p>经纬: 100.647249 海拔: 22.552097 方位: 上东偏南... 时间: 483202年... 海拔: 311.0米</p>		

13	靖西市锰矿有限责任公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69213-2022	2022-12-18	合格		 <p>经度: 106.647249 纬度: 22.952097 地址: 上可巷101号 公司: 靖西市锰矿有限公司 海拔: 311.3米</p>		
14	靖西市锰矿有限责任公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69214-2022	2022-12-18	合格		 <p>经度: 106.647249 纬度: 22.952097 地址: 上可巷101号 公司: 靖西市锰矿有限公司 海拔: 311.3米</p>		
15	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108240-2022	2022-12-16	综合判定合格		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 网络获取失败 正在获取中...</p>		

16	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属居矿山在用主通风机108)	DAJC-108241-2022	2022-12-16	综合判定合格		 <p>经度: 106.712942 纬度: 23.009643 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 399.7米</p>		
17	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属居矿山在用主通风机108)	DAJC-108242-2022	2022-12-17	综合判定合格		 <p>经度: 106.712942 纬度: 23.009643 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 443.2米</p>		
18	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属居矿山在用主通风机108)	DAJC-108243-2022	2022-12-17	综合判定合格		 <p>经度: 106.712934 纬度: 23.009568 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 443.9米</p>		

19	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属居矿山在用主通风机108)	DAJC-108244-2022	2022-12-19	综合判定合格			
20	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属居矿山在用主通风机108)	DAJC-108245-2022	2022-12-19	综合判定合格			

21	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16062~068-2023	2023-01-04、05	合格		
----	------------------------	-----------------------	---------------	----	--	--

22

贵州开磷有限责
任公司(矿用电
力电缆7F16)

DAJC-7F16079~09 2023-01-04、
8-2023 05

合格



23

贵州开磷有限责
任公司(矿用电
力电缆7F16)

DAJC-7F16097~14
3-2023

2023-01-04、
05

合格



24

贵州开磷有限责
任公司(矿用电
力电缆7F16)

DAJC-7F16114~13 2023-01-04、
1-2023 05

合格

