

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107025-2023	2023-05-06	/	 <p>姓名: 陈明斌 职位: 陈明斌 所属: 陈明斌 部门: 陈明斌 职务: 陈明斌 工种: 陈明斌 单位: 陈明斌</p>	
1	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107028-2023	2023-05-05	/	 <p>姓名: 网络故障失败 职位: 网络故障失败 所属: 网络故障失败 部门: 网络故障失败 职务: 网络故障失败 工种: 网络故障失败 天气: 网络故障失败 备注: 山东莱州马厂矿区</p>	
3	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108090-2023	2023-05-06	综合判定合格。	 <p>姓名: 网络故障失败 职位: 网络故障失败 所属: 网络故障失败 部门: 网络故障失败 职务: 网络故障失败 工种: 网络故障失败 备注: 马厂矿区</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108094-2023	2023-05-05	综合判定合格。	 <p>轻度：网络数据失败 中度：网络数据失败 地址：网络数据失败 海拔：网络数据失败 大气：网络数据失败 备注：山东黄金马塘矿区</p>	
5	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109029-2023	2023-05-06	综合指标判定：合格	 <p>轻度：网络数据失败 中度：网络数据失败 地址：网络数据失败 海拔：网络数据失败 大气：网络数据失败 备注：山东黄金马塘矿区</p>	
6	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109031-2023	2023-05-05	综合指标判定：合格	 <p>轻度：网络数据失败 中度：网络数据失败 地址：网络数据失败 海拔：网络数据失败 大气：网络数据失败 备注：山东黄金马塘矿区</p>	