




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	攀钢集团矿业朱兰铁矿分公司（尖山地下矿）（金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11）	DAJC-7F11372-2023	2023-08-03	综合判定该空气压缩机合格。	 <p>经度：101.733346 纬度：26.609196 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：1281.8米 备注：长按水印编辑备注</p>	
2	攀钢集团矿业朱兰铁矿分公司（尖山地下矿）（金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11）	DAJC-7F11373-2023	2023-08-03	综合判定该空气压缩机合格。	 <p>经度：101.733302 纬度：26.609196 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：1282.5米 备注：长按水印编辑备注</p>	
3	攀钢集团矿业朱兰铁矿分公司（尖山地下矿）（金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11）	DAJC-7F11374-2023	2023-08-03	综合判定该空气压缩机合格。	 <p>经度：101.733258 纬度：26.609194 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：1283.0米 备注：长按水印编辑备注</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	攀钢集团矿业朱兰铁矿分公司（尖山地下矿）（金属非金属地下矿山主排水系统 7F12）	DAJC-7F12114-2023	2023-08-03	综合判定该主排水系统合格。	 <p>经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 备注：长按水印编辑备注</p>	
5	攀钢集团矿业朱兰铁矿分公司（尖山地下矿）（金属非金属地下矿山主排水泵 7F13）	DAJC-7F13537 ~ 542-2023	2023-08-03	综合判定该6台水泵合格。	 <p>经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 备注：长按水印编辑备注</p>	
6	贵州开磷集团股份有限公司（金属非金属地下矿山主排水泵 7F13）	DAJC-7F13543 ~ 548-2023	2023-07-26	综合判定该泵房6台水泵均合格。	 <p>经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 备注：长按水印编辑备注</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	贵州开磷集团股份有限公司（金属非金属地下矿山主排水泵 7F13）	DAJC-7F13562 ~ 565-2023	2023-07-26	综合判定该泵房 4 台水泵均合格。	 <p>经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 备注：长按水印编辑备注</p>	
8	贵州开磷有限责任公司（金属非金属地下矿山主排水泵 7F13）	DAJC-7F13569 ~ 573-2023	2023-07-28	综合判定该 5 台水泵合格。	 <p>经度：106.819798 纬度：27.079228 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：1052.6 米 备注：长按水印编辑备注</p>	
9	贵州开磷有限责任公司（矿用高压开关柜 7M14）	DAJC-7F143892 ~ 3896-2021	2023-07-28	合格	 <p>经度：106.821796 纬度：27.080270 地址：贵州省贵阳市开阳县高磅 时间：2023-07-28 15:00:14 海拔：1053.6 米 备注：长按水印编辑备注</p>	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	贵州开磷有限责任公司（矿用高压开关柜 7M14）	DAJC-7F143897 ~ 3907-2022	2023-07-28	合格	 <p>经度：106.821426 纬度：27.079642 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注</p>	
11	贵州开磷有限责任公司（矿用高压开关柜 7M14）	DAJC-7F143908 ~ 3914-2022	2023-07-28	合格	 <p>经度：106.815126 纬度：27.057754 地址：贵州省贵阳市开阳县丰源公司 时间：2023-07-28 12:29:32 海拔：1168.0米 备注：长按水印编辑备注</p>	
12	贵州开磷有限责任公司（矿用电力变压器 7M15）	DAJC-7F151191 ~ 1192-2023	2023-07-24	合格	 <p>经度：106.857932 纬度：27.108857 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：864.1米 备注：长按水印编辑备注</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	贵州开磷有限责任公司（金属非金属矿山高压防爆开关 7F18）	DAJC-7F18093~096-2023	2023-07-24	合格	 <p>经度: 106.857932 纬度: 27.108857 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 864.1米 备注: 长按水印编辑备注</p>	
14	贵州开磷有限责任公司（绝缘安全工器具 7F23）	DAJC-7F23207-2023	2023-07-24	所检试件合格。	 <p>经度: 106.853722 纬度: 27.109532 地址: 贵州省贵阳市开阳县金府路2号马路 时间: 2023-07-24 13:48:19 备注: 长按水印编辑备注</p>	
15	金羽翼东风翔环保有限公司（矿用挖掘机 7F88）	DAJC-7F88014-2023	2023-07-30	合格	 <p>经度: 107.508495 纬度: 34.550073 地址: 陕西省宝鸡市凤翔区黑眼沟 时间: 2023-06-30 10:37:20 海拔: 890.5米 天气: 27~35℃ 东南风 备注: 长按水印编辑备注</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	金羽翼东风翔环保有限公司(矿用炮孔钻机7F49)	DAJC-7F49012-2023	2023-07-30	合格	 <p>经度: 107.512800 纬度: 34.550861 地址: 陕西省宝鸡市凤翔区东山上 时间: 2023-06-30 11:03:00 海拔: 991.1米 天气: 27-35℃ 东南风 备注: 长按水印编辑备注</p>	
17	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161448~456-2023	2023-07-27	合格	 <p>经度: 106.839738 纬度: 27.093041 地址: 贵州省贵阳市开阳县碓房 时间: 2023-07-27 11:19:38 海拔: 899.1米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
18	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161457~1466-2023	2023-07-27	合格	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注</p>	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161467~1471-2023	2023-07-28	合格	 <p>经度: 106.821388 纬度: 27.079657 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1075.8米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
20	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161472~1476-2023	2023-07-28	合格	 <p>经度: 106.815185 纬度: 27.057635 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
21	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161477~1482-2023	2023-07-28	合格	 <p>经度: 106.815104 纬度: 27.057715 地址: 贵州省贵阳市开阳县丰源公司 时间: 2023-07-28 12:45:04 海拔: 1172.4米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161529~1533-2023	2023-07-24	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 106.862846 纬度: 27.144260 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 785.6米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
23	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161534~1535-2023	2023-07-24	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 106.857932 纬度: 27.108857 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 864.1米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
24	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161536~1537-2023	2023-07-24	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 106.857932 纬度: 27.108857 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 864.1米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161538~1539-2023	2023-07-25	合格	 <p>经度: 106.857932 纬度: 27.108857 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 864.1米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
26	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161540~1542-2023	2023-07-25	合格	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
27	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161543~1544-2023	2023-07-25	合格	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注</p>	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
28	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161545~1547-2023	2023-07-25	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
29	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161548~1550-2023	2023-07-26	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 106.869479 纬度: 27.144089 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业园区 时间: 2023-07-26 14:06:34 海拔: 799.0米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
30	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161551~1554-2023	2023-07-26	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 106.859752 纬度: 27.143881 地址: 正在获取中... 海拔: 794.1米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
31	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161555~1558-2023	2023-07-26	合格	 <p>经度: 106.862846 纬度: 27.144260 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 785.6米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
32	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161559~1561-2023	2023-07-26	合格	 <p>经度: 106.862846 纬度: 27.144260 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 785.6米 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
33	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151215~1229-2023	2023-07-26	合格	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注</p>	/