


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102007-2023	2023-01-16	合格	 <p>           经纬: 117.611745            纬度: 35.920788            地址: 山东省泰安市泰山区泰山大道新新煤矿有限公司            时间: 2023-01-16 09:59:08            海拔: 160.4米            天气: -10~3℃ 阵风            备注: 协庄煤矿         </p>	
2	山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102008-2023	2023-01-16	合格	 <p>           经纬: 117.611865            纬度: 35.919945            地址: 山东省泰安市泰山区泰山大道新新煤矿有限公司            时间: 2023-01-16 09:19:07            海拔: 166.8米            天气: -10~3℃ 阵风            备注: 协庄煤矿         </p>	
3	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131002-2023	2023-02-03	所检项目合格	 <p>           经纬: 116.2350            纬度: 35.9395            地址: 山东省泰安市肥城市梁宝寺能源有限公司            时间: 2023-02-03 15:05            海拔: 10.6米            天气: 10~20℃ 阵风            备注: 梁宝寺煤矿         </p>	