

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山西保利平山煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10272-2022	2022-11-02	检验结论: 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量平底孔缺陷	 <p>时间: 2022-11-02 09:44:18 备注: 山西保利平山煤矿</p>	
2	山西保利平山煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10272-2022	2022-11-02	检验结论: 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量平底孔缺陷	 <p>时间: 2022-11-02 09:31:45 备注: 山西保利平山煤矿</p>	
3	山西霍尔辛赫煤业有限责任公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30523-2022	2022-11-05	检验项目结论: 合格	 <p>时间: 2022-11-05 10:15:12 备注: 山西霍尔辛赫煤业</p>	

4	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30524-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：双塔煤矿 时间：2022年11月5日 班次：刘主任 天气：双塔煤矿 备注：双塔煤矿</p>		
5	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30525-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：双塔煤矿 时间：2022年11月5日 班次：刘主任 天气：双塔煤矿 备注：双塔煤矿</p>		
6	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30526-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：双塔煤矿 时间：2022年11月5日 班次：刘主任 天气：双塔煤矿 备注：双塔煤矿</p>		

7	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30527-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：同德矿业有限公司 时间：2022年11月05日 海拔：2215米 天气：风沙较大 备注：矿用无轨胶轮车</p>		
8	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30528-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：同德矿业有限公司 时间：2022年11月05日 海拔：2215米 天气：风沙较大 备注：矿用无轨胶轮车</p>		
9	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30529-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：同德矿业有限公司 时间：2022年11月05日 海拔：2215米 天气：风沙较大 备注：矿用无轨胶轮车</p>		

10	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30530-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格	 <p>地址：双鸭山区尖山 时间：2022年11月5日 地点：双鸭山区尖山 天气：双鸭山区尖山 备注：霍尔辛赫煤业</p>		
11	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30531-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格	 <p>地址：双鸭山区尖山 时间：2022年11月5日 地点：双鸭山区尖山 天气：双鸭山区尖山 备注：霍尔辛赫煤业</p>		
12	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30532-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格	 <p>地址：双鸭山区尖山 时间：2022年11月5日 地点：双鸭山区尖山 天气：双鸭山区尖山 备注：霍尔辛赫煤业</p>		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30533-2022	2022-11-05	检验项目 结论:合格	 <p>地址: 同德矿头 时间: 同德矿头 海拔: 996.0米 天气: 同德矿头 备注: 同德矿头</p>	
14	山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30534-2022	2022-11-05	检验项目 结论:合格	 <p>地址: 同德矿头 时间: 同德矿头 海拔: 0.0米 天气: 同德矿头 备注: 同德矿头</p>	
15	山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30535-2022	2022-11-05	检验项目 结论:合格	 <p>地址: 同德矿头 时间: 同德矿头 海拔: 同德矿头 天气: 同德矿头 备注: 同德矿头</p>	


16	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30536-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：双鸭山兴安岭 时间：2022年11月5日 海拔：112米 天气：晴 备注：矿用无轨胶轮车</p>		
17	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30537-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：双鸭山兴安岭 时间：2022年11月5日 海拔：112米 天气：晴 备注：矿用无轨胶轮车</p>		
18	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30538-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：双鸭山兴安岭 时间：2022年11月5日 海拔：112米 天气：晴 备注：矿用无轨胶轮车</p>		

19	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30539-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：山西省长治市长子县528省道 新金矿业有限公司 时间：2022-11-05 10:15:31 海拔：92.22米 天气：晴 7-18℃ 微风 备注：装载机轮胎</p>		
20	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30540-2022	2022-11-06	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：山西省长治市长子县528省道 新金矿业有限公司 时间：2022-11-06 10:15:31 海拔：92.22米 天气：晴 7-18℃ 微风 备注：装载机轮胎</p>		
21	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30541-2022	2022-11-06	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：山西省长治市长子县528省道 新金矿业有限公司 时间：2022-11-06 10:15:31 海拔：92.22米 天气：晴 7-18℃ 微风 备注：装载机轮胎</p>		

22	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30542-2022	2022-11-06	检验项目 结论：合 格	 <p>地址：山西省长治市长子县526省道 名称：霍尔辛赫煤业公司 时间：2022-11-06 10:16:01 海拔：923.22m 天气：7-16℃ 晴 备注：霍尔辛赫煤业</p>
23	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30543-2022	2022-11-06	检验项目 结论：合 格	 <p>地址：山西省长治市长子县526省道 名称：霍尔辛赫煤业公司 时间：2022-11-06 10:17:29 海拔：923.22m 天气：7-16℃ 晴 备注：霍尔辛赫煤业</p>
24	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30544-2022	2022-11-06	检验项目 结论：合 格	 <p>地址：山西省长治市长子县526省道 名称：霍尔辛赫煤业公司 时间：2022-11-06 10:17:27 海拔：923.22m 天气：7-16℃ 晴 备注：霍尔辛赫煤业</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30545-2022	2022-11-06	检验项目 结论:合格	 <p>地址: 山西省长治市长子县326省道 霍尔辛赫煤业公司 时间: 2022-11-06 10:18:49 海拔: 922.22m 天气: 7-16℃ 南风 备注: 在矿平巷检测</p>	
26	山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30546-2022	2022-11-06	检验项目 结论:合格	 <p>地址: 山西省长治市长子县326省道 霍尔辛赫煤业公司 时间: 2022-11-06 10:13:25 海拔: 922.22m 天气: 7-16℃ 南风 备注: 在矿平巷检测</p>	
27	山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30547-2022	2022-11-06	检验项目 结论:合格	 <p>地址: 山西省长治市长子县326省道 霍尔辛赫煤业公司 时间: 2022-11-06 10:09:50 海拔: 922.22m 天气: 7-16℃ 南风 备注: 在矿平巷检测</p>	

28	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30549-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：阿纳尔取失败 时间：阿纳尔取失败 海拔：阿纳尔取失败 天气：阿纳尔取失败 备注：在尔平取失败</p>		
29	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30550-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：阿纳尔取失败 时间：阿纳尔取失败 海拔：956.2X 天气：阿纳尔取失败 备注：在尔平取失败</p>		
30	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30551-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格		 <p>地址：阿纳尔取失败 时间：阿纳尔取失败 海拔：阿纳尔取失败 天气：阿纳尔取失败 备注：在尔平取失败</p>		

31	山西霍尔辛赫煤 业有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30552-2022	2022-11-05	检验项目 结论：合 格	 <p>地址: 双塔镇双塔村 时间: 2022年11月5日 海拔: 2015.1米 天气: 风沙较大 备注: 霍尔辛赫煤业</p>
----	---	-------------------	------------	-------------------	---