






序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	中煤华晋集团晋城能源有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10279-2022	2022-12-03	检验结论: 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量平底孔缺陷	 <p>时间: 2022-11-03 11:25:00 备注: 里必煤矿</p>	
2	中煤华晋集团晋城能源有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10280-2022	2022-12-03	检验结论: 所检试件未发现可记录表面开口缺陷	 <p>时间: 2022-11-03 11:26:49 备注: 里必煤矿</p>	
3	中煤华晋集团晋城能源有限公司里必煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10281-2022	2022-12-03	检验结论: 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量平底孔缺陷	 <p>时间: 2022-11-03 11:22:13 备注: 里必煤矿</p>	

4	内蒙古上海庙矿业有限责任公司 新上海一号煤矿 (绝缘安全工器具7M23)	DAJC-7M23116-2022	2022-12-28	所检试件合格。		 <p> 经度: 106.693169 纬度: 38.321845 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗新包电双塔上海庙煤电一体化 时间: 2022-12-28 15:17:51 海拔: 1270.7米 天气: 7~6℃ 西北风 </p>		
5	内蒙古上海庙矿业有限责任公司 新上海一号煤矿 (绝缘安全工器具7M23)	DAJC-7M23117-2022	2022-12-28	所检试件合格。		 <p> 经度: 106.693169 纬度: 38.321845 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗新包电双塔上海庙煤电一体化 时间: 2022-12-28 15:17:51 海拔: 1270.7米 天气: 7~6℃ 西北风 </p>		
6	河南省正龙煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50103-2022	2022-12-27	检验结论: 综合判定该单轨吊车合格				

7	河南省正龙煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50104-2022	2022-12-28	检验结论: 综合判定该单轨吊车合格			
---	---------------------------	-------------------	------------	-------------------	--	--	--