






序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	湖北龙蟒磷化工有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107022-2023	2023-04-19	/		
2	湖北龙蟒磷化工有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108087-2023	2023-04-19	综合判定合格。		
3	湖北龙蟒磷化工有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130037-2023	2023-04-19	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	湖北龙蟒磷化工有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130038-2023	2023-04-19	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 110.938164 纬度: 31.723150 地址: 湖北省襄阳市保康县 006乡道白地村 时间: 2023-04-19 13:42 海拔: 487.7米 天气: 21~31℃ 北风 备注: 龙蟒磷化工有限公司</p>	
5	湖北龙蟒磷化工有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130039-2023	2023-04-19	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 110.938164 纬度: 31.723150 地址: 湖北省襄阳市保康县 006乡道白地村 时间: 2023-04-19 13:42 海拔: 487.7米 天气: 21~31℃ 北风 备注: 龙蟒磷化工有限公司</p>	
6	湖北龙蟒磷化工有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130040-2023	2023-04-19	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 110.938164 纬度: 31.723150 地址: 湖北省襄阳市保康县 006乡道白地村 时间: 2023-04-19 13:42 海拔: 487.7米 天气: 21~31℃ 北风 备注: 龙蟒磷化工有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	湖北龙蟒磷化工有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130041-2023	2023-04-19	合格		
8	湖北龙蟒磷化工有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130042-2023	2023-04-19	合格		
9	湖北龙蟒磷化工有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130043-2023	2023-04-19	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	湖北龙蟒磷化工有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130044-2023	2023-04-19	合格	 <p> 单位：同华检测集团 地址：同华检测集团 邮编：同华检测集团 电话：同华检测集团 传真：同华检测集团 官网：同华检测集团 公司：同华检测集团 备注：湖北龙蟒磷化工有限公司 </p>	
11	湖北龙蟒磷化工有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130045-2023	2023-04-19	合格	 <p> 单位：同华检测集团 地址：同华检测集团 邮编：同华检测集团 电话：同华检测集团 传真：同华检测集团 官网：同华检测集团 公司：同华检测集团 备注：湖北龙蟒磷化工有限公司 </p>	