

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01006-2023	2023-04-07	检验结论:综合判定该提升机合格		
2	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01007-2023	2023-04-08	检验结论:综合判定该提升机合格		
3	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01008-2023	2023-04-09	检验结论:综合判定该提升机合格		

4	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用摩擦式提升机系统7M02)	DAJC-7M02003-2023	2023-04-05	检验结论: 综合判定该带式输送机合格		
5	贵州林华矿业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07015-2023	2023-04-06	检验结论: 所检项目合格。		
6	平凉新安煤业有限责任公司(煤矿在用摩擦式提升机系统7M02)	DAJC-7M02004-2023	2023-03-28	综合判定该提升机合格。		

7	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用摩擦式提 升机系统7M02)	DAJC-7M02005-2023	2023-03-29	综合判定 该提升机 合格。		
8	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿用架空乘人装 置7M07)	DAJC-7M07014-2023	2023-03-27	所检项目 合格。		
9	贵州林华矿业有 限公司(煤矿用 架空乘人装置 7M07)	DAJC-7M07015-2023	2023-04-06	检验结 论:所检 项目合 格。		

10	贵州林华矿业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07016-2023	2023-04-08	检验结论:所检项目合格。		
11	晋能控股集团挖金湾虎龙沟煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10042-2023	2023-03-17	所检工件经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。	 经度: 113.002977 纬度: 39.911787 地址: 山西省朔州市怀仁市大同煤矿集团 公司挖金湾虎龙沟煤业有限公司 时间: 2023-03-02 14:49:58	
12	平凉新安煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10051-56-2023	2023-04-18	所检工件经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。		

13	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11033-2023	2023-04-05	检验项目 结论:除 转速无法 判定外, 所检项目 合格。	 时间: 2023-04-05 10:55:01 备注: 贵州林华矿业有限公司	
14	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11034-2023	2023-04-05	检验项目 结论:除 转速无法 判定外, 所检项目 合格。	 时间: 2023-04-05 11:18:33 备注: 贵州林华矿业有限公司	
15	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11035-2023	2023-04-05	检验项目 结论:除 转速无法 判定外, 所检项目 合格。	 时间: 2023-04-05 11:34:24 备注: 贵州林华矿业有限公司	


16	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机 7M11)	DAJC-7M11036-2023	2023-04-05	检验项目 结论:除 转速无法 判定外, 所检项目 合格。	 时间: 2023-04-05 14:43 备注: 贵州林华矿业有限公司	
17	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机 7M11)	DAJC-7M11040-41-2023	2023-04-06	检验项目 结论:除 转速无法 判定外, 所检项目 合格。	 时间: 2023-04-06 15:52:16 备注: 贵州林华矿业有限公司	
18	平凉新安煤业有限责任公司(煤矿在用空气压缩机 7M11)	DAJC-7M11037-2023	2023-03-27	合格。	 时间: 2023-03-27 16:10:00 备注: 新安煤矿	

19	平凉新安煤业有限责任公司(煤矿在用空气压缩机 7M11)	DAJC-7M11038-2023	2023-03-27	合格。	 时间: 2023-03-27 16:27:23 名称: 新安煤业	
20	平凉新安煤业有限责任公司(煤矿在用空气压缩机 7M11)	DAJC-7M11039-2023	2023-03-27	合格。	 时间: 2023-03-27 16:28:55 名称: 新安煤业	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
21	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11042-2023	2023-04-06	检验项目结论：除转速无法判定外，所检项目合格。		 时间：2023-04-06 15:05:09 备注：贵州林华矿业有限公司	
22	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11043-2023	2023-04-06	检验项目结论：除转速无法判定外，所检项目合格。		 时间：2023-04-06 11:02:21 备注：贵州林华矿业有限公司	
23	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11044-2023	2023-04-06	检验项目结论：除转速无法判定外，所检项目合格。		 时间：2023-04-06 11:24:47 备注：贵州林华矿业有限公司	

24	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M110454-2023	2023-04-06	检验项目 结论：除 转速无法 判定外， 所检项目 合格。			
25	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11046-2023	2023-04-06	检验项目 结论：除 转速无法 判定外， 所检项目 合格。			
27	平凉新安煤业有限责任公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12022-2023	2023-03-27	合格。			

28	平凉新安煤业有 限公司(煤矿在 用主排水泵 7M13)	DAJC-7M13084-2023	2023-03-30	合格。				
30	平凉新安煤业有 限公司(煤矿在 用主排水泵 7M13)	DAJC-7M13085-2023	2023-03-27	合格。				
32	平凉新安煤业有 限公司(煤矿在 用主排水泵 7M13)	DAJC-7M13086-2023	2023-03-30	合格。				

33	平凉新安煤业有 限公司(煤矿在 用主排水泵 7M13)	DAJC-7M13087-2023	2023-03-27	合格。			
34	平凉新安煤业有 限公司(煤矿在 用主排水泵 7M13)	DAJC-7M13088-2023	2023-03-27	合格。			
35	平凉新安煤业有 限公司(煤矿在 用主排水泵 7M13)	DAJC-7M13089-2023	2023-03-27	合格。			

36	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13094-2023	2023-04-08	检验项目 结论: 1#~7#水泵,除水泵效率无法判定外,所检项目合格。		7m13094~100-2023
37	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13094-2023	2023-04-08	检验项目 结论: 1#~7#水泵,除水泵效率无法判定外,所检项目合格。		7m13094~100-2023
38	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13094-2023	2023-04-08	检验项目 结论: 1#~7#水泵,除水泵效率无法判定外,所检项目合格。		7m13094~100-2023

39	贵州林华矿业有 限公司(煤矿用 带式输送机 7M29)	DAJC-7M29032-2023	2023-04-04	检验结 论：综合 判定该带 式输送机 合格	 时间：网络获取失败 备注：贵州林华矿业有 限公司		
40	贵州林华矿业有 限公司(煤矿用 带式输送机 7M29)	DAJC-7M29033-2023	2023-04-04	检验结 论：综合 判定该带 式输送机 合格	 时间：2023-04-05 14:17:35 备注：贵州林华矿业有 限公司		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
41	贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29034-2023	2023-04-09	检验结论：综合判定该带式输送机合格			
42	贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29035-2023	2023-04-09	检验结论：综合判定该带式输送机合格			
43	贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29036-2023	2023-04-09	检验结论：综合判定该带式输送机合格			

44	贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29037-2023	2023-04-09	检验结论：综合判定该带式输送机合格			
45	贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29038-2023	2023-04-09	检验结论：综合判定该带式输送机合格			
46	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30167-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。			

47	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30168-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。			
48	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30169-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。			
49	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30170-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。			

50	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30171-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。			
51	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30172-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。			
52	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30173-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
53	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30174-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：原部在段头 地点：麻家梁煤业有限公司	
54	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30175-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：原部在段头 地点：麻家梁煤业有限公司	
55	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30176-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：原部在段头 地点：麻家梁煤业有限公司	

56	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30177-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间: 2023-04-05 09:29:40 地点: 麻家梁煤业有限公司		
57	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30178-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间: 2023-04-05 10:04:10 地点: 麻家梁煤业有限公司		
58	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30179-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间: 2023-04-05 10:04:10 地点: 麻家梁煤业有限公司		

58	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30180-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：2023-04-05 10:11:09 地点：麻家梁煤业有限公司	
59	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30181-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：2023-04-05 10:11:09 地点：麻家梁煤业有限公司	
60	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30182-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：2023-04-05 10:11:09 地点：麻家梁煤业有限公司	

51	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30183-2023	2023-04-05	综合判定该无轨胶轮车合格。			
52	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30184-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			
53	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30185-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
54	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30186-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			
55	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30187-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			
56	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30188-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			

57	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30189-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			
58	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30190-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			
59	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30191-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			

60	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30192-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。		
61	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30193-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。		
62	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30194-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。		

63	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30195-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			
64	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30196-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			
65	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30197-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
66	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30198-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			
67	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30199-2023	2023-04-06	综合判定该无轨胶轮车合格。			
68	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30200-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。			


69	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30201-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。			
70	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30202-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。			
71	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30203-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。			

72	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30204-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：质检科张庆 地点：麻家梁煤业有限公司	
73	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30205-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：质检科张庆 地点：麻家梁煤业有限公司	
74	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30206-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：质检科张庆 地点：麻家梁煤业有限公司	

75	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30207-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。			
76	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30208-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。			
77	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30209-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
78	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30210-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：2023-04-07 09:09:12 地点：麻家梁煤业有限公司	
79	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30211-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：2023-04-07 09:08:09 地点：麻家梁煤业有限公司	
80	晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30212-2023	2023-04-07	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：2023-04-07 09:08:09 地点：麻家梁煤业有限公司	

81	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30213-2023	2023-04-14	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。			
82	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30214-2023	2023-04-14	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。			
83	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30215-2023	2023-04-14	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。			

84	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30216-2023	2023-04-14	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。				
85	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30217-2023	2023-04-14	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。				
86	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30218-2023	2023-04-14	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。				

87	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30219-2023	2023-04-14	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。			
88	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30220-2023	2023-04-14	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 时间: 2023-04-14 09:58:12 地点: 潞安化工古城煤矿		
89	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30221-2023	2023-04-14	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 时间: 2023-04-14 09:58:12 地点: 潞安化工古城煤矿		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
90	山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿（矿用无轨胶轮车7M30）	DAJC-7M30222-2023	2023-04-14	综合判定该无轨胶轮车合格。		
91	山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿（矿用无轨胶轮车7M30）	DAJC-7M30223-2023	2023-04-14	综合判定该无轨胶轮车合格。		
92	山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿（矿用无轨胶轮车7M30）	DAJC-7M30224-2023	2023-04-14	综合判定该无轨胶轮车合格。		

93	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30225-2023	2023-04-15	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。			
94	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30226-2023	2023-04-15	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。			
95	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30227-2023	2023-04-15	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。			

96	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30228-2023	2023-04-15	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 时间: 2023-04-15 09:08:45 地点: 潞安化工古城煤矿	
97	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30229-2023	2023-04-15	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 时间: 2023-04-15 09:08:45 地点: 潞安化工古城煤矿	
98	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30230-2023	2023-04-15	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 时间: 2023-04-15 09:08:45 地点: 潞安化工古城煤矿	

99	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30231-2023	2023-04-15	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 日期: 2023-04-15 09:22:04 地点: 潞安化工古城煤矿		
100	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30232-2023	2023-04-15	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 日期: 2023-04-15 09:22:04 地点: 潞安化工古城煤矿		
101	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30233-2023	2023-04-15	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 日期: 2023-04-15 09:24:09 地点: 潞安化工古城煤矿		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
102	山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿（矿用无轨胶轮车7M30）	DAJC-7M30234-2023	2023-04-15	综合判定该无轨胶轮车合格。			
103	车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50013-2023	2023-04-12	综合判定该单轨吊车合格。			
104	车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50014-2023	2023-04-13	综合判定该单轨吊车合格。			

105	车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50015-2023	2023-04-13	综合判定该单轨吊车合格。			
106	山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64021-2023	2023-04-14	综合判定该电机车合格。			
107	山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64022-2023	2023-04-14	综合判定该电机车合格。			

108	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (煤矿在用电机 车7M64)	DAJC-7M64023-2023	2023-04-14	综合判定 该电机车 合格。			
109	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (煤矿在用电机 车7M64)	DAJC-7M64024-2023	2023-04-14	综合判定 该电机车 合格。	 时间: 2023-04-14 10:41:17 地点: 潞安化工古城煤矿		
110	山西潞安矿业 (集团) 有限责 任公司古城煤矿 (煤矿在用电机 车7M64)	DAJC-7M64025-2023	2023-04-14	综合判定 该电机车 合格。	 时间: 2023-04-14 10:42:10 地点: 潞安化工古城煤矿		

111	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75015-2023	2023-04-04	检验项目 结论: 合格			
112	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75016-2023	2023-04-04	检验项目 结论: 合格			
108	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75017-2023	2023-04-04	检验项目 结论: 合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
113	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75018-2023	2023-04-04	检验项目结论：合格	 时间：2023-04-04 地点：贵州林华矿业有限公司	
114	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75019-2023	2023-04-04	检验项目结论：合格	 时间：2023-04-04 地点：贵州林华矿业有限公司	
115	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75020-2023	2023-04-04	检验项目结论：合格	 时间：2023-04-04 地点：贵州林华矿业有限公司	

116	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75021-2023	2023-04-04	检验项目 结论: 合格	 时间: 2023年4月4日 地点: 贵州林华矿业有限公司		
117	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75022-2023	2023-04-04	检验项目 结论: 合格	 时间: 2023年4月4日 地点: 贵州林华矿业有限公司		
118	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75023-2023	2023-04-04	检验项目 结论: 合格	 时间: 2023年4月4日 地点: 贵州林华矿业有限公司		

119	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75024-2023	2023-04-04	检验项目 结论：合格			
120	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75026-2023	2023-04-04	检验项目 结论：合格			
121	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75027-2023	2023-04-04	检验项目 结论：合格			

122	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75028-2023	2023-04-04	检验项目 结论：合格			
123	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75029-2023	2023-04-04	检验项目 结论：合格			
124	贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75030-2023	2023-04-04	检验项目 结论：合格			

125	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用主通风机 系统安全检验 102)	DAJC-102025-2023	2023-03-29	检验结 论：合格			
126	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用主通风机 系统安全检验 102)	DAJC-102025-2023	2023-03-29	检验结 论：合格			
127	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用主通风机 系统安全检验 102)	DAJC-102026-2023	2023-03-30	检验结 论：合格			

128	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用主通风机 系统安全检验 102)	DAJC-102026-2023	2023-03-30	检验结 论：合格			
129	府谷县弘建煤矿 有限公司(煤矿 用局部通风机 128)	DAJC-128005-2023	2023-03-11	所检项目 合格		/	
130	府谷县弘建煤矿 有限公司(煤矿 用局部通风机 128)	DAJC-128006-2023	2023-03-11	所检项目 合格		/	

131	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128007-2023	2023-03-11	所检项目合格			/
132	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128008-2023	2023-03-11	所检项目合格			/
133	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128009-2023	2023-03-11	所检项目合格			/

134	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128010-2023	2023-03-11	所检项目合格		/
135	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128011-2023	2023-03-11	所检项目合格		/
136	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128012-2023	2023-03-11	所检项目合格		/

137	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用安全监控 系统131)	DAJC-131004-2023	2023-03-31	平凉新安 煤业有限 责任公司 KJ335X煤 矿安全监 控系统所 检项目合 格			
138	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用安全监控 系统131)	DAJC-131004-2023	2023-03-31	平凉新安 煤业有限 责任公司 KJ335X煤 矿安全监 控系统所 检项目合 格	 时间: 2023-03-31 09:43:60 地点: 新安煤业		
139	大同煤矿集团阳方 口矿业有限责任公 司(煤矿在用主通 风机系统安全检验 A402)	DAJC-A402001-2023	2023-01-09	合格	 经纬度: 112.342904 经度: 35.010271 地址: 山西省忻州市忻府区340号 河南通安工程 时间: 2023-01-09 11:04:02 海拔: 1504.3米 天气: 0~7℃ 西北风		

140	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402001-2023	2023-01-09	合格	 建设：11224773 主：912140 设计：山西当红峪子易风系统 验收：2023年1月9日 地点：山西当红峪子易风系统 天气：晴 10℃	
-----	---------------------------------------	-------------------	------------	----	--	--

141	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司(煤矿在用主通风机系统安全检验 A402)	DAJC-A402001-2023	2023-01-09	合格	 时间: 2023-01-09 10:33:05 地点: 山西省忻州市宁武县840线 海拔: 1414.1米 天气: 晴, 微风, 2-10℃	
142	太原华润煤业有限公司原相煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验 A402)	DAJC-A402003-2023	2023-01-30	检验项目 结论:合格	 时间: 2023-01-30 11:03:14 备注: 太原华润煤业有限公司原相煤矿	2#风机
143	太原华润煤业有限公司原相煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验 A402)	DAJC-A402004-2023	2023-01-31	检验项目 结论:合格	 时间: 2023-01-31 10:06:52 备注: 太原华润煤业有限公司原相煤矿	1#风机

144	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验 A402)	DAJC-A402009-2023	2023-04-06	检验结论: 合格	 时间：网络取证 备注：贵州林华矿业有限公司		
145	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验 A402)	DAJC-A402010-2023	2023-04-07	检验结论: 合格	 时间：网络取证 备注：贵州林华矿业有限公司		
146	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验 A402)	DAJC-A402011-2023	2023-04-06	检验结论: 合格	 时间：网络取证 备注：贵州林华矿业有限公司		

147	贵州林华矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验 A402)	DAJC-A402012-2023	2023-04-07	检验结论: 合格	 时间: 2023年4月7日 地点: 贵州林华矿业有限公司	
-----	---------------------------------	-------------------	------------	-------------	--	--