





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿在用架空乘人装置 7M07)	DAJC-7M07009~011-2023	2023-3-1	合格	
2	12 新泰市汶河矿业有限公司 (机械部件无损检测 7M10)	DAJC-7M10027~029-2023	2023-3-1	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
3	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(避雷器 7M22)	DAJC-7M22055~064-2023	2023-3-12	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	山西忻州神达万鑫安平煤业有限公司(煤矿窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35008-2023	2023-3-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
5	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35009-2023	2023-3-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
6	泰安浩龙矿山机械有限公司 (宁夏宝丰能源)(煤矿窄轨车 辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35010-2023	2023-3-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	晋能控股煤业集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司(煤矿窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35011~013-2023	2023-3-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
8	平凉新安煤业有限责任公司 (煤矿窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35014-2023	2023-3-30	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
9	泰安浩龙矿山机械有限公司 (宁夏宝丰能源)(煤矿窄轨车 辆连接链 7M36)	DAJC-7M36007-2023	2023-3-6	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	山东安顺工矿设备制造有限公司(冀中能源邢台)(煤矿窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36008-2023	2023-3-8	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
11	山东安顺工矿设备制造有限公司(冀中能源邢台) (煤矿窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36009-2023	2023-3-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
12	山西忻州神达万鑫安平煤业有限公司(煤矿窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36010-2023	2023-3-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
13	山东安顺工矿设备制造有限公司(鲁中分公司)(煤矿窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36011-2023	2023-3-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
14	平凉新安煤业有限责任公司 (煤矿窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36012-2023	2023-3-30	合格	
15	29 山东金阳矿业集团有限公司 金阳煤矿(煤矿用阻燃电缆 7M37)	DAJC-7M37050-2023	2023-3-30	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用阻燃电缆 7M37)	DAJC-7M37051-2023	2023-3-30	合格	
17	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用阻燃电缆 7M37)	DAJC-7M37052-2023	2023-3-30	合格	
18	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用阻燃电缆 7M37)	DAJC-7M37053-2023	2023-3-30	合格	
19	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用阻燃电缆 7M37)	DAJC-7M37054-2023	2023-3-30	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38025-2023	2023-3-3	合格	
21	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38026-2023	2023-3-4	合格	
22	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38027-2023	2023-3-5	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
23	160 中煤第五建设有限责任公司梁山分公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38030-2023	2023-3-15	合格	
24	160 中煤第五建设有限责任公司梁山分公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38031-2023	2023-3-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
25	160 中煤第五建设有限责任公司梁山分公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38032-2023	2023-3-16	合格	
26	160 中煤第五建设有限责任公司梁山分公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38033-2023	2023-3-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
27	160 中煤第五建设有限责任公司梁山分公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38034-2023	2023-3-17	合格	 A photograph showing a sample of a steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing the following information: 样品标识(特征) (Sample Identification (Features)), 送检单位 (Submitting Unit), 产品名称 (Product Name), 规格/型号 (Specification/Model), and 使用地点 (Usage Location). The label also includes a table with the following data: 中煤第五建设有限责任公司 (China Coal Fifth Construction Co., Ltd.), 梁山分公司 (Liangshan Branch), 钢丝绳 (Steel Wire Rope), 7M38, 2023.03.17, 合格 (Qualified), and 梁山分公司 (Liangshan Branch).
28	160 中煤第五建设有限责任公司梁山分公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38035-2023	2023-3-17	合格	 A photograph showing a sample of a steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing the following information: 样品标识(特征) (Sample Identification (Features)), 送检单位 (Submitting Unit), 产品名称 (Product Name), 规格/型号 (Specification/Model), and 使用地点 (Usage Location). The label also includes a table with the following data: 中煤第五建设有限责任公司 (China Coal Fifth Construction Co., Ltd.), 梁山分公司 (Liangshan Branch), 钢丝绳 (Steel Wire Rope), 7M38, 2023.03.17, 合格 (Qualified), and 梁山分公司 (Liangshan Branch).

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	160 中煤第五建设有限责任公司梁山分公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38036-2023	2023-3-17	合格	
30	160 中煤第五建设有限责任公司梁山分公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38037-2023	2023-3-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
31	160 中煤第五建设有限责任公司梁山分公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38038-2023	2023-3-19	合格	
32	160 中煤第五建设有限责任公司梁山分公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38039-2023	2023-3-20	合格	
33	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38040-2023	2023-3-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38041-2023	2023-3-24	合格	
35	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(非金属材料煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39017-2023	2023-3-1	合格	
36	内蒙古棋盘井矿业有限责任公司煤矿(非金属材料煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39020-2023	2023-3-5	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
37	贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿(非金属材料煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39031-2023	2023-3-17	合格	
38	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(长城煤矿)(非金属材料煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39032-2023	2023-3-21	合格	
39	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(长城三号)(非金属材料煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39033-2023	2023-3-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
40	20 济宁矿业集团有限公司安居煤矿(非金属材料煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39034-2023	2023-3-23	合格	
41	山西亚美大宁能源有限公司(非金属材料煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39035-2023	2023-3-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	准格尔旗美日煤炭有限责任公司(非金属材料煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39037-2023	2023-3-29	合格	
43	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(榆树井)(非金属材料煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39038-2023	2023-3-31	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
44	河南龙宇能源股份有限公司 陈四楼煤矿(非金属材料煤矿 用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40005-2023	2023-3-3	合格	
45	河南龙宇能源股份有限公司 陈四楼煤矿(非金属材料煤矿 用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40006-2023	2023-3-4	合格	
46	山东能源集团物资有限公司 内蒙古分公司(新上海一号) (非金属材料煤矿用钢丝绳芯 阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40007-2023	2023-3-7	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
47	山东能源集团物资有限公司 内蒙古分公司(长城煤矿) (非金属材料煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40008-2023	2023-3-8	合格	
48	山东能源集团物资有限公司 内蒙古分公司(福城矿业) (非金属材料煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40009-2023	2023-3-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
49	山东能源集团物资有限公司 内蒙古分公司(长城煤矿)(非金属材料煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40010-2023	2023-3-24	合格	
50	山东能源集团物资有限公司 内蒙古分公司(福城矿业)(非金属材料煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40011-2023	2023-3-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
51	山东能源集团物资有限公司 内蒙古分公司(福城矿业)(非 金属材料煤矿用钢丝绳芯阻 燃输送带 7M40)	DAJC-7M40012-2023	2023-3-26	合格	
52	山东能源集团物资有限公司 内蒙古分公司(福城矿业)(非 金属材料煤矿用钢丝绳芯阻 燃输送带 7M40)	DAJC-7M40013-2023	2023-3-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
53	28 山东亨达煤业有限公司 (绝缘油 7M46)	DAJC-7M46009-2023	2023-3-24	合格	
54	29 山东金阳矿业集团有限公司 金阳煤矿(压缩机油 7M47)	DAJC-7M47034~037-2023	2023-3-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
55	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿在用缠绕式提升机系统 7M01)	DAJC-7M01004~005-2023	2023-3-25	综合判定该提升机合格	
56	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(机械部件无损检测 7M10)	DAJC-7M10049~050-2023	2023-3-25	符合标准要求	
57	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿在用主排水系统 7M12)	DAJC-7M12016-2023	2023-3-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
58	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿在用主排水系统(排水泵) 7M13)	DAJC-7M13069~071-2023	2023-3-24	合格	
59	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿在用电机车 7M64)	DAJC-7M64005~007-2023	2023-3-21	综合判定该电机车合格	
60	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿在用电机车 7M64)	DAJC-7M64008~012-2023	2023-3-24	综合判定该电机车合格	 地址: 16 #24537 电话: 45 02279 地址: 山东省泰安市宁阳县葛路路 地址: 泰安市宁阳县 日期: 2023-03-24 08:12:24