


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	呼伦贝尔山金矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107031-2023	2023-05-14	/	 <p>           结论: 网络数据合格            结论: 网络数据合格            地址: 内蒙古包头            单位: 内蒙古包头            设备: 网络数据合格            天气: 网络数据合格            备注: 无         </p>	
2	贵州锦丰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108067-2023	2023-03-26	综合判定合格	 <p>           结论: 网络数据合格            结论: 网络数据合格            地址: 贵州省贵阳市            单位: 贵州锦丰矿业有限公司            设备: 网络数据合格            天气: 网络数据合格            备注: 无         </p>	
3	贵州锦丰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108069-2023	2023-03-26	综合判定合格	 <p>           结论: 网络数据合格            结论: 网络数据合格            地址: 贵州省贵阳市            单位: 贵州锦丰矿业有限公司            设备: 网络数据合格            天气: 网络数据合格            备注: 无         </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	呼伦贝尔山金矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109033-2023	2023-05-14	综合指标判定:合格	 <p>呼伦贝尔山金矿业有限公司 通风系统鉴定报告 报告编号: DAJC-109033-2023 鉴定日期: 2023年5月14日 鉴定地点: 呼伦贝尔山金矿业有限公司 鉴定人: 张某某 审核人: 李某某 单位: 内蒙古自治区安全生产监督管理局</p>	