




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东鲁能泰山矿业开发有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107047-2023	2023-06-16	/		
2	山东鲁能泰山矿业开发有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107048-2023	2023-06-17	/		
3	山东黄金归来庄矿业开发有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107054-2023	2023-06-29	/		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东鲁能泰山矿业开发有限公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108114-2023	2023-06-16	综合判定合格	 <p> 电话: 183530930 传真: 2925715 地址: 山东省泰安市岱岳区口铺路 山东鲁能泰山矿业开发有限公司 时间: 2023-06-16 14:26:30 温度: 30.0℃ 天气: 晴 24~35℃ 东南风 备注: 鲁能泰山一号井 </p>	
5	山东鲁能泰山矿业开发有限公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108115-2023	2023-06-16	综合判定合格	 <p> 电话: 183530930 传真: 2925715 地址: 山东省泰安市岱岳区口铺路 山东鲁能泰山矿业开发有限公司 时间: 2023-06-16 14:28:09 温度: 30.0℃ 天气: 晴 24~35℃ 东南风 备注: 鲁能泰山一号井 </p>	
6	山东鲁能泰山矿业开发有限公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108121-2023	2023-06-16	综合判定合格	 <p> 电话: 183530930 传真: 2925715 地址: 山东省泰安市岱岳区口铺路 山东鲁能泰山矿业开发有限公司 时间: 2023-06-16 14:28:09 温度: 30.0℃ 天气: 晴 24~35℃ 东南风 备注: 鲁能泰山一号井 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	山东黄金归来庄 矿业有限公司 (金属非金属矿 山通风系统鉴定 109)	DAJC-109052-2023	2023-06-29	综合指标 判定：合 格	 <p>位置：山东金矿检测 地址：山东金矿检测 时间：山东金矿检测 电话：山东金矿检测 地址：山东金矿检测 地址：山东金矿检测 地址：山东金矿检测</p>	