

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01009-2023	2023-05-14	综合判定该提升机合格	 经纬: 正在获取中。 纬度: 正在获取中。 地址: 正在获取中。 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中。 天气: 正在获取中。  经纬: 正在获取中。 纬度: 正在获取中。 地址: 正在获取中。 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中。 天气: 正在获取中。	
2	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用摩擦式提升机系统7M02)	DAJC-7M02006-2023	2023-05-09	合格	 经纬: 118.571862 纬度: 35.036253 地址: 山东省济宁市兖州区李楼村 海拔: 14.4米约海拔高度	

3	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用摩擦式提升机系统7M02)	DAJC-7M02007-2023	2023-05-02	合格	 经度: 115.978247 纬度: 35.652620 地址: 山东省菏泽市鄄城县王楼 时间: 2023-05-02 10:41:29 备注: 山东李楼煤业有限公司  经度: 115.978033 纬度: 35.652715 地址: 山东省菏泽市鄄城县王楼 时间: 2023-05-02 09:47:09 备注: 山东李楼煤业有限公司	
4	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用摩擦式提升机系统7M02)	DAJC-7M02008-2023	2023-05-04	合格	 经度: 115.978247 纬度: 35.652620 地址: 山东省菏泽市鄄城县王楼 时间: 2023-05-04 20:00:25 备注: 山东李楼煤业有限公司	

5	山东李楼煤业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07021-2023	2023-04-26	合格		 名称: 山东李楼煤业有限公司 规格: 煤矿用架空乘人装置 地址: 山东省济宁市 时间: 2023年4月26日 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中		
6	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07026-2023	2023-05-17	合格。		 名称: 正在获取中 规格: 正在获取中 地址: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中		
7	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07027-2023	2023-05-17	合格。		 名称: 正在获取中 规格: 正在获取中 地址: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中		

8	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10065-2023	2023-04-27	所检试件 检验区域 未发现可 记录表面 开口缺 陷。	 时间: 2023-04-27 15:42:09 备注: 安居煤矿		
9	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10066-2023	2023-04-27	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 时间: 2023-04-27 15:33:57 备注: 安居煤矿		

10	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10067-2023	2023-04-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-04-27 14:39:58 备注: 安居煤矿  时间: 2023-04-27 14:08:55 备注: 安居煤矿	
11	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10068-2023	2023-04-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-04-27 15:00:04 备注: 安居煤矿	

12	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10069-2023	2023-04-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-04-28 17:48:50 备注: 安培探伤		
13	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10084-2023	2023-05-12	所检工件经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 坐标: 116.529810 海拔: 35.381511 地址: 山东省济宁市任城区G327(济黄线) 时间: 2023-05-12 14:37:27 角度: 25.42°		/
14	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10085-2023	2023-05-12	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。	 坐标: 116.529810 海拔: 35.381511 地址: 山东省济宁市任城区G327(济黄线) 时间: 2023-05-12 14:38:53 角度: 25.42°		/

15	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10090-2023	2023-04-26	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 工程：李楼煤矿 材料：Q235B 地址：山东省济宁市李楼煤矿 电话：0537-8251234 单位：山东李楼煤业有限公司		
16	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10091-2023	2023-04-26	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。	 工程：李楼煤矿 材料：Q235B 地址：山东省济宁市李楼煤矿 电话：0537-8251234 单位：山东李楼煤业有限公司		
17	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10092-2023	2023-05-02	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 工程：李楼煤矿 材料：Q235B 地址：山东省济宁市李楼煤矿 电话：0537-8251234 单位：山东李楼煤业有限公司		/

18	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10093-2023	2023-05-04	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷		/
19	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10094-2023	2023-05-09	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷		/
20	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10095-2023	2023-04-29	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷		/

21	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10097-2023	2023-04-29	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 现场拍照 时间: 2023-04-29 10:00:00	
22	米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10110-2023	2023-05-16	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。	 现场拍照 坐标: 109.02241°E 纬度: 37.305957°N 地址: 陕西省榆林市靖边县 时间: 2023-05-16 11:21:53 海拔: 996.01m 日期: 2023-05-16 10:00:00 设备: 3.0.0.0.0.0.0	/

23	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10111-2023	2023-05-16	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-05-16 10:22:11 地点: 芦则沟矿井 坐标: 109.522442 高程: 37.305976 地址: 陕西省榆林市靖边县 时间: 2023-05-17 11:18:48 备注: 100221/张	/
24	梁宝寺能源有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10122-2023	2023-06-01	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度: 116.204265 纬度: 35.575046 地址: 山东省济宁市嘉祥县文化路4号梁宝寺二号井 时间: 2023-06-01 10:13:27 备注: 长接水印编辑备注	

25	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11065-2023	2023-04-26	合格		 时间: (正在检测) 地点: (正在检测) 地点: (正在检测) 地点: (正在检测)		
26	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11066-2023	2023-04-26	合格		 时间: (正在检测) 地点: (正在检测) 地点: (正在检测) 地点: (正在检测)		
27	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11067-2023	2023-04-26	合格		 时间: (正在检测) 地点: (正在检测) 地点: (正在检测) 地点: (正在检测)		

28	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11068-2023	2023-04-26	合格	 经纬: 115.988610 高程: 35.543166 地址: 山东菏泽市牡丹区李楼煤矿 用途: 井下使用空气压缩机		
29	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11069-2023	2023-05-09	合格	 经纬: 115.988610 高程: 35.543166 地址: 山东菏泽市牡丹区李楼煤矿 用途: 井下使用空气压缩机		
30	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11070-2023	2023-05-09	合格	 经纬: 115.988610 高程: 35.543166 地址: 山东菏泽市牡丹区李楼煤矿 用途: 井下使用空气压缩机		

31	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11071-2023	2023-05-09	合格			
32	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11072-2023	2023-05-09	合格			
33	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11073-2023	2023-05-09	合格			

34	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11074-2023	2023-05-09	合格	 经纬度: 115.986831 海拔: 35.646123 地址: 山东省菏泽市郓城县李楼 备注: 以装水印为准	
35	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11075-2023	2023-05-09	合格	 经纬度: 115.986831 海拔: 35.646425 地址: 山东省菏泽市郓城县李楼 备注: 以装水印为准	
36	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11076-2023	2023-05-09	合格	 经纬度: 115.986831 海拔: 35.646349 地址: 山东省菏泽市郓城县李楼 备注: 以装水印为准	


37	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11077-2023	2023-05-09	合格	 经度: 115.988574 纬度: 35.648323 地址: 山东省菏泽市鄄城县 备注: 以较大的篇幅备注		
38	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12040-2023	2023-05-15	合格	 经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中		
39	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12039-2023	2023-05-12	合格	 经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中		/

40	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12041-2023	2023-05-10	合格				
41	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12042-2023	2023-05-10	合格				
42	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12046-2023	2023-05-15	合格。		 位置：山东李楼煤业有限公司 地点：山东李楼煤业有限公司 时间：2023年5月10日 设备：山东李楼煤业有限公司 人员：山东李楼煤业有限公司		

43	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13148~154-2023	2023-05-10	所检7台水泵均合格。	 目标: 巡检排水泵 任务: 巡检排水泵 地点: 李楼煤矿	
44	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13159~162-2023	2023-05-15	所检4台水泵均合格。	 位置: 正在获取中 任务: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中	
45	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13163~166-2023	2023-05-08	所检4台水泵均合格。	 位置: 正在获取中 任务: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中	

46	梁宝寺能源有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13167~171-2023	2023-05-15	所检5台水泵均合格。			
47	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13172~178-2023	2023-05-10	所检7台水泵均合格。			
48	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13179~183-2023	2023-05-10	所检5台水泵均合格。			

49	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14402~407-2023	2023-04-25	合格	 经度: 115.972990 纬度: 35.652639 地址: 山东省菏泽市鄄城县王楼 时间: 2023-04-25 16:29:33 备注: 山东李楼煤业有限公司  经度: 115.973105 纬度: 35.652547 地址: 山东省菏泽市鄄城县王楼 时间: 2023-04-25 16:26:15 备注: 山东李楼煤业有限公司	
----	-------------------------	-----------------------	------------	----	---	--

50	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14408~442-2023	2023-04-26-2023-05-10	合格	 经度: 115.963898 纬度: 35.64422 地址: 山东省菏泽市郓城县 时间: 2023-04-29 08:38:40 海拔: 84.65米  经度: 115.96351 纬度: 35.643247 地址: 山东省菏泽市郓城县 时间: 2023-04-30 17:05:11 海拔: 42.2米  经度: 115.964119 纬度: 35.644198 地址: 山东省菏泽市郓城县 时间: 2023-05-05 15:35:20 海拔: 13.31米	
----	-------------------------	-----------------------	-----------------------	----	---	--

51	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14443~454-2023	2023-05-07	合格	 经度: 115°57'57" 纬度: 35°38'42" 地址: 云溪路 时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 1000米 工具: 正电		
52	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14455~468-2023	2023-04-29	合格	 经度: 115°57'57" 纬度: 35°38'42" 地址: 云溪路 时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 1000米 工具: 正电		
53	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14469~473-2023	2023-04-29	合格	 经度: 115°57'57" 纬度: 35°38'42" 地址: 云溪路 时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 1000米 工具: 正电		

54	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14	DAJC-7M14474~477-2023	2023-04-30	合格		
55	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14	DAJC-7M14478~486-2023	2023-04-30	合格		
56	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14487~495-2023	2023-05-01~2023-05-02	合格		

57	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14496~497-2023	2023-05-01	合格	 江苏：159 5072670 邮编：2581415 地址：山东省济宁市任城区李楼 时间：2023-05-01 14:14:15 名称：山东李楼煤业有限公司		
58	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14498~507-2023	2023-05-03	合格	 江苏：159 5072670 邮编：2581415 地址：山东省济宁市任城区李楼 时间：2023-05-03 14:14:15 名称：山东李楼煤业有限公司		
59	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14508-2023	2023-05-02	合格	 江苏：159 5072670 邮编：2581415 地址：山东省济宁市任城区李楼 时间：2023-05-02 14:14:15 名称：山东李楼煤业有限公司		

60	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14509~514-2023	2023-04-27、 2023-04-30	合格	 经度: 115.977850 纬度: 35.651681 地址: 山东省菏泽市鄄城县欧拉艺体教育 时间: 2023-04-27 20:42:05 备注: 山东李楼煤业有限公司	
61	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14515~524-2023	2023-05-07	合格	 经度: 115.977850 纬度: 35.651681 地址: 山东省菏泽市鄄城县欧拉艺体教育 时间: 2023-05-07 20:42:05 备注: 山东李楼煤业有限公司	
62	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14525~527-2023	2023-05-04	合格	 经度: 115.977850 纬度: 35.651681 地址: 山东省菏泽市鄄城县欧拉艺体教育 时间: 2023-05-04 14:00:21 备注: 山东李楼煤业有限公司	

63	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14528~530-2023	2023-05-04	合格			
64	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14531~540-2023	2023-05-05	合格			
65	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14541~548-2023	2023-05-08	合格			

66	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14549~555-2023	2023-04-26	合格	 经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 山东省菏泽市曹县李楼 时间: 2023-04-26 10:12:13 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中	
67	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14556-2023	2023-05-04	合格	 经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 山东省菏泽市曹县李楼 时间: 2023-05-04 10:12:13 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中	
68	梁宝寺能源有限责任公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14557~581-2023	2023-04-23	合格。	 经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中	

69	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14582~588-2023	2023-05-10	合格。	 工程: 110KV变电站 合同: 3505010000000000 地址: 山东省潍坊市青州市白河路小宋路 时间: 2023-05-10 09:51:52 名称: 山东李楼煤业有限公司  工程: 110KV变电站 合同: 3505010000000000 地址: 山东省潍坊市青州市白河路小宋路 时间: 2023-05-10 09:51:52 名称: 山东李楼煤业有限公司	
----	-------------------------	-----------------------	------------	-----	---	--

70	山东李楼煤业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14589~610-2023	2023-05-08~ 2023-05-09	合格		/
71	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15180~181-2023	2023-04-25	合格		

72	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15183~186-2023	2023-04-25	合格。		 时间: 2023年4月25日 地点: 山东李楼煤业有限公司 设备: 矿用电力变压器7M15 人员: 王强		
73	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15187~188-2023	2023-04-27	合格。		 时间: 2023年4月27日 地点: 山东李楼煤业有限公司 设备: 矿用电力变压器7M15 人员: 王强		
74	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15189~190-2023	2023-04-28	合格。		 时间: 2023年4月28日 地点: 山东李楼煤业有限公司 设备: 矿用电力变压器7M15 人员: 王强		

75	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15191~192-2023	2023-05-07	合格。	 时间：瓦网维元续探取(2023年5月7日) 工/人：王正臣(2023.5.7)	
76	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15193~194-2023	2023-04-29	合格。	 时间：2023年4月29日 地点：山东李楼煤业有限公司 工/人：王正臣(2023.4.29) 工/人：王正臣(2023.4.29)	
77	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15195~196-2023	2023-04-29	合格。	 时间：2023年4月29日 地点：山东李楼煤业有限公司 工/人：王正臣(2023.4.29) 工/人：王正臣(2023.4.29)	

78	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15197-2023	2023-04-30	合格。		
79	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15198~199-2023	2023-05-01	合格。		

80	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15200~205-2023	2023-05-01~ 2023-05-02	合格。	 	
81	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15206-2023	2023-05-02	合格。		

82	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15207~208-2023	2023-05-03	合格。	 厂房：110.9400486 经度：35.528502 地址：山东省济宁市兖州区李楼 时间：2023-05-03 12:55:21 名称：山东李楼煤业有限公司		
83	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15209~211-2023	2023-05-04	合格。	 厂房：110.9400486 经度：35.528502 地址：山东省济宁市兖州区李楼 时间：2023-05-04 12:55:21 名称：山东李楼煤业有限公司		
84	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15212-2023	2023-05-04	合格。	 厂房：110.9400486 经度：35.528502 地址：山东省济宁市兖州区李楼 时间：2023-05-04 12:55:21 名称：山东李楼煤业有限公司		

85	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15213-2023	2023-05-04	合格。			
86	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15214~215-2023	2023-05-05~ 2023-05-06	合格。			
87	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15216~219-2023	2023-05-10	合格。			

88	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15220-2023	2023-05-10	合格。	 位置：平谷区1280 日期：2023-05-10 地址：山东李楼煤业有限公司 时间：2023-05-10 15:27:55 名称：山东李楼煤业有限公司		
89	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15221~222-2023	2023-04-28	合格	 名称：平谷区1280 日期：2023-04-28 地址：山东李楼煤业有限公司 时间：2023-04-28 15:27:55 名称：山东李楼煤业有限公司		
90	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15223~224-2023	2023-05-08	合格	 名称：平谷区1280 日期：2023-05-08 地址：山东李楼煤业有限公司 时间：2023-05-08 15:27:55 名称：山东李楼煤业有限公司	/	

91	府谷县建新煤矿有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15233~237-2023	2023-05-19	合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 备注: 府谷建新煤矿	
92	山东新矿赵官能源有限责任公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15238~239-2023	2023-05-24	合格。	 经度: 116.567292 纬度: 36.515247 地址: 山东省德州市齐河县山东新矿赵官能源公司 时间: 2023-05-24 13:01:15 备注: 长按水印编辑备注	
93	米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15240~243-2023	2023-05-21	合格。	 经度: 109.631315 纬度: 37.800007 地址: 陕西省榆林市米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井 时间: 2023-05-21 14:21:28 备注: 长按水印编辑备注	/

94	梁宝寺能源有限公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16270~273-2023	2023-04-25	合格。	 经纬: 116.225450 高程: 38.84917 地址: 山东鲁南-临沂-费县-费县经济开发区 费县经济开发区(费县经济开发区) 时间: 2023-04-25 14:27 海拔: 0.0米 天气: 14~10℃ 西北风		
95	梁宝寺能源有限公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16274~288-2023	2023-04-26	合格。	 经纬: 116.225450 高程: 38.84917 地址: 山东鲁南-临沂-费县-费县经济开发区 费县经济开发区(费县经济开发区) 时间: 2023-04-26 14:27 海拔: 0.0米 天气: 14~10℃ 西北风		
96	梁宝寺能源有限公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16289~292-2023	2023-05-05	合格。	 经纬: 116.225450 高程: 38.84917 地址: 山东鲁南-临沂-费县-费县经济开发区 费县经济开发区(费县经济开发区) 时间: 2023-05-05 11:34 海拔: 0.0米 天气: 13~18℃ 西北风		

97	山东李楼煤业有限公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16293~324-2023	2023-04-26~ 2023-05-10	合格	 坐标: 115.904190 高程: 35.642977 地址: 山东省济宁市邹城市 时间: 2023-05-05 12:44:20 电话: 12679218 坐标: 115.902712 高程: 35.643246 地址: 山东省济宁市邹城市 时间: 2023-05-29 10:51:09 电话: 422223	
98	府谷县建新煤矿有限公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16325~332-2023	2023-05-19	合格。	 坐标: 115.902712 高程: 35.643246 地址: 山东省济宁市邹城市 时间: 2023-05-29 10:51:09 电话: 422223	/

99	梁宝寺能源有限公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16333~346-2023	2023-05-05	合格。	 经纬: 116.223428 纬度: 35.535084 地址: 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇 发路嘉祥嘉宜健康养老服务中心 心医学隔离点A座(城建集团) 时间: 2023-04-26 11:33:24 海拔: 0.0米 天气: 19~22℃ 西风		
100	山东李楼煤业有限公司(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17064~067-2023	2023-04-25	合格	 站名: (正在续录) 经纬: (正在续录) 地址: (正在续录) 时间: (正在续录) 海拔: (正在续录) 天气: (正在续录)		
101	山东李楼煤业有限公司(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17068~074-2023	2023-04-27	合格	 时间: 无网络无法获取时间		

102	山东李楼煤业有限公司(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17075~079-2023	2023-05-07	合格	 时间: 无网络无法获取北京时间 工号: 正在取码...	
103	山东李楼煤业有限公司(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17080~084-2023	2023-05-03	合格	 矿号: 110-030870 矿属: 30546724 地址: 山东省济宁市兖州区李楼煤矿 时间: 2023-05-03 11:09:06 海拔: 478米	
104	山东李楼煤业有限公司(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17085~091-2023	2023-05-08~ 2023-05-09	合格	 时间: 无网络无法获取北京时间 工号: 正在取码...	

105	山东李楼煤业有限公司(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17092-2023	2023-04-30	合格	 位置: 105 807.8.30 坐标: 35.844671 地址: 山东省威海市94路11号板桥村 时间: 2023-04-30 08:40:15 备注: 山东李楼煤业有限公司		
106	山东李楼煤业有限公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18222~232-2023	2023-04-25	合格	 位置: (正在设置) 坐标: (正在设置) 地址: (正在设置) 时间: 2023-04-25 08:40:15 备注: 山东李楼煤业有限公司		
107	山东李楼煤业有限公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18233~244-2023	2023-04-27	合格	 时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 坐标: 86.676113 27.803882		

108	山东李楼煤业有限公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18245~265-2023	2023-04-28	合格	 时间: 五国塔不洁探照灯上拍	
109	山东李楼煤业有限公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18266~288-2023	2023-04-28	合格	 时间: 五国塔不洁探照灯上拍	/
110	梁宝寺能源有限责任公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18289~296-2023	2023-04-22	合格。	 时间: 五国塔不洁探照灯上拍	

111	府谷县建新煤矿有限公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18297~307-2023	2023-05-19	合格	 位置: 7M18 设备: 297-307 时间: 2023-05-19 14:00:00		
112	梁宝寺能源有限责任公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18308~319-2023	2023-04-29	合格。	 位置: 正在获取中。 设备: 正在获取中。 地址: 正在获取中。 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中。 天气: 正在获取中。		
113	梁宝寺能源有限责任公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18320~330-2023	2023-05-05	合格。	 位置: 网络获取失败 设备: 网络获取失败 地址: 正在加载中 天气: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注		

114	山东李楼煤业有限公司（避雷器7M22）	DAJC-7M22098~102-2023	2023-04-25	合格	 经度：115.972754 纬度：35.652505 地址：山东省菏泽市鄄城县王楼 时间：2023-04-25 18:51:15 备注：山东李楼煤业有限公司  经度：115.972746 纬度：35.652505 地址：山东省菏泽市鄄城县王楼 时间：2023-04-25 18:58:39 备注：山东李楼煤业有限公司	
-----	---------------------	-----------------------	------------	----	---	--

115	山东李楼煤业有限公司（避雷器7M22）	DAJC-7M22103~126-2023	2023-04-26~ 2023-05-10	合格	 经度：115.964373 纬度：35.644075 地址：山东省菏泽市鄄城县 时间：2023-04-30 18:45:15 海拔：42.2米  经度：115.963898 纬度：35.64422 地址：山东省菏泽市鄄城县 时间：2023-04-29 08:38:40 海拔：84.65米	
-----	---------------------	-----------------------	---------------------------	----	---	--

116	山东李楼煤业有限公司(避雷器7M22)	DAJC-7M22127~137-2023	2023-04-29~ 2023-05-07	合格	 经度: 115.964373 纬度: 35.644075 地址: 山东省菏泽市鄄城县 时间: 2023-04-30 18:45:15 海拔: 42.2米  经度: 115.963898 纬度: 35.64422 地址: 山东省菏泽市鄄城县 时间: 2023-04-29 08:38:40 海拔: 84.65米	
117	米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井(绝缘安全工器具7M23)	DAJC-7M23024-2023	2023-05-21	所检试件合格	 经度: 109.822951 纬度: 37.805564 地址: 陕西省榆林市米脂县 时间: 2023-05-21 18:04:00 海拔: 1050.2米 天气: 15~16℃ 中雨 备注: 检测绝缘工器具	绝缘手套、绝缘靴

118	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(绝 缘安全工器具 7M23)	DAJC-7M23025-2023	2023-05-21	所检试件 合格	 经度: 109.881357 纬度: 37.807037 地址: 陕西省榆林市榆阳区东兴里村 时间: 2023-05-21 18:12:46 备注: 芦则沟煤矿	验电器、 绝缘接地 线、绝缘 杆
119	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(矿 用接地装置 7M24)	DAJC-7M24011-2023	2023-05-21	合格	 经度: 109.881713 纬度: 37.807124 地址: 陕西省榆林市榆阳区东兴里村 时间: 2023-05-21 16:56:17 备注: 芦则沟煤矿	/
120	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(矿 用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30314-2023	2023-05-16	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 经度: 109.881357 纬度: 37.807037 地址: 陕西省榆林市榆阳区东兴里村 时间: 2023-05-21 18:12:46 备注: 芦则沟煤矿	

121	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30315-2023	2023-05-16	综合判定该无轨胶轮车合格。			
122	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30316-2023	2023-05-16	综合判定该无轨胶轮车合格。			
123	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30317-2023	2023-05-16	综合判定该无轨胶轮车合格。			

124	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30318-2023	2023-05-16	综合判定该无轨胶轮车合格。			
125	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50019-2023	2023-04-29	综合判定该单轨吊车合格。			

126	枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50020-2023	2023-05-17	综合判定该单轨吊车合格。			
127	枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司(钢丝绳连接装置7M63)	DAJC-7M63003-2023	2023-04-18	合格			

128	梁宝寺能源有限责任公司(钢丝绳连接装置7M63)	DAJC-7M63004-2023	2023-05-08	合格。	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 长夜水印编辑备注	
129	山东李楼煤业有限公司(矿井高压电网单相接地电容电流7M69)	DAJC-7M69011-2023	2023-05-05	合格	 经纬: 115.864795 纬度: 35.644168 地址: 山东省济宁市任城区 时间: 2023-05-05 18:35:29 海拔: 52.09米	/
130	米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井(矿井高压电网单相接地电容电流7M69)	DAJC-7M69012-2023	2023-05-21	合格	 经纬: 109.826015 纬度: 37.806802 地址: 陕西省榆林市榆阳区 时间: 2023-05-21 17:55:29 海拔: 1032.6米 天气: 15-18℃ 晴天 备注: 长夜水印编辑备注	/

131	山东李楼煤业有限公司(电能质量7M70)	DAJC-7M70010-2023	2023-05-05	合格	 电压: 115.964043 电阻: 35.043295 地址: 山东李楼煤业有限公司 时间: 2023-05-05 15:33:20 备注: 42223	/
132	山东李楼煤业有限公司(电能质量7M70)	DAJC-7M70011-2023	2023-05-06	合格	 电压: 115.964043 电阻: 35.043295 地址: 山东李楼煤业有限公司 时间: 2023-05-06 15:33:20 备注: 42223	/
133	米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井(轮胎式防爆装载机MA02)	DAJC-7MA02022-2023	2023-05-16	合格。	 时间: 2023-05-16 10:26:45 备注: 芦则沟煤矿	

134	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井（轮 胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02023- 2023	2023-05-16	合格。			
135	山东李楼煤业有 限公司（矿用机 械部件无损检测 7M10）	DAJC-7M10182- 2023	2023-04-28	所检试件 检验区域 未发现可 记录表面 开口缺 陷。	 经度：115.979567 纬度：35.652803 地址：山东省菏泽市鄄城县官李楼 时间：2023-04-28 备注：山东李楼煤业有限公司		
136	山东李楼煤业有 限公司（矿用机 械部件无损检测 7M10）	DAJC-7M10183- 2023	2023-04-28	所检试件 检验区域 未发现可 记录表面 开口缺 陷。	 经度：115.979551 纬度：35.652879 地址：山东省菏泽市鄄城县官李楼 时间：2023-04-28 备注：山东李楼煤业有限公司		

137	山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 (矿用接地装置7M24)	DAJC-7M24012-2023	2023-05-16	合格	 经度: 117.765858 纬度: 36.155906 地址: 山东省济南市钢城区西照临停车场 时间: 2023-05-16 16:51:40 海拔: 223.4米 天气: 🌤️ 32 ~ 35°C 南风 备注: 长按水印编辑备注	
-----	--------------------------------	-------------------	------------	----	--	--