










序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	梁宝寺能源有限责任公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16368-2023	2023-04-25	合格	 <p>经度: 116.230548 纬度: 35.536528 地址: 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺能源公司 时间: 2023-04-25 10:24:12 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
2	梁宝寺能源有限责任公司(避雷器7M22)	DAJC-7M22148~172-2023	2023-04-23	合格	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>	/
3	梁宝寺能源有限责任公司(避雷器7M22)	DAJC-7M22173~207-2023	2023-04-25	合格	 <p>经度: 116.223493 纬度: 35.535000 地址: 山东省济宁市嘉祥县经济开发区嘉祥嘉宜健康养老盛华康养中心医学隔离点A座(城建集团) 时间: 2023-04-25 11:34:47 海拔: 0.0米 天气: 13~18°C 西北风</p>	

4	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29078-2023	2023-09-10	合格	 <p>经度: 111.201066 纬度: 37.397375 地址: 山西省吕梁市中阳县山西中阳苏村煤业有限公司 时间: 2023-09-10 10:06:08 海拔: 1075.3米 天气: 19 ~ 29°C 南风 备注: 长按水印编辑备注</p>
5	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50039-2023	2023-07-27	综合判定该单轨吊车合格。	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>
6	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50040-2023	2023-07-27	综合判定该单轨吊车合格。	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>

7	山东李楼煤业有限公司 (煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50041-2023	2023-07-27	综合判定该单轨吊车合格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>
8	山东李楼煤业有限公司 (煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50042-2023	2023-07-27	综合判定该单轨吊车合格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>
9	山东李楼煤业有限公司 (煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50043-2023	2023-07-28	综合判定该单轨吊车合格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>

10	山东李楼煤业有限公司 (煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50044-2023	2023-07-28	综合判定该单轨吊车合格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>
11	山东李楼煤业有限公司 (煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50045-2023	2023-07-28	综合判定该单轨吊车合格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>
12	山东李楼煤业有限公司 (煤矿用防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车7M79)	DAJC-7M79001-2023	2023-07-27	除喇叭项目外合格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>

13	山东李楼煤业有限公司 (矿用防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车 7M79)	DAJC-7M79002-2023	2023-07-27	除喇叭项目外合格。	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>
14	山东李楼煤业有限公司 (矿用防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车 7M79)	DAJC-7M79003-2023	2023-07-27	除喇叭项目外合格。	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>
15	山东李楼煤业有限公司 (矿用防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车 7M79)	DAJC-7M79004-2023	2023-07-27	除喇叭项目外合格。	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>