




煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
1	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M38222-2023	2023. 09. 11	合格		
2	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M38223-2023	2023. 09. 11	合格		
3	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M38224-2023	2023. 09. 11	合格		
4	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M38225-2023	2023. 09. 11	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
5	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿	DAJC-7M38236-2023	2023. 09. 30	合格		
6	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿	DAJC-7M38241-2023	2023. 09. 25	合格		
7	内蒙古铭锋矿山工程有限公司	DAJC-7M38233-2023	2023. 09. 25	合格		
8	内蒙古铭锋矿山工程有限公司	DAJC-7M38240-2023	2023. 09. 20	合格	