













煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
1	山东李楼煤业有限公司	DAJC-7M35079-2023	2023. 09. 30 ~2023. 10. 0 3	合格		
2	山东李楼煤业有限公司	DAJC-7M36058-2023	2023. 10. 03 ~2023. 10. 0 4	合格		
3	山西高河能源有限公司	DAJC-7M36061-2023	2023. 10. 16	合格		
4	山西高河能源有限公司	DAJC-7M35084-2023	2023. 10. 16	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
5	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司	DAJC-7M38256-2023	2023. 10. 16	合格		
6	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司	DAJC-7M38257-2023	2023. 10. 16	合格		
7	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司	DAJC-7M38265-2023	2023. 10. 22	合格		
8	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司	DAJC-7M38266-2023	2023. 10. 22	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
9	国网能源哈密煤电有限公司大南湖一矿	DAJC-7M44005-2023	2023. 10. 27	不合格		
10	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司	DAJC-7M40042-2023	2023. 10. 14	合格		
11	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司	DAJC-7M39137-2023	2023. 10. 24	合格		
12	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司	DAJC-7M39138-2023	2023. 10. 24	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
13	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司	DAJC-7M39139-2023	2023. 10. 27	合格		
14	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M39140-2023	2023. 10. 27	合格		
15	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M39141-2023	2023. 10. 28	合格		
16	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M39142-2023	2023. 10. 28	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
17	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M40047-2023	2023. 10. 29	合格		
18	内蒙古铭锋矿山工程有限公司	DAJC-7M39135 -2023	2023. 10. 25	不合格		
19	山东省莱芜市莘庄煤矿有限公司	DAJC-7M37171-2023	2023. 10. 26	判定该试样的阻燃性能合格。		
20	平凉新安煤业有限公司	DAJC-7M41096-2023	2023. 10. 20	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
21	平凉新安煤业有限公司	DAJC-7M41097-2023	2023. 10. 20	合格		
22	山西忻州神达晋保煤业有限公司	DAJC-7M39143-2023	2023. 10. 29	合格		
23	山西忻州神达晋保煤业有限公司	DAJC-7M39144-2023	2023. 10. 30	合格		
24	山西忻州神达晋保煤业有限公司	DAJC-7M40048-2023	2023. 10. 30	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
25	山西忻州神达晋保煤业有限公司	DAJC-7M40049-2023	2023. 10. 31	合格		
26	国能蒙西煤化工股份有限公司棋盘井煤矿(东区)	DAJC-7M35072-2023	2023. 10. 17	合格		