







序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山西省长治经坊煤业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07050-2023	2023-10-27	综合判定合格。		
2	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07051-2023	2023-10-30	综合判定合格。		
3	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07052-2023	2023-11-11	综合判定合格。		

4	重庆川九建设有限责任公司晋煤太钢三交煤矿工程施工项目部(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10238-2023	2023-10-17	所检工件经超声波检测未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。		 <p>时间: 未过获取设备时间 描述: 正在获取中 天气: 正在获取中</p>		
5	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10248-2023	2023-10-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>设备: 11112062 设备: 2772860 地址: 山西省吕梁市临县黄家沟 时间: 2023-10-28 15:18:28 海拔: 1020.7米</p>		
6	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10249-2023	2023-10-28	所检工件暴露部位经超声波检测未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>设备: 111110457 设备: 27721225 地址: 山西省吕梁市临县华润联盛黄家沟 时间: 2023-10-28 16:40:39 海拔: 1020.7米</p>		




7	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10250-2023	2023-11-11	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经度: 111.169636 纬度: 38.444442 地址: 山西省吕梁市兴县G59呼北高速兴县华润联盛峁底煤业有限公司 时间: 2023-11-11 11:06:45</p>
8	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10251-2023	2023-11-17	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经度: 116.536337 纬度: 35.348489 地址: 山东省济宁市任城区济宁大道G327号安居煤矿开拓 时间: 2023-11-17 01:18:18 海拔: 0.0米 天气: 7~9℃ 北风 备注: 安居煤矿</p>
9	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11168-2023	2023-11-03	除释压阀释放压力外, 其余所检项目均合格	 <p>经度: 111.199293 纬度: 37.598969 地址: 山西省吕梁市中阳县002乡 山西中阳苏村煤业有限公司 时间: 2023-11-03 09:45:30 海拔: 1023.4米 天气: 17℃ 西北风</p>

10	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11169-2023	2023-11-03	除释压阀释放压力外,其余所检项目均合格		 <p>经度: 111.205058 纬度: 37.400193 地址: 山西省吕梁市中阳县山西中阳苏村煤业有限公司 时间: 2023-11-03 09:48:54 海拔: 1118.0米</p>		
11	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12055-2023	2023-09-20	合格		 <p>日期: 2023-09-20 地点: 山西省吕梁市临县黄家沟煤业有限公司 时间: 2023-09-20 10:00:00 海拔: 1118.0米</p>		
12	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12056-2023	2023-09-20	合格		 <p>日期: 2023-09-20 地点: 山西省吕梁市临县黄家沟煤业有限公司 时间: 2023-09-20 10:00:00 海拔: 1118.0米</p>		




13	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12060-2023	2023-11-01	合格		 <p>温度: 10.3℃ 湿度: 37.807248 地址: 陕西铁政集团 时间: 陕西铁政集团 海拔: 1022.0米</p>		
14	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13225~227-2023	2023-09-20	3台水泵均合格		 <p>温度: 10.3℃ 湿度: 37.807248 地址: 陕西铁政集团 时间: 陕西铁政集团 海拔: 1022.0米</p>		
15	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13228~230-2023	2023-09-20	3台水泵均合格		 <p>温度: 10.3℃ 湿度: 37.807248 地址: 陕西铁政集团 时间: 陕西铁政集团 海拔: 1022.0米</p>		




16	山西中阳华润联盛南山煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13240`242-2023	2023-10-25	除水泵额定效率铭牌未标识及1#、2#水泵吨水百米电耗不合格外，其他项目均合格。				
17	米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13243~245-2023	2023-11-01	除水泵效率及吨水百米电耗不合格外，其余项目合格。				
18	梁宝寺能源有限责任公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16375~378-2023	2023-10-22	合格。				




19	梁宝寺能源有限公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16379~382-2023	2023-10-22	合格。		 <p>经纬: 116.197942 高程: 35.576574 地址: 山东省济宁市梁宝寺 安装设备: 梁宝寺一矿打 时间: 2023-11-13 17:14:38 海拔: 0.0米 天气: 晴 1~10℃ 西北风</p>		
20	梁宝寺能源有限公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16383~385-2023	2023-10-22	合格。		 <p>经纬: 116.197942 高程: 35.576574 地址: 山东省济宁市梁宝寺 安装设备: 梁宝寺一矿打 时间: 2023-11-13 17:14:38 海拔: 0.0米 天气: 晴 1~10℃ 西北风</p>		
21	梁宝寺能源有限公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16386~389-2023	2023-10-22	合格。		 <p>经纬: 116.222419 高程: 35.518859 地址: 山东省济宁市梁宝寺 安装设备: 梁宝寺一矿打 时间: 2023-11-13 16:51:50 海拔: 0.0米 天气: 晴 8~12℃ 西北风 备注: 梁宝寺一矿</p>		




22	山西中阳华润联盛南山煤业有限公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16399~400-2023	2023-11-12	合格		 <p>现场拍照</p> <p>经度: 111.302155 纬度: 37.263921 地址: 山西省吕梁市中阳县欣安大街山西中阳华润联盛南山煤业有限公司 时间: 2023-11-12 14:26:53</p>		
23	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18356~371-2023	2023-10-29	合格。		 <p>现场拍照</p> <p>时间: 2023-10-29 15:30:00 地点: 正在检修中 设备: 正在检修中</p>		
24	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29102-2023	2023-10-28	综合判定该带式输送机合格。		 <p>现场拍照</p> <p>经度: 111.420478 纬度: 37.728675 地址: 山西省吕梁市临县黄家沟 时间: 2023-10-28 15:32:43 海拔: 1029.0米</p>		




25	山东李楼煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30717-2023	2023-11-15	综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 115.964479 纬度: 35.645994 地址: 山东省菏泽市郓城县242省道王楼 时间: 2023-11-15 10:57:27 海拔: 82.5米 天气: 5 ~ 14℃ 东南风</p>	
26	山东李楼煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30718-2023	2023-11-15	综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>现场拍照</p> <p>科试集团 KESHI GROUP</p> <p>经度: 115.964372 纬度: 35.645947 地址: 山东省菏泽市郓城县潘渡镇山东李楼煤业有限公司 时间: 2023-11-15 14:04:34 海拔: 71.3米 天气: 天气获取失败</p>	
27	枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50089-2023	2023-11-01	综合判定该单轨吊机车合格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 115.964372 纬度: 35.645947 地址: 山东省菏泽市郓城县潘渡镇山东李楼煤业有限公司 时间: 2023-11-15 14:04:34 海拔: 71.3米 天气: 天气获取失败</p>	




28	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51006-2023	2023-10-30	合格			/
29	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51007-2023	2023-10-30	合格			/
30	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51008-2023	2023-10-30	合格			/


31	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51009-2023	2023-10-30	合格		/
32	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51010-2023	2023-10-30	合格		/
33	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51011-2023	2023-10-30	合格		/

34	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51012-2023	2023-10-30	合格			/
35	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51013-2023	2023-10-30	合格			/
36	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51014-2023	2023-10-30	合格			/

37	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51015-2023	2023-10-30	合格				/
38	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(矿用平巷人车7M51)	DAJC-7M51016-2023	2023-10-30	合格				/
39	山西中阳华润联盛南山煤业有限公司(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52016-2023	2023-10-25	合格				

40	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52017-2023	2023-11-12	合格	 <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>		
41	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(跑车防护装置7M53)	DAJC-7M53001-2023	2023-10-29	合格。			/
42	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(跑车防护装置7M53)	DAJC-7M53002-2023	2023-10-29	合格。			/

43	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(跑车防护装置7M53)	DAJC-7M53003-2023	2023-10-29	合格。				/
44	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(跑车防护装置7M53)	DAJC-7M53004-2023	2023-10-29	合格。				/
45	兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿(跑车防护装置7M53)	DAJC-7M53005-2023	2023-10-30	合格。				/

46	山西省长治经坊煤业有限公司 (煤矿用钢丝绳 (在线无损定量 检测) 7M82)	DAJC-7M82014-2023	2023-10-26	所检钢丝绳符合 MT/T970- 2005的要 求。 面积损失 百分比 为： 4.62%、 4.25%、 4.64%、 4.92% (小 于5%)， 为正常		 <p>经纬: 113.093607 海拔: 361.80403 地址: 山西省长治市平顺县西沟村 三区 时间: 2023-10-26 10:20:20 设备: 在线检测</p>		
----	--	-------------------	------------	--	--	---	--	--