



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M29105-2023	2023-11-11	综合判定该带式输送机合格	 <p>经度: 116.825726 纬度: 35.822587 地址: 山东省泰安市宁阳县圣德 路28号山东亨达煤业有限公司 时间: 2023-11-11 09:29:01</p> <p>经度: 116.824269 纬度: 35.821565 地址: 山东省泰安市宁阳县圣德 路山东亨达煤业有限公司(北门) 时间: 2023-11-11 09:29:07</p>
2	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M10276-2023	2023-11-27	符合标准要求	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023 11.27山东亨达煤业有 限公司 - 37车房</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023 11.27山东亨达煤业有 限公司 - 37车房</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
3	山东安顺工矿设备制造有限公司(新疆邢美矿业有限公司)	DAJC-7M35087-2023	2023-11-2	合格	
4	泰安兴鲁机械有限公司(阳城分公司)	DAJC-7M35090-2023	2023-11-7	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
5	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M35091-2023	2023-11-12	合格	
6	山东安顺工矿设备制造有限公司(新疆邢美矿业有限公司)	DAJC-7M36062-2023	2023-11-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M36065-2023	2023-11-12	合格	
8	陕西元盛煤业有限公司	DAJC-7M37183-2023	2023-11-11	合格	
9	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M37184-2023	2023-11-12	合格	
10	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M37185-2023	2023-11-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
11	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M37186-2023	2023-11-12	合格	
12	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M37187-2023	2023-11-13	综合判定该试样的阻燃性能合格	
13	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M37188-2023	2023-11-14	综合判定该试样的阻燃性能合格	
14	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M37189-2023	2023-11-15	综合判定该试样的阻燃性能合格	
15	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M37190-2023	2023-11-16	综合判定该试样的阻燃性能合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	山西中阳华润联盛 南山煤业有限公司	DAJC-7M37214-2023	2023-11-22	合格	
17	51 山西省长治经坊 煤业有限公司	DAJC-7M38270-2023	2023-10-31	合格	
18	51 山西省长治经坊 煤业有限公司	DAJC-7M38271-2023	2023-11-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
19	51 山西省长治经坊煤业有限公司	DAJC-7M38272-2023	2023-11-5	合格	
20	51 山西省长治经坊煤业有限公司	DAJC-7M38273-2023	2023-11-6	合格	
21	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司	DAJC-7M38279-2023	2023-11-12	合格	
22	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M38280-2023	2023-11-15	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
23	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M38281-2023	2023-11-15	合格	
24	陕西元盛煤业有限公司	DAJC-7M38282-2023	2023-11-13	合格	
25	陕西元盛煤业有限公司	DAJC-7M38283-2023	2023-11-13	合格	
26	20 济宁矿业集团有限公司安居煤矿	DAJC-7M38288-2023	2023-11-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
27	20 济宁矿业集团有限公司安居煤矿	DAJC-7M38289-2023	2023-11-23	合格	
28	梁宝寺能源有限责任公司	DAJC-7M38290-2023	2023-11-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	梁宝寺能源有限责 任公司	DAJC-7M38291-2023	2023-11-26	合格	
30	梁宝寺能源有限责 任公司	DAJC-7M38292-2023	2023-11-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
31	157 山东李楼煤业有限公司	DAJC-7M41098-2023	2023-10-30	合格	
32	157 山东李楼煤业有限公司	DAJC-7M41099-2023	2023-10-30	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
33	157 山东李楼煤业有限公司	DAJC-7M41100-2023	2023-11-17	合格	
34	157 山东李楼煤业有限公司	DAJC-7M41101-2023	2023-11-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
35	157 山东李楼煤业有限公司	DAJC-7M41102-2023	2023-11-18	合格	
36	济宁市金桥煤矿	DAJC-7M41105-2023	2023-11-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
37	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M47183-2023	2023-11-22	合格	