










序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01019-2023-A1	2023-09-10	综合判定该提升机合格	 <p>经度: 111.213194 纬度: 37.404211 地址: 山西省吕梁市中阳县山西中阳苏村煤业有限公司 时间: 2023-09-10 14:58:42 备注: 苏村煤业</p> <p>经度: 111.200284 纬度: 37.397807 地址: 山西省吕梁市中阳县山西中阳苏村煤业有限公司 时间: 2023-09-10 14:10:46 海拔: 1115.5米 天气: 22 ~ 29°C 东风 备注: 长按水印编辑备注</p>	
2	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01024-2023	2023-12-07	综合判定该提升机合格。	 <p>经度: 111.200284 纬度: 37.397807 地址: 山西省吕梁市中阳县山西中阳苏村煤业有限公司 时间: 2023-09-10 14:10:46 海拔: 1115.5米 天气: 22 ~ 29°C 东风 备注: 长按水印编辑备注</p>	

3	<p>济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)</p>	<p>DAJC-7M10277-2023</p>	<p>2023-12-04</p>	<p>所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。</p>		 <p>经度: 115.835612 纬度: 35.347917 地址: 山东省济宁市任城区济宁 大港6377号安居煤矿厂内 日期: 2023-12-04 15:47:18 海拔: 29.4米</p>		
4	<p>米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(煤矿在用空气压缩机7M11)</p>	<p>DAJC-7M11166-2023</p>	<p>2023-11-01</p>	<p>合格</p>		 <p>经度: 109.850021 纬度: 37.806732 地址: 陕西省榆林市榆阳区永安里村 日期: 2023-11-01 11:11:16 海拔: 1178.3米</p>		
5	<p>米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(煤矿在用空气压缩机7M11)</p>	<p>DAJC-7M11167-2023</p>	<p>2023-11-01</p>	<p>合格</p>		 <p>经度: 109.851937 纬度: 37.806850 地址: 陕西省榆林市榆阳区永安里村 日期: 2023-11-01 11:03:04 海拔: 1072.4米</p>		

6	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11173-2023	2023-11-29	合格。	 <p>经纬度: 111.118892 海拔: 37.226204 地址: 山西省吕梁市临县黄家沟煤矿 时间: 2023-11-29 17:34:02 海拔: 1074.0米</p>	
7	神木市升富矿业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13246~250-2023	2023-11-232	除吨水百米电耗不合格,流量项目不判定外,其他所检项目合格。	 <p>经纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 升富煤矿</p>	
8	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29111-2023	2023-10-16	合格	 <p>时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>	

9	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29112-2023	2023-10-16	合格	 <p>时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>	
10	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50090-2023	2023-09-22	合格	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>	
11	山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50091-2023	2023-09-22	合格	 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...</p>	

12	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50097-2023	2023-12-04	合格		
13	巴州秦华工贸有 限责任公司(卡 轨人车MA09)	DAJC-7MA09010-2023	2023-12-13	合格		
14	巴州秦华工贸有 限责任公司(卡 轨人车MA09)	DAJC-7MA09011-2023	2023-12-13	合格		

15	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102061-2023	2023-07-29	合格	 <p>经度: 106.008599 纬度: 26.684988 地址: 贵州省毕节市织金县老乌山 时间: 2023-07-29 13:46:03 海拔: 1496.3米 备注: 长按水印编辑备注</p>	
16	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102062-2023	2023-07-29	合格	 <p>经度: 106.008561 纬度: 26.684935 地址: 贵州省毕节市织金县老乌山 时间: 2023-07-29 13:45:46 海拔: 1495.4米 备注: 长按水印编辑备注</p>	