


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102055-2023	2023-09-25 、 2023-10-19	合格		
2	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102056-2023	2023-09-25 、 2023-10-19	合格		
3	神木市黄土庙矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102057-2023	2023-10-18	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	神木市黄土庙矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102058-2023	2023-10-18	合格	 现场拍照 经纬度: 110.241195 海拔: 38.798121 地址: 陕西省榆林市神木市 G1812沿黄高速上寨凉水井 矿业公司 时间: 2023-10-18 10:33:43 海拔: 1219.9米 天气: 3-15℃ 西北风 备注: 黄土庙矿	
5	山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131017-2023	2023-09-18	所检项目合格	 经纬度: 117.658009 海拔: 64.990019 地址: 山东省泰安市新泰市翟镇 山东祥顺学校 时间: 2023-09-18 10:30:00 海拔: 176.75米 天气: 25-27℃ 无风 备注: 山东祥顺学校	
6	山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131019-2023	2023-09-19	所检项目合格	 经纬度: 117.5558 海拔: 35.20273 地址: 山东省泰安市新泰市协庄 协庄煤矿 时间: 2023-09-19 15:05:51 海拔: 39.05米 天气: 25-27℃ 无风 备注: 协庄煤矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131023-2023	2023-09-25	所检项目合格		
8	山东新矿赵官能源有限责任公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131029-2023	2023-11-10	所检项目合格		
9	山东亨达煤业有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131030-2023	2023-11-13	所检项目合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
10	山东里能里彦矿业有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131032-2023	2023-12-05	所检项目合格			
11	山东唐口煤业有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131028-2023	2023-10-18	所检项目合格			
12	济宁市金桥煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131033-2023	2023-10-21	所检项目合格			