

| 序号 | 报告名称                           | 报告编号             | 检测检验时间     | 报告结论   | 现场勘验影像资料  | 备注 |
|----|--------------------------------|------------------|------------|--------|---|----|
| 1  | 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司(煤矿在用安全监控系统131) | DAJC-131012-2023 | 2023-08-26 | 合格     |  <p>时间: 08.08.24<br/>地点: 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗<br/>天气: 晴<br/>温度: 12.0℃<br/>湿度: 5-10%<br/>备注: 长城三号</p>  |    |
| 2  | 山东新陶阳矿业有限责任公司(煤矿在用安全监控系统131)   | DAJC-131015-2023 | 2023-09-03 | 所检项目合格 |  <p>山东鼎安检测技术有限公司<br/>时间: 2023-09-03 11:41:42<br/>地址: 山东省泰安市肥城市<br/>益民路鲁安能源新陶阳矿业<br/>经度: 116.644883<br/>纬度: 36.228840<br/>海拔: 90.1米<br/>天气: 天气获取失败<br/>备注: 新陶阳监控系统年检</p> |    |
| 3  | 山东良庄矿业有限公司(煤矿在用安全监控系统131)      | DAJC-131016-2023 | 2023-09-17 | 所检项目合格 |  <p>时间: 天气获取失败<br/>地点: 天气获取失败<br/>天气: 天气获取失败<br/>备注: 良庄矿</p>   |    |