

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东亨达煤业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102001-2024	2024-01-26	合格	 <p>经纬: 116.824420          纬: 36.618295          地址: 山东省泰安市岱岳区          泰山28号井主井内          时间: 2024-01-26 10:07:43          海拔: 67.6米          天气: 1~7级东南风          备注: 亨达煤业主通风机系统</p>	
2	山东亨达煤业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102002-2024	2024-01-26	合格	 <p>经纬: 116.824307          纬: 36.618139          地址: 山东省泰安市岱岳区          泰山28号井主井内          时间: 2024-01-26 10:07:34          海拔: 67.6米          天气: 1~7级东南风          备注: 亨达煤业主通风机系统</p>	